

Danpres A/S  
Mosegårdsvej 4  
8670 Låsby

### Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos

Virksomhedens navn	Danpres A/S
Virksomhedens adresse	Mosegårdsvej 4 8670 Låsby
CVR nummer	19527247
Virksomhedstype	Maskinværksteder >1000 m2
Dato for tilsynet	18.11.2020
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn, virksomheder
Håndhævelser ifm tilsynet	
Sagsnummer	09.20.15-K08-2-20
Konklusion på egenkontrol	<p>EGENKONTROL / DRIFTSJOURNAL Er der vilkår om egenkontrol/driftsjournal Ja Overholdes vilkår om egenkontrol/driftsjournal nej</p> <p>§ 33. Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.</p> <p>Dette er ikke sket. Virksomheden er blevet gjort opmærksom på at føre denne journal fremadrettet.</p>
Blev der konstateret jordforurening	Området er områdeklassificeret med krav om analyser og anmeldelse til kommunen, hvis der skal bortkøres jord fra ejendommen.

**Dato**  
26. november 2020

**Din reference**  
Lasse Kristiansen  
Tlf.: 87947738

**Telefontider**  
Man – ons: 10.00 – 13.00  
Tor: 10.00 – 17.00  
Fre: 10.00 – 13.00

**Åbningstider**  
Man – ons: 10.00 – 13.00  
Tor: 10.00 – 17.00  
Fre: 10.00 – 13.00

Teknik og Miljø  
Miljøbeskyttelse  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

## Oplysninger om tilsynet

Miljøtilsynet er gennemført efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet er et basistilsyn, og vedrører virksomhedens miljøforhold herunder luftafkast, støjkilder, evt. olietanke og spildevand samt opbevaring og bortskaffelse af affald. Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er sendt til virksomheden som vedlagt bilag til dette følgebrev.

### Jordforurening

Matriklen er ikke forurenet efter jordforureningsloven. Matriklen er ikke områdeklassificeret.

I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse. Der er således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller ikke indhentet historiske data om ejendommen.

## Miljømæssige bemærkninger

Miljøtilsynet har givet har givet anledning til følgende indskærpelser:

Ved seneste tilsyn i 2019 blev det indskærpet at:

*Beholdere med farligt affald – herunder olieaffald – skal opbevares indendørs på fast bund uden mulighed for afløb til kloak eller under halvtag og uden mulighed for afløb til kloak. Det samme gælder for metalaffald med olierester – herunder metalspåner med olierester.*

Denne indskærpelse var stadig ikke efterkommet idet der på pladsen bag virksomheden stod en utæt container med olieholdigt jern hvorfra der sås afstrømning af bore- og skæreolie. Der er rist på pladsen og afløbet går til virksomhedens olieudskiller.

Forholdet er ikke i overensstemmelse med de krav der er i virksomhedens miljøtilladelse. Denne beskriver følgende krav:

**§ 31.** Spild af forurenende stoffer fra produktion og affald skal forhindres.

*Stk. 2.* Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle- og smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild.

*Stk. 3.* Rensetromler skal placeres under tag på en tæt belægning og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale.

*Stk. 4.* Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøremidler, skal affaldet opbevares forsvarligt, således at afdryppet olie eller køle- og smøremiddel kan opsamles i egnet spildbakke eller lignende. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

*Stk. 5.* Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyndere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forurenede absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filterstøv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

*Stk. 6.* Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke allerede omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

**§ 33.** Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.

**Det indskærpes derfor – med hjemmel i Maskinværkstedsbekendtgørelsen BEK nr 1477 af 12/12/2017 §31 – hurtigst muligt og senest den 1. februar 2021 at bringe forholdet i orden så det er i overensstemmelse med de krav der er i §31.**

Containeren med olieholdigt metalaffald skal enten være med indbygget spildbakke eller opbevares på tæt belægning uden mulighed for afstrømning eller afløb til kloak eller omgivelserne. Som vi talte om kan dette eksempelvis gøres ved at udskifte containeren ved Stena til en container med spildbakke.

**§ 33.** Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstateret.

Dette er ikke sket. Virksomheden er blevet gjort opmærksom på at føre denne journal fremadrettet.

### **Offentliggørelse**

Der er krav om at kommunen offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Offentliggørelsen vil kunne ses på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.

Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til sagsbehandleren **senest 14 dage efter modtagelse heraf**.

Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen

Lasse Kristiansen

Skanderborg Kommune

### **Lovhenviisning**

Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 9. december 2019.

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab  
CVR nr.: 3853 8071  
Langelinie Allé 35  
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002  
E-mail: [dpo.skanderborg@bechbruun.com](mailto:dpo.skanderborg@bechbruun.com)  
Sikker beskedfunktion: <https://dpo.bechbruun.com/skanderborg>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.