

Frederikshavn Maskinsmedie ApS
Damvej 4
9900 Frederikshavn
Att. Mads Hansen

Via mail: info@fhms.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

25. februar 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Frederikshavn Maskinsmedie ApS beliggende Damvej 4, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-00910

Frederikshavn Kommune har den 25.02.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Mads Hansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Oprydning på virksomhedens lokalitet – både inde og ude**

Virksomheden er begrænset med plads, som primært skyldes den store maskinpark og opbevaring af meget jern og metal – både indvendigt og udvendigt – se billeder under ”Indretning & drift” og ”I øvrigt” i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, eftersom lokaliteten er beliggende meget tæt op på alm. boliger, at virksomheden i **løbet af sommeren 2020** vil rydde op på aktivitetens arealer - både inde og ude.

Frederikshavn Kommune anmoder om billeddokumentation på, at aftalen er efterkommet inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

**Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør



Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet


Telefon	98424177	CVR nr.	37802182
Fax		P. nr.	1021515325

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der udføres kun reparationer som hovedsagligt foregår ved spåntagende bearbejdning og en lille smule svejsning. En del af arbejdet foregår ude hos kunden.</p> <p>Virksomheden råder over 7 drejebænke, hvoraf der benyttes skæreolie på de 3. Derudover er der spåntagende maskiner som plansliber, rundsliber, 2 fræsere, en cnc-maskine, boremaskiner o.lign.</p> <p>Nedenfor ses billeder fra af maskinværkstedet:</p> 



	<p>Nedenfor ses billeder fra pladeværkstedet:</p>  <p>Antal ansatte: 1 stk.</p> <p>Normal arbejdstid: fra kl. 6-17 på hverdage.</p> <p>Der kan forekomme periodevis weekendarbejde i tidsrummet fra kl. 10-17 (virksomheden tager dog meget hensyn til naboerne).</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen eller har tidligere haft krav om miljøgodkendelse, da virksomhedens produktionsareal er under 1000 m ² .
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurenet jord på tilsynstidspunktet.
I øvrigt	<p>Virksomheden opvarmes med varmepumpe.</p> <p>Det kunne ses på tilsynet, at virksomheden mangler plads - både indvendigt og udvendigt. Det aftales med virksomheden, eftersom aktiviteten bor tæt på alm. boliger, at de til sommer vil forsøge at rydde op på aktivitetens arealer - både inde og ude.</p>

Se billeder fra virksomhedens udendørs arealer, som blev taget på tilsynet:



Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er separat punktudsugning fra svejsestedet samt mulighed for at koble punktudsugning på de større spåntagende maskiner. Afkastene er ført 1 meter over tag.</p> <p>Der er etableret udsugning fra drejebænke hvor der benyttes skæreolier, fra anlæg til termisk belægning, fra svejsesteder samt fra sandblæsning i pladeværkstedet.</p> <p>Antal svejsesteder: 2 stk. (et i pladeværkstedet og et i maskinværkstedet).</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er filter på afkast. Filter tilses og renses en gang årligt af virksomheden selv, hvor afkast og maskiner smøres.</p> <p>Der er desuden alarm på afkast.</p> <p>Sidste rengøring af filtre var i sommeren 2019.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår primært indendørs bag lukket porte. Der kan dog forekomme udendørs arbejde, men virksomheden er opmærksom på naboerne.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk, svejser og el truck-kørsel. Kompressor er placeret indendørs i lukket rum.</p> <p>Der er støj fra arbejdsprocesser i værkstedet og ventilationsanlæg, se nedenfor:</p>  <p>Støjen vurderes ikke at give problemer i omgivelserne. Virksomheden har ikke modtaget klager over støj fra naboerne.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen afløb i produktionslokalerne. Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere på lokaliteten, da der ikke genereres noget processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på ejendommens BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Spildolie: Intet -Brugt køle-smøremiddel: Intet -Andet: Intet <p>Virksomheden oplyser, at de blot påfylder køle-smøremiddel til maskinerne, da det med tiden fordamper. Der sker ikke udskiftning, hvormed virksomheden ikke har oplag af farligt affald.</p> <p>Virksomheden havde brugte bilbatterier stående på tæt belægning i maskinværkstedet uden afløb. Disse afleveres/afhentes snarest.</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: HCS A/S - Sølvkær og Pedersen -Metal og metalspåner: Stena Recykling eller Jatop - virksomheden leverer selv, da mængden er begrænset. -Pap og papir: Yderst begrænset - virksomheden genbruger til forsendelse af pakker. Virksomheden er orienteret om, såfremt mængden stiger, skal virksomheden anskaffe sig en særskilt container til pap og papir, da det er genanvendeligt. <p>Virksomhedens metalcontainer står ude på tæt belægning. Virksomhedens metalspåner placeres inde på tæt belægning og uden mulighed for afløb til kloak. Se opbevaringen nedenfor:</p>

