



## Rapport for miljøtilsyn hos GÅRDEJER/UDLEJER BIRGER BÆCH PEDERSEN, Hovgårdsvej 31, 9310 Vodskov

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Birger Bæch Pedersen	Skovhusvej 38	9310 Vodskov	Vester Hassing
<b>Tilsynsdato</b>	11-07-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	92349
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	19744191
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1003961266
<b>Samkøring</b>	GÅRDEJER/UDLEJER BIRGER BÆCH PEDERSEN Skovhusvej 40		

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7
<b>Godkendelsesdato</b>	16-12-2014
<b>Tilladte dyreenheder</b>	138,10 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-11-2019	Aftale	Efterkommet	Alle gyllebeholderne skal have beholderkontrol i 2019
26-11-2019	Aftale	Efterkommet	Flydelaget skal genetableres efter omrøring.
26-11-2019	Aftale	Andre forhold	Træer ved gyllebeholderen skal fjernes.
19-10-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Træerne ved gyllebeholderen skal fjernes
30-06-2023	Indskærpelse	Meddelt	Gyllebeholder skal være tæt og gylle på jorden skal renses op (udsivning af gylle fra østlige beholder)
29-06-2023	Indskærpelse	Meddelt	Flydelag på begge beholdere skal etableres
11-07-2023	Indskærpelse	Meddelt	Logbøger for gyllebeholdere skal føres

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ejendommen har ingen møddingsplads, men der er et lille befæstet areal syd for den gamle blokstensbeholder. Her lå der en lille bunke dybstrøelse uden overdækning samt en lille bunke foderrester. Det blev oplyst, at både dybstrøelse og foderrester skal bruges til at etablere flydelag i gyllebeholderne, og derfor bliver det fjernet i løbet af få dage.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	16-04-2020	375	1.505		Spæncom
Gyllebeholder	01-01-1997	16-04-2020	500	2.000		Spæncom
Gyllekælder	01-01-1994		0	200		Ikke opmålt præcist
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1992		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ved den østlige beholder var området med gylle på jorden endnu ikke rensset. Der er sivet gylle ud af 2 huller tæt på beholderens øverste kant. Ejer oplyste, at der nok var rigeligt i beholderen, da den skulle røres op til forårsudbringningen, og at han vil tætn disse huller. Det er indskærpet, at gyllebeholderen skal vedligeholdes, så den overholder krav om tæthed, og gylle på jorden skal renses op og føres til gyllebeholder eller andet anlæg til opbevaring af husdyrgødning.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved det opfølgende tilsyn var man ved at udbringe gylle fra den vestlige beholder. Flydelaget var stadig ikke tæt og sammenhængende i den østlige beholder (testet med en lille klump jord), selv om ejer havde tilført halm. Det er aftalt, at der etableres flydelag inden 7 dage (også østlige beholder senest 7 dage efter endt gyllekørsel). Logbøgerne var ikke ført. Det blev oplyst, at fordi der er sand i gyllen, så har man svært ved at holde flydelag. Derfor indskræpes det, at logbøger for gyllebeholder skal føres. Det er aftalt, at foto af logbøgerne sendes til kommunen, og der er indsendt en samlet logbog for alle gyllebeholderne. Der er dog krav om en logbog for hver beholder, og der plejer at være et skema i Markbogen, som man selv kan tage kopier af, inden man skriver i det, så der er et skema til hver beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Der tankforsures, og forsøringsattest fra 6. juli 2023 fremvist. Der tilsættes svovlsyre for at tilføre græsset svovl, og da gyllen nedfældes (nedfældereren kørte på marken ved ejendommen), er der ikke krav til mængden af syre tilsat.