

**Plan og Miljø**

Sags. nr.: 09.17.25-K08-1037-08

Sagsbeh.: mhh

Lokaltlf.: 99455843

9700 Brønderslev

Telefon 9945 4545

Fax 9945 4500

raadhus@99454545.dk

sikkerpost@99454545.dk

[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Virksomheds navn/ ejer</b> | Christoffer Ulrich                               |
| <b>Adresse</b>                | Grishøjgårdsvej 201                              |
| <b>Dato for tilsyn</b>        | 10-10-2018                                       |
| <b>Virksomhedstype</b>        | L02a: Landbrug primært svin 75-250 DE uden godk. |
| <b>CVR-nr.</b>                | 38778641   |
| <b>CHR-nr.</b>                |  |

Tilsynet var et Basistilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Under tilsynet er det kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordbundsanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Ingen markstakke

| <b>Der er ved tilsyn de seneste 5 år meddelt følgende håndhævelser:</b> |                         |  |               |
|---|-------------------------|--|---------------|
| <b>Dato</b>   | <b>Håndhævelsestype</b> | <b>Emne</b>                                | <b>Status</b> |
| <b>19-09-2016</b>   | Påbudsvarsel            | påbudsvarsel                               | Efterkommet   |
| <b>06-10-2016</b>   | Påbud                   | påbuddet er nu afgivet                     | Efterkommet   |
| <b>16-08-2018</b>   | Indskærpelser           | etablering af overdækning på gyllebeholder | Efterkommet   |

|                   |              |  |               |
|-------------------|--------------|--|---------------|
| <b>15-08-2018</b> | Påbudsvarsel | Kabel i hul 2 skal skiftes, jf beholderkontrol | Andre forhold |
| <b>10-09-2018</b> | Påbud        | Kabel i hul 2 skal skiftes, jf beholderkontrol | Efterkommet   |