

Peab Asphalt A/S - Køge

Nordhavnsvej 15 A

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Peab Asphalt A/S - Køge , Nordhavnsvej 15 A, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Peab Asphalt A/S - Køge		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 15 A, 4600 Køge		
CVR nummer	18298503		
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time		
Dato for tilsynet	11.03.2024		
Baggrunden for tilsynet	Akut tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
30-11-2022	Henstillinger	Implementering et kontrol- og overvågningssystem.	Meddelt
14-06-2023	Henstillinger	Entreprenør har foretaget nedknusning af asfalt den 14/6 i stærk østenvind, så det knuste asfaltstøv fløj over på Junckers biler - nabogrunden.	Efterkommet
20-04-2023	Henstillinger	krav til fremtidige skærpede driftsforhold 30 procent GMA østenvind og 50 % GMA vestenvind - mail af 20. april 2023 (vilkår 16 og 17)	Efterkommet
30-10-2023	Henstillinger	henstilling vilkår 9 - fortrængningslugt regulering bitumentanke	Meddelt
30-10-2023	Henstillinger	vilkår 23 og 24 (alarm og rens af koalescensfilter) - info fra SMOKa omkring skift af filter - mail 4/12-23	Efterkommet
30-10-2023	Henstillinger	vilkår 43 og 44 - spildebakke bitumentanke	Meddelt
30-10-2023	Indskærpelser	Vilkår 48 - oplag af miljøfarlige stoffer	Meddelt
30-10-2023	Henstillinger	parallelmåling af støvmåler - beskrivelse af metode	Meddelt
30-10-2023	Henstillinger	Vilkår 62 - driftsjournal og egenkontrol	Meddelt
15-03-2024	Indskærpelser	Indskærpelse af 46: spild af bitumen til kloak skal stoppes straks	Meddelt
15-03-2024	Indskærpelser	Vilkår 20: ulovlig tilledning af bitumenemulsion til offentlig kloak stoppes straks	Meddelt
15-03-2024	Indskærpelser	Vilkår 63: manglende orientering af myndigheder ved uheld med	Meddelt



		bitumenemulsion samt mangende afværg af spildet med bitumenemulsion	
15-03-2024	Påbud	Påbud efter § 69 MBL om at genoprette den hidtidige tilstand af regnvandssystemet og spildevandssystemet på ejendommen	Meddelt

Tilsynet omfattede	Der er tale om et akut tilsyn. Ved tilsynet blev alle virksomhedens miljøforhold gennemgået i forhold til spild af bitumenemulsion. Området blev gennemgået for spild og interne kloakker blev gennemgået for spild af bitumenemulsion.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke yderligere oplysninger
Spildevand	Alle forhold omkring ulovlig afledning af bitumenemulsion til spildevands- og regnvandssystemet blev gennemgået og hændelsen med spild af bitumenemulsion blev drøftet ved tilsynet
Opfølgninger	Opfølgninger jfr. håndhævelsesbrev udstedt den 15. marts 2024