



# Rapport for miljøtilsyn hos Gelstrupvej 3, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	28-11-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Helle Andreasen Buus Gelstrupvej 3, 9240 Nibe		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Kampagnetilsyn flydelag - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	69338
<b>Mobiltelefon</b>	40921414	<b>CVR nr.</b>	
<b>E-mail</b>	hellesaltum@hotmail.com	<b>P. nr.</b>	
<b>Samkøring</b>	LANDMAND ARNE BUUS Nyrupvej 35		

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse 3-15 DE		
<b>Godkendelsesdato</b>	21-10-2016		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	6,38 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
<b>Registrerede dyreenheder</b>	5,26		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-04-2013	Indskærpelse		Flydelag på de 2 sydligste gyllebeholdere skal genetableres senest 7 dage efter omrøring/udbringning
11-04-2013	Indskærpelse		Der skal føres en logbog for hver beholder
11-04-2013	Indskærpelse		De to beholdere nærmest Binderup Å skal have beholderkontrol hvert 3. år
11-04-2013	Indskærpelse		Det skal dokumenteres, at spjæld/skydeventiler og pumpeledning mellem sostalden og gyllebeholderen er udført overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet
11-04-2013	Indskærpelse		Der skal etableres lukkeventil på brønd v. maskinhuset på Gelstrupvej 3
11-04-2013	Indskærpelse		2 olietanke i maskinhuset på Gelstrupvej 3 skal anmeldes til kommunen
11-04-2013	Indskærpelse		Olietromler med ny olie og spildolie skal placeres på tæt fast bund med en opkant eller i en spildbakke
24-10-2013	Indskærpelse		frist for at reparere kabler 1.12.2013
10-09-2014	Indskærpelse		Flydelag skal være gen-etableres senest 7 dage efter at der er sket omrøring/udbringning
10-09-2014	Indskærpelse		Alarmsystemet til de 2 nordlige beholdere skal være nede i beholderne, når der er gylle i dem
20-07-2015	Aftale		Logbøger skal føres
28-11-2017	Indskærpelse	Meddelt	Der skal udføres beholderkontrol på tre beholdere - Gyllelagunen fra 1986 på 500m <sup>3</sup> , den store beholder fra 1992 på 1481 m <sup>3</sup> , samt den nordlige beholder fra 1989 på 450 m <sup>3</sup> .

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mohairgeder, inkl. kid	Udegående	22	3,49	13-10-2016	
Moderfår med lam	Udegående	6	0,86	13-10-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	3	1,03	13-10-2016	
Dådyr og andre mindre hjorte	Gl.dyretype - husk m <sup>3</sup>	9	1,00	13-10-2016	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	0,00	9,60
Mohairgeder, inkl. kid	Udegående	20	3,17	0,00	41,14
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	4	1,38	0,00	30,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1986	18-06-2009	200	500		Lagune
Gyllebeholdere	01-01-1988	15-06-2013	95	420		Vol.ret. fra 380 til 420 m <sup>3</sup> pr. 04.05.99.
Gyllebeholdere	01-01-1989	10-06-2009	112	450		Beholderkontrol hvert 3. år Jeg tror at denne er kontrolleret se beholderkontrol for beholder på 420 det giver mening at de 2 beholdere der har krav om beholderkontrol hvert 3. år er kontrolleret i 2013, jeg har ikke rettet det i GE da jeg vil se hvad der sker i 2016 ?
Gyllebeholdere	01-01-1992	15-10-2013	370	1.481		Beholderkontrol hvert 3. år
Gyllekanaaler	01-05-2002		0	160		
Gyllekanaaler	22-04-2004		0	269		Opl. i forb.m.nybygn.
Gyllekanaaler	03-05-2004		0	790		
Fortank t. gyllebeh.	03-05-2004		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der mangler beholderkontrol på 3 af de 4 beholdere. Det drejer sig om gyllelagunen (fra 1986 på 500m <sup>3</sup> ), den store beholder (fra 1992 på 1481 m <sup>3</sup> ), samt beholderen fra 1989 på 450 m <sup>3</sup> . Disse må ikke tages i brug før de har haft beholderkontrol.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er monteret alarm på den nordlige beholder og på gyllelagunen. Ved tilsynet var begge alarmer nede i beholderne.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på den mindste beholder. De andre var tomme.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation henter.
Gyllebeholder, tilledning	
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok.
Gyllebeholder, øvrige	