

Bangsbo Auto
Gærumvej 85
9900 Frederikshavn

E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

7. juli 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Bangsbo Auto beliggende Gærumvej 85, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06597
Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 9845 6279
Mail: makl@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune har den 15. juni 2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Esben Severinsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er ligeledes omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v..

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Sløjfning af spildolietank

Virksomheden har en overjordisk olietank til spildolie placeret indendørs i værkstedets grav, hvor afløb er afproppet. På olietankens skilt står der registreret, at tanken er fra 1979. Overjordiske olietanke fra før år 2000, skal sløjfes inden for 30 år. Se bemærkningen i "Olie- og kemikalietanke" under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Der er indgået en aftale mellem Frederikshavn Kommune og virksomheden om, at tanken skal sløjfes og erstattes med nyere godkendt tank.

Virksomheden vender tilbage til Frederikshavn Kommune med en statusopdatering på sløjfningen efter sommerferien, dog senest den 21. august 2016.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96214799	CVR nr.	18647001
Fax	96214791	P. nr.	1016015764

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Det er en enkeltmands virksomhed, hvor ejer går alene. Åbningstid fra kl. 7.00 til kl. 16.00. Virksomheden er placeret på lejet grund.
Egenkontrol (journal)	Der er ikke etableret filtre på udsug, da der udelukkende er tale om udstødningsgas. Der slibes ikke på virksomheden - kun i yderst sjældne tilfælde.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med oliefy, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Virksomheden fik en indskærpelse om, at etablere afkast på udsug fra udstødningsgasser senest den 11. december 2015. Indskærpelsen er efterkommet. Virksomheden har ved opfølgende tilsyn i dec. 2015 etableret afkast, som er ført ca. 1,5 meter over tagfladen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret i grav. Pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset (maksimalt 1-2 gange årligt). Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er tre afløb i værkstedet, som alle passerer sandfang og olieudskiller.</p> <p>Det er begrænset hvor meget processpildevand, som genereres på virksomheden - det er primært om vinteren, hvor bilerne er våde pga. sne og slud.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Virksomheden oplyser, at olieudskiller og sandfang fungerer tilfredsstillende og tømmes ca. ½-årligt af Stæten efter fast aftale. Sidste tømning var den 14. december 2015.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Størrelse: <6000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: mineralske olieprodukter År: 1985</p> <p>Ejer af virksomheden kender ikke til tankene andet end at der er en 2500 l tank til fyringsolie.</p> <p>Virksomheden har desuden en tank til spildolie på 1400 l, som er placeret i værkstedets grav, hvor afløbet er afproppet. Tanken er ikke registreret i BBR. Virksomheden har efterfølgende fremsendt et billede af tankens typeskilt, som viser, at tanken er fra 1979.</p> <p>Ifølge olietanksbekendtgørelsen skal overjordiske tanke fra før år 2000 sløjfes inden for 30 år. Tanken skal derfor sløjfes og erstattes med nyere godkendt tank.</p> <p>Virksomheden vender tilbage med en statusopdatering på sløjfningen efter sommerferien, dog senest den 21. august 2016.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Spildolien opbevares i dag i tank, som er placeret i grav, hvor afløb er proppet. Spildolien afhentes når tanken er fuld. Sidste gang var den 25. maj 2016.</p> <p>Virksomheden fik en indskærpelse om, at kemikalier og andet farligt affald (bl.a. gamle motorer) ikke må stå direkte på grusbelægningen. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet senest den 11. december 2015.</p> <p>Indskærpelsen er efterkommet. Virksomheden havde afleveret kemikalierne på genbrugspladsen og der stod ikke længere farligt affald direkte på jorden ved opfølgende tilsyn i dec. 2015. Den gamle motor var kommet i jerncontaineren.</p> <p>I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Dette påkræves.</p> <p>Virksomhedens øvrige kemikalier står indendørs på spildbakker.</p> <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel Spildolie: Ekokem OW A/S - tidligere var det Gunnar Lund Miljøklude: Til brændbart Batterier/akkumulatorer: Returordning med Autoparts.</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Virksomhedens opbevaring af bl.a. oliefiltre, ses nedenfor:</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Dæk: Helstrup Dæk ApS Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen Bilruder: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen Jern/skrot: Sæby Produkthandel</p>

Papir/pap: Værkstedet har en særskilt beholder fra AVØ til pap og papir

Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Virksomheden oplyser, at 80 % af affaldet, der genereres, er pap/papir. Pap og papir må gerne komme i samme container.

Virksomhedens opbevaring af affald, ses på nedenstående billeder:

