



## Rapport for miljøtilsyn hos Skagen Trådindustri I/S, Anker Engelunds Vej 4, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	17.12.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	70200507	<b>CVR nr.</b>	27393373
<b>E-mail</b>	info@skagen- traad.dk	<b>P. nr.</b>	1010156331

<b>Virksomhedstype</b>	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
------------------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er en metalforarbejdende virksomhed, der producerer rundstålsprodukter såsom murbindere, armering o. lign. Processerne er klipning og bukning, hvortil virksomheden har adskillige maskiner. Produkterne er overvejende i rustfrit stål, men sort jern og tinbronz anvendes også.</p> <p>Virksomheden har et produktionsareal på ca. 500 m<sup>2</sup> og et lagerareal på ca. 900 m<sup>2</sup>.</p> <p>Virksomheden beskæftiger 5 medarbejdere i produktionen.</p> <p>Siden sidste tilsyn har virksomheden fået en ny klippe-presse-skæremaskine. På grund af varme fra maskinen er der etableret afkast fra denne. På samme afkast er der blevet tilkoblet afkast fra 2 punkt-svejsmaskiner (modstandssvejsning) samt punktudsug fra MAG-svejsanlæg. Der har ikke tidligere været afkast fra maskinerne.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
500	5		-	-
Miljøledelse				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Skæring i metal (uden olie-tåge)			Ingen rensning
1	Svejsning - MMA, MIG/MAG, FCA-svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							

## Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		
3	Maskiner		Indendørs i bygning
4	Intern transport		
5	Udsugningsanlæg		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs. I samme rum er udsugningsanlæg placeret. Der forekommer truckkørsel. Der er støj fra maskinerne. Ved tilsynet blev der ikke konstateret støjgener.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der findes ikke længere olietanke på virksomheden. Den overjordiske dieseltank blev afmeldt i 2011. Diesel til truck opbevares i lukket beholder på opsamlingsbakke.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rustfrit stål				Ingen beholder		Indendørs	2019
Køle-/smøremiddel				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Hydraulikolie				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Jerntråd				Ingen beholder		Indendørs	2019
Diesel				Tromle		Indendørs, bag opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer modtages i coils - af hhv. rustfrit stål, sort jern og tinbrønde.
Råvarer, opbevaring	Coils opbevares indendørs i lagerhal. Der er etableret en opsamlingsbakke til flydende råvarer. Disse opbevares indendørs.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Beholder		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	DANBRITT AKKUMULATOR	DANBRITT AKKUMULATOR	

Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	I/S Reno Nord	Marius Pedersen	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	UNISCRAP	UNISCRAP	
Pap			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Rustfrit stål			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	UNISCRAP	UNISCRAP	
Smøreolie			Beholder - lukket		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	AVISTA OIL	AVISTA OIL	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldoversigt blev gennemgået ved tilsynet. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, farligt	Flydende farligt affald opbevares i opsamlingsbakke indendørs på støbt gulv.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område, hvor der ikke umiddelbart er drikkevandsinteresser. Imidlertid ligger der ca. 200 m syd for virksomheden et område med drikkevandsinteresser (OD-område).
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 3.6.H7, der er et industriområde. Ca. 150-200 m syd for virksomheden ligger boligområdet 3.6.B4.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på regionens bruttoliste på baggrund af de aktiviteter, der foregår og har foregået på ejendommen. Der er ikke konstateret tegn på jordforurening under tilsynet.