



Shell Service  
Mileparken 37  
2730 Herlev

24-10-2018  
Journalnr. 09.20.02-K08-100-10  
CVR 31623197

Att: Peter Larsen  
e-mail: 1133@rba-dk.dk

### **Miljøtilsyn d. 10. oktober 2018<sup>i</sup>**

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 10. oktober 2018 været på miljøtilsyn hos Shell Service, Mileparken 37. Tilsynet blev gennemført af Karen Damsgaard fra Herlev Kommune. Peter Larsen fra Shell Service viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, kontrol af dampretur og oplag af kemikalier og farligt affald.

#### **Drift af Shell Service**

Salg af benzin, diesel, kioskvarer og vask af biler.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

#### **Opfølgning på tilsynet**

Som opfølgning på tilsynet skal følgende fremsendes til Herlev Kommune seneste 23. november 2018:

- Dokumentation for seneste tømning af olieudskiller og sandfang.
- Dokumentation for seneste funktionstest af alarmer i olieudskillere og magasinbrønd.
- Seneste inspektionsrapport samt egenkontrol af dampgenvindingssystemet

Analyseresultater fra spildevandsprøve udtaget inden udgangen af 2018 skal fremsendes til Herlev Kommune, så snart analyseresultatet foreligger.

## Tilslutningstilladelse

Der skal udtages spildevandsprøve til analyse hvert andet år. Der er senest udtaget en prøve i 2016. Der skal derfor udtages en ny prøve senest inden årets udgang. Analyseresultatet skal sendes til Herlev Kommune.

Det blev på tilsynet oplyst, at firmaet Spray Away kommer og rengør vaskehal og standere. Ifølge tilslutningstilladelsens vilkår 3.1.1 må spildevandet ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknettet, det dertilhørende renseanlæg og på driften af dette anlæg. Herlev Kommune gør derfor opmærksom på, at Shell Service skal sikre sig at Spray Away ikke anvender produkter, der indeholder stoffer, der kan have en negativ effekt på olieudskillernes funktion eller indeholder A- og B-stoffer<sup>1</sup>, da disse har en negativ effekt på renseanlæggets funktion.

## Olieudskillere

Herlev Kommune har oplysninger om, at seneste tømning af olieudskillere og sandfang er 30. januar 2018. Tidligere er olieudskillerne blevet tømt 2 gange om året. Dokumentation for seneste tømning af olieudskillere og sandfang skal sendes til Herlev Kommune senest den 23. november 2018.

Alarmer i olieudskillere og magasinbrønd skal jævnfør § 12 stk. 2 funktionstestes hvert år. Dokumentation for seneste funktionstest af alarmer i olieudskillere og magasinbrønd skal fremsendes til Herlev Kommune senest den 23. november 2018.

## Dampgenvindingssystem

Kontrol af dampgenvindingsudstyret reguleres af Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer<sup>2</sup>. Jævnfør § 9 og 10 i bekendtgørelsen skal der på dampgenvindingsudstyr på tankstationer, der har været i drift før 31. januar 2011 gennemføre følgende kontrol af dampgenvindingsudstyret:

*§ 9 Den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, skal løbende påse, at genvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i § 3, stk. 2 og 3, overholdes. Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.*

*Stk. 2. Egenkontrollen skal gennemføres mindst to gange om året.*

*Stk. 3. Egenkontrollen skal mindst omfatte de aktiviteter, som er angivet i bilag 1, afsnit I. Den ansvarlige for tankstationen kvitterer for hver gennemført egenkontrol. Kvitteringerne opbevares mindst fem år.*

---

<sup>1</sup> Vurderet efter retningslinjerne i Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2006

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af Motorkøretøjer, Bek. nr 1175 af 22. september 2016

*§ 10. Den ansvarlige for en eksisterende tankstation omfattet af § 3, stk. 1, skal mindst hvert andet år lade gennemføre en inspektion som beskrevet i bilag 1, afsnit II. Denne inspektion skal gennemføres af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i ISO/ IEC 17020 som type A eller C inspektionsorgan.*

*Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare inspektionsrapporten i minimum fem år.*

Har der været udført en gennemgribende renovering af anlæggene skal kontrollen af dampgenvindingsanlægget følge kravene til nye stationer. Kravene til nye stationer er angivet i § 11.

*§ 11. Den ansvarlige for en tankstation, som er omfattet af § 4, stk. 1, skal mindst én gang hvert år lade gennemføre en kontrol af benzindampgenvindingsgraden af benzinstandernes fase-II system til benzindampgenvinding i overensstemmelse med standard DS/EN 16321-2:2013.*

*Stk. 2. Benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år, hvis der er installeret et automatisk overvågningssystem.*

*Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 og 2 foretages af et kompetent firma, som beskrevet i standarden DS/EN 16321-2:2013. Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare den udfyldte testrapport i standarden DS/EN 16321-2:2013 bilag B eller lignende testrapport i minimum fem år efter kontrollens udførelse.*

Seneste inspektionsrapport samt egenkontrol af dampgenvindingssystemet skal fremsendes til Herlev Kommune senest den 23. november 2018.

### **Vurdering af miljørisiko**

Som en del af tilsynet er der lavet en miljørisikovurdering jævnfør Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Til brug for vurderingen er vedlagte vurderingsskema udfyldt.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 eller sende en mail til [signe.baek-jensen@herlev.dk](mailto:signe.baek-jensen@herlev.dk).

Venlig hilsen

Signe Kuhn Bæk-Jensen  
Center for Teknik og Miljø

---

<sup>i</sup> Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af KADA