



## Rapport for miljøtilsyn hos Semler Retail A/S, Indkildevej 16, 9210 Aalborg SØ

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	21.10.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	43223400	<b>CVR nr.</b>	27268188
<b>E-mail</b>	anjo@semlleretail-aalborg.dk	<b>P. nr.</b>	1013799373

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	20.07.1988

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-12-2015	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for afkast fra malerkabiner
22-12-2015	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for afkast fra slibning
15-11-2017	Aftale	Efterkommet	Virksomheden indfører et regelmæssigt eftersyn af spånfilteret således, at det altid er sikret, at der er optimal drift af filteret.
15-11-2017	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes senest den 15. februar 2018 sørge for at afmelde olietanken til Aalborg Kommune. Oplysninger vedrørende afmeldelse af olietanke kan hentes på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olietanke">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olietanke</a>
03-12-2018	Aftale	Meddelt	Der er fortsat registreret en 5.900 l udendørs olietank til fyringsolie i BBR. Olietanken er ikke længere i drift, og det skal sikres, at tanken er tømt og afblændet. Det er ejers forpligtelse at sørge for, at den bliver afmeldt i BBR. Skema til meddelelse om sløjfning af tanke er vedlagt.  Ved tilsynet konstateredes, at der bag affaldscontainerne stod en gammel Metax olietank, som heller ikke benyttes længere. Den virkede tom. Den skal ligeledes afblændes eller fjernes. Opvarmning af maleanlæg sker ved gas. Tanken til gas skal registreres i BBR på samme måde som en olietank.
03-12-2018	Aftale	Meddelt	Virksomheden følger i 2019 op på tømningsfrekvensen af de 2 olieudskillere samt rensning af koalescensfiltre i forbindelse med tømning.
10-11-2020	Aftale	Meddelt	Virksomheden følger op på tidligere indgåede aftaler og giver en tilbagemelding til Virksomhedsmiljø.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er indrettet med pladeværksted, herunder spartling og slibning som forbehandling til lakering samt værksted til klargøring af egne biler efter reparation. Desuden er indrettet en vaskehal til vask af de motorkøretøjer, der repareres på værkstedet.</p> <p>Anlægget til maling og lakering (3 malekabiner) er udlejet og drives af virksomheden pierre.dk Aalborg S, CVR.nr. 15000295. Maleanlægget er udvidet med en tilbygning i 2006/2007.</p> <p>Virksomheden har ingen rensebar, bremsevasker eller vaskemaskine og der udføres ikke egentligt undervognsbehandling. Mekaniske reparationer udføres på virksomhedens afdeling på Kærbyvej.</p> <p>Der findes 4 opstillede lagercontainere, ca. 40 fods, til bygningsmæssig anvendelse som lager for virksomhedens aktiviteter (dæk, fælge, karosseridele, maskiner m.m.).</p> <p>På ejendommens udendørsarealer er opstillet salgsklare biler.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	20	07.15-16.00		
	Miljøledelse			
	ISO 9001			

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Gulv afløb/værksted				Olieudskillere og sandfang
1	3	Overfladevand				Sandfang

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskillere med koalescensfiltre	6,0		5.000
2	Gulv afløb/værksted	Olieudskillere med koalescensfiltre	6,0		2.000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er tidligere registreret olieudskillere med koalescensfiltre på baggrund af anmeldelse, maj 2006.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	<p>Ved tilsynet i 2018 er der noteret og aftalt følgende:</p> <p><i>Begge udskillere og tilhørende sandfang tømmes regelmæssigt af S. P. Jensen A/S. Seneste tømning er udført 12. september 2018.</i></p> <p><i>Det blev oplyst, at udskillere og sandfang på virksomheden p.t. tømmes ca. hver 2. måned. Virksomheden vil følge op på, om det er nødvendigt, idet det vurderes, at der ikke forekommer oliespild af betydning, når der ikke udføres mekaniske reparationer.</i></p> <p><i>Det kan evt. være nødvendigt at tømme sandfang flere gange årligt. Olieudskillere skal efterfyldes med vand efter hver tømning. Der foreligger ikke oplysning om rensning/udskiftning af koalescensfiltre i olieudskillerne, hvilket virksomheden skal være opmærksom på at få udført efter behov fremover. Hvis der er flydelukke eller alarm i olieudskillerne skal disse kontrolleres og funktionsafprøves ved hver tømning. Koalescensfiltret skal skiftes eller renses i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Visse koalescensfiltre skal løftes op af udskilleren og spules med varmt vand, hvilket skal ske på et befæstet areal eller spildbakke for at forbygge olieforurening af jorden i forbindelse med rensning eller udskiftning af koalescensfiltret. Virksomheden følger op på, hvordan rensning af disse filtre foregår.</i></p> <p>Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø har ikke efterfølgende modtaget oplysninger herom, og ved tilsynet i 2020 aftales, at virksomheden undersøger nærmere og giver en tilbagemelding om status for opfølgning.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable-ret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Stander-anlæg	Bemærkning
3	2007	2007	Fyringsolie	5.900	Indendørs	NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
9cx	1985	344107	1985	Fyringsgasolie	5.900	Nedgravet		Tanken er tømt og afblændet	
9cx	1976	212243	1977	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet		Tanken er tømt og afblændet	
9cx	2007	003930-1	2013	Fyringsgasolie	5.900	Over terræn, uden dørs			10-08-2047
9cx			1965	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	<p>Ved tilsynet i 2018 er der noteret og aftalt følgende:</p> <p><i>Der er 4 nedgravede afblændede olietanke på ejendommen. Desuden er der i BBR registreret en 5.900 l udendørs olietank til fyringsolie. Det blev oplyst, at denne olietank ikke længere er i drift. Det skal sikres, at tanken er tømt og afblændet, og det er ejers forpligtelse at sørge for, at den bliver afmeldt i BBR. Vi aftalte, at jeg fremsender skema til meddelelse om sløjfning af tanken.</i></p> <p><i>Der er endvidere oplysning om en overjordisk fyringsolietank fra 1970 på 2500 l, som i BBR fremstår som en aktiv tank.</i></p> <p><i>Ved tilsynet konstateredes, at der bag affaldscontainerne stod en gammel Metax olietank, som heller ikke benyttes længere. Den virkede tom. Den skal ligeledes afblændes eller fjernes. Der er ikke oplysninger om tanken i BBR.</i></p> <p><i>Opvarmning af maleanlæg sker ved gas. Tank til gas skal registreres i BBR på samme måde som en olietank. Nærmere oplysninger herom kan ses her: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olietanke">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejebolig/olietanke</a>.</i></p> <p>Der er ikke modtaget oplysninger om opfølgning på ovennævnte forhold, og ved tilsynet i 2020 konstateredes, at tankene fortsat findes på ejendommen. Gastanken er i drift, men olietankene er fortsat taget ud af drift. Det aftales, at virksomheden følger op og giver en tilbagemelding herom til Virksomhedsmiljø.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet blev oplyst, at der netop er tiltrådt en ny skadecenterchef, Anders Jørgensen, som er kontaktperson fremover.