

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



A/S SCAN HVIDE SANDE
Fabriksvej 14
6960 Hvide Sande

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
23. september 2025
Sagsnummer
25-001276

Miljøtilsynsrapport

Adresse	Fabriksvej 14, 6960 Hvide Sande
Virksomhed	A/S SCAN HVIDE SANDE
Cvr.nr.	19400689
Type	Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover
Miljøtilsyn og affaldstilsyn	9. september 2025 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuel udvidelse af virksomheden

- Ved tilsynet oplyste I, at der evt. er planer om at bygge en tilbygning med en malekabine og en kabine til sandblæsning og metallisering. Hvis I arbejder videre med projektet, skal I indsende følgende oplysninger til vurdering af, hvilke miljøtilladelser der er nødvendig, f.eks. miljøanmeldelse eller miljøgodkendelse:
 - Udsugningskapacitet for anlægget til sandblæsning (udsugede luftmængder i normal m³ pr. time)
 - Udsugningskapacitet for anlægget til metallisering (udsugede luftmængder i normal m³ pr. time)
 - Kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler for maleanlægget (kg pr. time) /maksimale timeforbrug af maling og indhold af organiske opløsningsmidler i malingen.

Derudover kan I kontakte Kommunens byggesagsafdeling vedrørende ansøgning om byggetilladelse til projektet.

Forbrug af maling og fortynder i malekabine

- I forbindelse med miljøtilsynet har I eftersendt en opgørelse over indkøb af maling og fortynder samt indholdet af organiske opløsningsmidler (VOC) for 2024. Af oversigten fremgår, at der er



indkøbt 2.219 liter malingsprodukter og fortynder i 2024 og at der er anvendt 468 liter malingsprodukter til et projekt udenfor virksomheden. Indkøb/forbrug i malekabinen var dermed 1.751 liter og på samme niveau som ved sidste tilsyn i 2022, hvor indkøb/forbrug af maling og fortynder i 2021 var opgjort til 1.716 liter. Forbruget er fortsat højere end forbruget anvendt ved vurdering af emissionen fra malekabinen i 2019, hvor der var oplyst et forbrug på 775 liter maling og fortynder i 2018. Kommunen vil følge forbruget af maling og fortynder ved kommende tilsyn. Hvis udviklingen fortsætter, kan det forventes, at der skal laves en OML beregning til dimensionering af højden af afkastet. Det kan forventes, at der evt. vil blive behov for, at afkastet skal forlænges. Da I evt. har planer om at etablere en ny malekabine, som skal erstatte nuværende malekabine, vil Kommunen afvente jeres arbejde med projektet.

Opbevaring af metalspån

- Skærespån opbevares i overdækket container med mulighed for opsamling og aftapning af køle-smøremiddel. Ved tilsynet observerede vi, at der var et mindre spild af køle-smøremiddel på flisebelægning ved siden af containerne fra hanen til aftapning af køle-smøremiddel, der ikke var helt lukket. Aftapningshanen blev straks lukket. Containeren blev flyttet ind på areal med tæt belægning og spildet blev opsuget med kattegrus. På baggrund af oplysningerne ved tilsynet blev det vurderet, at der var tale om et mindre spild med dryp af køle-smøremiddel i en begrænset periode, hvorfor tiltagene umiddelbart vurderes at være tilstrækkelige. I har efterfølgende indsendt procedure for håndtering af spåncontaineren med tiltag til forebyggelse af spild.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af affald, kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj

¹ 1 Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

- Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest den 7. oktober 2025.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.923,5 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 6 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	8/9-2025	2
Fysisk miljøtilsyn	9/9-2025	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	9/9, 18/9, 22/9, 23/9-2025	3,0

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Affaldstilsyn

Sammen med basismiljøtilsynet blev der udført et affaldstilsyn, hvor vi sammen gennemgik de gældende regler for affaldssortering, affaldshåndtering og afsætning.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle affalds håndtering kan du se i bilaget til dette brev.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpselser.

Øvrige bemærkninger

- Der er drøftet bortskaffelse af træemballage/træaffald.
I har eftersendt kvittering for seneste afhentning af træaffald. Af kvitteringen fremgår, at P.J.P Murer- og entreprenørforretning har afleveret 1.820 kg trykimprægneret træ til Nomi4s i/s. P.J.P Murer- og entreprenørforretning er registreret i Affaldsregistret som transportør. Nomi 4s i/s er registreret som et kommunalt behandlingsanlæg. Træaffaldet er derfor transporteret af en godkendt transportør til et godkendt behandlingsanlæg. På kvitteringen står dog også, at producent (affaldsproducent) er P.J.P. Murer- og entreprenørforretning. Det er muligvis årsagen til, at træaffaldet ikke fremgår af oversigten fra affaldsdatasystemet, som vi gennemgik på miljøtilsynet.
Der skal gøres opmærksom på, at når jeres affald afhentes af en transportør og ikke en indsamler, har I fortsat ansvaret for affaldet, indtil det er afleveret på behandlingsanlægget. I skal derfor lave en aftale med behandlingsanlægget, så de ved, at affaldet kommer fra jeres virksomhed og kan indberette det til affaldsdatasystemet.

Af kvitteringen fremgår at der er afhentet trykimprægneret træ. Trykimprægneret træ vil typisk blive sendt til forbrænding og ikke til genanvendelse. Det kan anbefales, at I går i dialog med jeres affaldsmodtager/behandlingsanlægget om mulighederne for, at træaffaldet, eller dele af træaffaldet, kan sendes til genanvendelse.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.687,5 kr. for affaldstilsynet.

Timeprisen er 675 kr., og jeg har brugt 2,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af affaldstilsyn	8/9, 9/9-2025	1
Fysisk affaldstilsyn	9/9-2025	0,5
Bearbejdning af affalds tilsyn og registrering i database	18/9, 23/9-2025	1

Virksomheden faktureres for medgået tid, herunder kommunens forberedelse, kørsel, selve tilsynet, opfølgning samt efterfølgende afrapportering til Miljøstyrelsen. Taksten er fastsat efter reglerne i Affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Optrækning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne og affaldstilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør