



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**JKP Produktion ApS
Ole Rømers Vej 27
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	21.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m ²

Telefon	74533870	Hjemme- side	www.jkp-produktion.dk
E-mail	jkp_production@mail.dk	CVR nr.	19272990
Fax	74533872	P. nr.	1003889890

Matrikler
403 Ladegård, Åstrup

Acadre sagsnr.:	09/4511
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017 under punktet A 53 "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² ." - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse for spildevand meddelt af kommunen d. 10. januar 2006.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået med Kristian Kristiansen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev foretaget som et basis tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages plasma- flamme og vandskæring på virksomheden. Skæreprocesserne er virksomhedens primære opgave. Virksomheden eksperimenter med at bygge færdige maskiner af dele fra egen produktion og indkøbte dele. Der er ikke sket ændringer i produktionsarealet siden sidste tilsyn. Der foretages en smule sandblæsning, ellers foretages alt overfaldebehandling ude af huset.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Den normale arbejdstid er mandag - torsdag fra kl. 6 - 15.30. Fredage holdes der fri.
Antal ansatte	På kontoret er der Kristian og 2 ansatte. I produktionen er der 4 ansatte.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af oliefyr (3 stk).
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden har en mappe hvori der noteres hvornår der er skiftet filtre. Det var ikke alle filtre der blev noteret, og virksomheden blev opfordret til at notere alle filterskift.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	På virksomheden forefindes der gasflasker med ilt, propan og nitrogen. Udenfor porten var der opbevaret 2 x 12 gasflasker med ilt. De andre flasker er opbevaret i værkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Flamme- og plasmaskæring giver lidt røg- og partikeldannelse, der opfanges af vandbad og/eller luftfiltre. Udsugning fra skærebordene sendes via filtre til varmegenvindingsanlæg inden afkast over taget. Der forefindes også rumventilation i værkstedslokalerne. Der er såvel kuvertfiltre som posefiltre (rysteposer), som virksomheden selv skifter. Der er alarmordning for filterskift. I sliberummet og fra sandblæsningsanlægget passerer luften posefiltre inden udledning til det fri.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der findes 2 kompressorer. De er begge opstillet indendørs i den midterste hal, og er delvist lukket inde i rum afskærmet med træbeklædning. Der kan forekomme støj fra ventilationsanlæg, 1 dieseltruck og 1 gastruck. Der blev i maj 2018 klaget over støj fra ventilationsanlægget med afkast på toppen af bygningen fra en nabo. Dette ledte til, at der blev etableret støjafskærmning. Der har ikke været klager siden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Overskudsvand fra vandskærebordet ledes til sandfang og oæieudskiller, inden det ender i det offentlige kloaksystem. Der er i 2009 udtaget en analyse af spildevandet, som viste meget lave værdier af krom, nikkel og kobber. Virksomheden oplyser, at der ikke er ændret procedure eller produktionsmængde siden prøven blev udtaget i 2009.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for sidste tømning eller inspektion af sandfang og olieudskillere. I spildevandstilladelsen fra 2006 står der i vilkår 6, at der skal føres en driftjournal som viser tidspunktet for sidste kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere. Kommunen henstiller, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1004	Olie	5.900		Over jord	NEJ
1005	Olie	1.200		Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 tanke på virksomheden. En overjordisk udendørs ståltank på 5.900 liter fra 2005 indeholdende fyringsgasolie. Denne tank er placeret bag værkstedet. En overjordisk udendørs ståltank på 1.200 liter fra 2009 til fyringsgasolie. Denne står på vestsiden af kontorbygningen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der findes containere til brændbart affald og pap/papir, der afhentes hver 14. dag af City Container. Begge containere står indendørs. Metalspåner og slagger fra skærebordene opbevares udendørs i metaltrommer og afhentes af Jespers Jernhandel. Det blev oplyst, at når skærebordene blev tømt, blev der ringet efter Jesper Jernhandel også blev metaltromlerne tømt indenfor 2-3 dage. Såvidt det er muligt, skal denne fraktion opbevares overdækket indtil afhentning. Metalafskær og rester af jern og metal stables ude og inde og afhentes af Jesper Jernhandel. Slibesand fra vandskærebordet opbevares i bigbag af 0,5 m3 udendørs på forpladsen. På tidspunktet for tilsynet var der opbevares cirka 20 bigbag. Det blev oplyst at der ved 30-35 bigbags blev bestilt afhentning. Fraktionen aftages af RGS Nordic, og faktura blev fremvist ved tilsynet. Denne fraktion skal overdækkes for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand. Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand.

--	--

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Maskiner serviceret af eksternt firma. Maling af emner forestages ude af huset. Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffelse af hydraulikolie fra 2017, hvor virksomheden selv havde skiftet olien på en af maskinerne. Der blev gjort opmærksom på kravene til opbevaring af olieprodukter.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har kortlagt grunden på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen henstiller, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen henstiller, at virksomheden inden d. 4. oktober 2019 fremsender dokumentation for kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller. Kommunen henstiller til, at oplaget af slibesand fra vandskærebordet skal beskyttes mod vejrlig for at undgå udvaskning af stoffer til jord og vand.

