

Vesterkær Maskinværksted
Grothsvej 1
9300 Sæby
Att.: Henrik Vesterkær

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: i.h.vesterkaer@gmail.com

15. maj 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Vesterkær Maskinværksted beliggende Grothsvej 1, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2012-06551

Frederikshavn Kommune har den 14.05.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: makl@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Henrik Vesterkær og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Opbevaring af spåneaffald**

En enkelt stålromle med låg indeholdende ganske lidt spåneaffald med rester af brugt kølesmørremiddel blev under tilsynet opbevaret udendørs på en fortovsflise i haven, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Virksomheden skal jf. Frederikshavn Kommunes "Regulativ for erhvervsaffald" gældende fra den 01-10-2018 opbevare farligt affald i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Det blev på tilsynet **aftalt**, at alt virksomhedens farlige affald, herunder bl.a. spåneaffald, fremadrettet placeres på tæt belægning, således der ikke er risiko for spild/afløb til undergrunden.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98463342	CVR nr.	50768317
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, hvor ejer bor på lokaliteten. Virksomheden er stiftet tilbage 1967. Virksomheden er underleverandør til Roblon. Produktionen består af drejning og fræsning af metalemner til specialfremstillede mindre serier. Virksomheden har et utal af maskiner, men ikke alle maskiner er i brug. Virksomheden er normalt i drift fra kl. 07-16.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med oliefyr.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er etableret udsugning fra værkstedet. Luften udledes via et afkast som er ført ca. 1 meter over tagryg. Virksomheden svejser i et begrænset omfang. Virksomheden anvender en båndpudser, hvorpå der sidder en pose, der opsamler støvet vha. sug. Posen leveres sammen med øvrig jern og spåner til Sæby Produkthandel. Virksomheden anvender desuden en anden slibemaskine, som ikke har opsamlings pose. Den proces foregår inde bag lukkede porte og kommune vurderer ikke på nuværende tidspunkt, at det er til gene for omgivelserne.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjklilder på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk. Kompressor er placeret udendørs. Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der genereres og afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Ejer oplyser, at der muligvis findes et afløb i graven, som er etableret i forbindelse med en anden aktivitet på adressen (værksted). Graven er ikke i brug og lukket til med plader - det er ikke muligt at komme ned i graven, eftersom der står flere maskiner ovenpå pladerne. Ejer af virksomheden har ikke kendskab til andre/flere afløb i produktionslokalet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ejer oplyser, at der formentlig er en olieudskillere, som afløbet fra graven er tilkoblet, da der tidligere har været værksted på lokaliteten. Olieudskilleren anvendes ikke længere, da der ikke produceres processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 1 aktiv tank i BBR: Størrelse: 1200 L Placering: Udendørs, over terræn Indhold: Fyringsgasolie År: 2004 Ejer oplyser, ved sidste tilsyn i 2018, at plast olietanken fra 2005 har fået en revne øverst og er derfor ikke længere i brug, hvilket også står registreret på BBR. Kommunen anmodede ved sidste tilsyn, om skriftlig dokumentation/orientering, så snart tanken er afhentet eller afskaffet. Tanken blev inden årsskiftet til 2019 afleveret på genbrugspladsen - tanken var tømt. Frederikshavn Kommune sletter tanken fra ejendommens BBR på baggrund af ejers oplysninger.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Spraydåser: Intet Spildolie: Intet Brugt køle-smøremiddel: Intet - maksinerne får ikke skiftet kølesmøremiddel. Ved tilsynet i 2018 blev det noteret, at spåneaffaldet med rester af brugt kølesmøremiddel opbevares i 200 l tromler med låg. Ejer oplyser, at det er flere år siden, at metal og spåner sidst er afhentet. Der var få tromler, som stod direkte på græsset. For at forhindre et evt. spild til jorden indskærpes det over for virksomheden, at alle tromler med spåneaffald opbevares på tæt belægning. Dette var efterkommet ved opfølgende tilsyn senere på året (2018), hvor alt metal affald var afhentet af Sæby Produkthandel. Ved dette års tilsyn stod en enkelt tromle med ganske lidt spåneaffald på en fortovsflise på græsset, se nedenfor:  Det aftaltes med virksomheden, at tromlen stilles sammen med det andet farlige affald på det befæstede areal uden for porten til maskinhallen.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: AVØ Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel Pap og papir: frasorteres og spejderne afhenter. Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.