



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26  
jont@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Gram Autoservice v/Ole Olsen**  
**Industrivej 16**  
**6510 Gram**

Dato for miljøtilsyn:	17.06.2019
Til stede ved tilsyn:	Ole Olsen, ejer. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74821100	Hjemmeside	www.gramautoservice.dk
E-mail	gramautoservice@mail.dk	CVR nr.	31955173
Fax		P. nr.	1015067310

Matrikler	1300 Gram Ejerlav, Gram
-----------	-------------------------

Acadre sagsnr.:	19/37179
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværkstedet m.v., nr. 1312 af 8. november 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med ejer, Ole Olsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Baggrunden for tilsynet var Haderslev Kommunes tilsynskampagne for 2019 vedr. uanmeldte autoværksteder. Tilsynet blev udført som et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er et almindeligt autoværksted, hvor der foretages service, reparationer og dækskifte.  Virksomheden drives primært i bygning 2. Bygning 4 er primært ejerens hobbyværksted. Der opbevares dog dæk og spildolie i hobbyværkstedet.
Driftstider	Der arbejdes på virksomheden mandag - torsdag fra kl. 7.45 - 16.30 og fredag fra 7.45 til 14.00.
Antal ansatte	Der er 2½ ansatte på virksomheden, hvor den halve er en kontomedarbejder.
Ressourcer	Værkstedet er opvarmet ved hjælp af pillefyring.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Motorolie og gearolie er opbevaret i værkstedet på gulvet i 200 liters tromler, samt i en 60 liters tromle. Sprinklervæske og kølervæske er opbevaret i værkstedet på gulvet i 60 liters plastdunke.  Der er ingen afløb i gulvet i værkstedet, samt gulvet er bestandigt uden nævneværdige revner, hvorfor opbevaring på gulv uden spildbakke er i orden. Virksomheden har kattegrus, som bruges til ad absorbere spild.  I rummet ved kompressoren opbevares maling, som primært er til privat brug. Der er ikke afløb i dette rum.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Virksomheden har punktudsugning som sættes på udstødningsrøret når biler er tændte indendørs. Denne har afkast over taget.</p> <p>Virksomheden anvendte på tilsynet svejseanlæg uden etableret udsugning. Det blev oplyst, at det var yderst sjældent at der blev svejst på virksomheden. Hvis der i fremtiden ønskes at der skal kunne svejdes på virksomheden skal der etableres udsugning til svejserøgen jf. § 11 stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen.</p>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en kompressor, som står i et mindre rum i bygning 4 på ejendommen. Der vurderes, at der ikke fremkommer væsentlig ekstern støj fra virksomheden.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der produceres udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden. Bilvask bliver foretaget i vaskehal.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>I BBR er der registreret 1 x 1.200 liters tank. Det blev ved tilsynet oplyst, at denne tank var fjernet. Virksomheden havde dog fået en spildolietank, som ikke var registreret i BBR.</p> <p>Tanken er en 1.000 liters dobbeltvægget tank som står indendørs i bygning 4. Virksomheden kunne ikke fremvise tankattest. Et billede af tankmærkatet vil blive fremsendt når tanken bliver tømt, da tanken stod således at tankmærkatet var ind mod væggen.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har 2 minicontainere stående indendørs, en til brændbart og en til pap. Disse tømmes af City Container cirka hver 14. dag. Der var en mindre mængde pap i brændbart containeren, hvilket fremadrettes skal sorteres til genanvendelse.</p> <p>Dæk opbevares udendørs. Dæk bliver afhentet i ABAS-ordningen efter behov.</p> <p>Jern og metal er opbevaret i en container udendørs. Containeren er ikke overdækket, hvilket gør at olie mv. kan udvaskes til jorden under containeren når det regner. Containeren til jern og metal indeholdte spraydåser.</p> <p>Udendørs opbevarede virksomheden plastkofangere fra biler. Disse blev skåret op i mindre stykker og smidt i brændbart containeren. Plastkofangere kan genanvendes. Der skal etableres en ordning for genanvendelse af plastkofangere på virksomheden.</p> <p>Kommunen henstiller til, at jern og metal containeren skal beskyttes mod vejrlig, samt at spraydåser udsorteres i ABAS ordningen.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Oliefiltre, absorptionsmidler, spraydåser, bremsevaskevand, bremsevæske og kølevæske var opbevaret indendørs i beholdere fra ABAS. Beholderne bliver tømt efter behov af ABAS.</p> <p>Brugte klude til aftørring og lignende indsamles i en beholder og afhentes af Berendsen, som vasker kludene og sender dem retur.</p> <p>Spildolie opbevares i en tank i bygning 4, og afhentes af Avista, som senest afhentede 820 liter. d. 15/1-2018.</p> <p>Udendørs var der opbevaret 3 skadede biler. Bilerne er forsikringsager og bliver løbende fjernet. Ejer blev oplyst om reglerne for opbevaring af skrotbiler.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har kortlagt grunden på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen henstiller til, at jern og metal containeren skal beskyttes mod vejrlig, samt at spraydåser udsorteres i ABAS ordningen.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at der henstilles til, at jern og metal containeren skal beskyttes mod vejrlig, samt at spraydåser udsorteres i ABAS ordningen.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund  
Miljømedarbejder