



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	Sindal Varmeforsyning
<b>Adresse</b>	Gutenbergvej 15, Sindal
<b>Dato for tilsyn</b>	27.11.2018
<b>Virksomhedstype</b>	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
<b>CVR-nr.</b>	59426915
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

### Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

<b>27-11-2018</b>	Henstilling	Afløb og overløb fra askekasse ledes direkte til kloak, hvilket ikke er en miljømæssig forsvarlig måde at håndtere spildevandet på, da det både indeholder tungmetaller og har en meget høj Ph-værdi.

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurennet-grund>

