

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 23-11-2020 på ejendommen:

Sønderskovvej 10
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Opmærksomhedspunkt:

- Rosendalvej 0/Bindesbølvej 30C: **Boringer skal have etableret korrekte overdækninger/låg.**
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Vejlevej 80A		1.600
Afgive til opbevaring		Bindesbølvej 30C		800

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1998	01-10- 2018	5	750	3.200	Teltdug	Beholder kontrolleret 01-10-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2005	21-01- 2014	10	724	3.235	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-01-2014.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.200 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2018.<ul style="list-style-type: none">o Skal foretages hvert 5. år. pga. afstand til å.- Gyllebeholderen har teltoverdækning.- Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.235 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2014.- Gyllebeholderen har teltoverdækning.- Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . ved Bindesbølvej 30C/Rosendalvej 1. <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderen er fra 2012.- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.- Flydelag: Tom ved tilsynet. Flydelag er tilført halm.- Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.600 m ³ . ved Vejlevej 80A. <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol er sidst udført i 2018.- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Vejlevej 80A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1324 og 103.1549 ved Vester Grenevej 6): I alt 52.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket: Ok. <p><u>Vester Grenevej 11C:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1385 og 103.1639): I alt 28.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Boringer ikke set i forbindelse med tilsynet. <p><u>Rosendalvej 0 (tidligere 1):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 7 boringer (DGU nr. 103.1529, 103.1528, 103.1543, 103.1508, 103.1507, 103.2048 og 103.2049): I alt 144.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket:<ul style="list-style-type: none">o 2 nye boringer i læhegn: Ingen overdækning/overbygning.o Resten af boringer: Ikke noget låg. <p><u>Vurdering:</u> Boringer skal have etableret korrekt overdækninger og låg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-02-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.