




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-02295
Ref. LOPED / TISCH
Dato: 20. september 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Uggeløse Losseplads III, boring 18D Uggeløse II
Virksomhedens adresse	Mosegårdsvej, 3540 Lyngø
CVR nummer	34208115
Virksomhedstype	504 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	20.06.2018
Baggrunden for tilsynet	Opfølgning på klage
Varsling af tilsynet	20.06.2018
Deltagere fra virksomheden	-
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lone Grunnet og Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Tilsyn med perkolat udslip fra pumpebrønd på Uggeløse Losseplads III og udslip ved deponiets perkolatbassin.
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Konklusion
10. august 2018	indskærpelse	Vilkår B1 om bortskaffelse af perkolat er ikke overholdt.
15. juni 2018	Varsel af undersøgelsespåbud efter jfl. fremsendt	Vilkår i undersøgelsespåbuddet er overholdt før fremsendelse af endeligt påbud.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, og beskrives først i et senere tilsyn.

Jordforurening

Ved tilsynet blev konstateret tegn på mulig jordforurening ved pumpebrønden og ved perkolatbassinet.

Konstateret i forbindelse med klagen

Spild ved perkolatbassinet

Ved perkolatbassinet beliggende på matr. nr. 4y Uggeløse By, Uggeløse blev ved tilsynet konstateret, at perkolatet havde stået helt op til kanten i perkolatbassinet. Dette fremstod tydeligt, da perkolatbassinets kant /membranen var dækket af okker aflejret fra perkolatet.

Nedenstående foto viser kanten af perkolatbassinet set fra bassinets nord-nordvestlige hjørne. Af billedet fremgår, at perkolatet har stået helt op til kanten af bassinet, og stedvis viser tunger af okker, at perkolatet er løbet ud over kanten af bassinet. Perkolatet synes især

at have stået højt i bassinets nord-nordvestlige hjørne, hvilket må skyldes områdets generelle topografi.



Nedenstående foto viser et eksempel på okkerfarvning af græsset, hvor perkolat er løbet ud over kanten af perkolatbassinet og ind i græsset. Billedet er taget nær perkolatbassinets nord-nordvestlige hjørne.



Perkolatpumpebrønden

Perkolatoverløbet blev først observeret af en privatperson i området, som konstaterede udløb fra perkolatpumpebrønden, som ses på nedenstående foto. Brønden er beliggende på matr. nr. 4x Uggeløse By, Uggeløse. Perkolatet er løbet ud af huller i brøndens sider og, som følge af topografien, ned ad bakke ind over den del af matriklen, som anvendes til landbrugsdrift.



Nedenstående foto viser rødfarvning af markens jord som følge af overløb med okkerholdig perkolat. På marken dyrkes korn.



Perkolatet er fortsat ned ad bakke på matr. nr. 4x Uggeløse By, Uggeløse og er først standset ude på marken ud for det sydlige hegn, som er beliggende på matr. nr. 8e. Uggeløse By, Uggeløse, se nedenstående foto. Perkolatet er derimod ikke løbet ind på denne matrikel.



Opsummering:

Som opfølgning på tilsynet fremsender Miljøstyrelsen en indskærpelse til ARC/Uggeløse Losseplads om overholdelse af vilkår B1 om bortskaffelse af perkolat i Miljøstyrelsens revurdering af den 3. november 2016.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.