



## Rapport for miljøtilsyn hos Byens Billeje Aalborg ApS, Sundsholmen 4, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	10.12.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	70 25 18 25	<b>CVR nr.</b>	36436549
<b>E-mail</b>	hra@byensbilleje.com	<b>P. nr.</b>	1023432168

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	Ikke fornøden.
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	11.11.2019

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-01-2018	Aftale	Efterkommet	Sikkerhedsdatablade for flere Tectyl-produkter
31-01-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal ansøges om tilslutningstilladelse
31-01-2018	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Der skal indsendes anmeldelse af farligt affald
31-01-2018	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Der skal føres diverse journaler
22-01-2019	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Skal føre journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og regulativ for erhvervsaffald § 12, stk. 3.
22-01-2019	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Anmelde farligt affald
22-01-2019	Indskærpelse	Ikke dokumenteret endnu	Tromler/tønder skal afleveres som farligt affald.
22-01-2019	Indskærpelse	Ikke efterkommet	Opbevaring af flydende råvarer og -affald skal ske på spildbakker eller lign. iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk.2
22-01-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Stærkt støjende aktivitet skal flyttes indendørs.
22-01-2019	Henstilling	Efterkommet	Oplysninger til færdiggørelse af tilslutningstilladelse
22-01-2019	Henstilling	Ikke efterkommet	Anmelde olietanke til BBR
22-01-2019	Henstilling	Meddelt	Vand fra vaskepladsen skal holdes indenfor vaskepladsens tætte areal.
22-01-2019	Henstilling	Er undersøgt, ikke muligt.	Undersøg muligheden for substitution af miljøfarlige stoffer
22-01-2019	Henstilling	Ikke efterkommet	Oplysninger om fyringsanlæg/skorstene
10-12-2019	Indskærpelse	Meddelt	Der må ikke opbevares tromler der indeholder benzin, olie eller stoffer eller blandinger der er klassificeret som miljøfarlige (affald eller tilsvarende råvarer) hverken udendørs eller indendørs, når der ikke er indrettet en opbevaringsplads der opfylder kravene op opsamlingsvolumen, ingen afløb, overdækning mm, jf. auto-værkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2.
10-12-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden indsender oplysninger om antal skorstene fra fyringsanlæg, hvilke type brændsel der anvendes, størrelse på fyringsanlæg samt skorstenenes højde over terræn.
10-12-2019	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomheden indsender kopi af kvittering som dokumentation for korrekt bortskaffelse. Der skal

Dato	Type	Status	Kommentar
			endvidere indsendes kopi af kvittering for korrekt bortskaffelse af tromlerne, der blev afhentet efter tilsynet i januar 2019.
10-12-2019	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden indsender anmeldelse af farligt affald, hvilket blev indskærpet ved sidste tilsyn.
10-12-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden indsender kopi af journaler iht. vilkår 9 i tilladelse til afledning af spildevand samt journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 for året 2019, hvilket blev indskærpet ved sidste tilsyn.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager undervognsbehandling og har planer om at etablere autolakering.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl.)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		0-24	8-16	8-16
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Undervognsbehandling			
2	Udstødningsgas			
3	Naturgaskedel (???)			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek.)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	9,0		0,50	0,63	4,16	22,70	20,0
2							
3							

Rumopvarmning:
Oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Luftafkast indgik ikke i dette opfølgende tilsyn. Det skal dog nævnes, at afkastet fra den kommende malerkabine/blanderum skal dimensioneres iht. til reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette arbejde med OML-beregninger er allerede i gang. Da der er lidt tvivl om tolkningen af reglerne vedr. blandingsfortynder (der er hovedgruppe 2, kl. I-stof i malingen), er der sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Afkastberegningen skal være på plads inden etableringen og indgå i anmeldelsen af autoværkstedet.</p> <p>I tilsynsnotat af 28. januar 2019 fremgik det, at virksomheden skulle undersøge, hvor mange skorstene der er fra fyringsanlæg. Vi har ikke modtaget oplysninger herom. Jeg vil gerne have oplyst, hvor mange skorstene der findes fra fyringsanlæg, hvilket brændsel der anvendes, størrelse på fyr samt skorstenenes højde over terræn. <b>Oplysningerne skal indsendes senest den 1. februar 2020 eller i anmeldelsen af autoværksted.</b></p>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, udendørs	Støjkluder indgik ikke i dette opfølgende tilsyn. Dog skal det nævnes, at støvsugning og måttebankning, som tidligere foregik udendørs, ikke længere udføres på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har den 11. november 2019 fået tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale spildevandsanlæg. I tilladelsen er stillet vilkår om egenkontrol. Virksomheden har været i forbindelse med Analytech om at få udtaget og analyseret egenkontrolprøver. Det antages, at dette er sat i system, og at Virksomhedsmiljø fremover modtager analyserne direkte fra Analytech.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	<p>Virksomheden har fået lavet en tæthedsprøvning iht. tilladelsen til at aflede spildevand.</p> <p>Aftale med firma om tømning af sandfang og olieudskiller samt kvitteringer for tømninger skal fremgå af en journal, jf. tilslutningstilladelsens § 9. Det er vigtigt, at kvitteringerne opbevares på en sådan måde, at de er nemme at finde frem ved tilsyn eller på forlangende - fx i mapper (papir eller elektronisk).</p>

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1988		Fyringsolie	1.200	Indendørs	NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Ved tilsynet i februar 2018 var der en olietank fra 1988, som skulle udskiftes, da sløjfningsterminen udløb med udgangen af 2018.</p> <p>Det er efterfølgende oplyst, at tanken er erstattet af en 1800 l olietank fra OK. Den gamle tank står der stadig, men er ikke i brug.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Vi har ikke modtaget kopi af tankattest for den nye tank og derfor er BBR heller ikke ajourført med oplysninger om tanken. Det blev aftalt, at virksomheden indsender kopi af tankattest og anmelder sløjfning af eksisterende tank, og at jeg videresender oplysningerne til BBR-afdelingen. Det blev også oplyst, at når autolakeringen sættes i drift, vil der blive konverteret til gas. Når olietanke nedlægges/bortskaffes og gastank opsættes, skal der indsendes oplysninger herom, inkl. kopi af tankattest for gastank.</p> <p>Det er til enhver tid ejers ansvar, at BBR er ajourført med de korrekte oplysninger, og det er også ejers ansvar at overholde sløjfningsterminer, men såfremt der sker uheld med olie, kan brugeren blive draget til ansvar, jf. olietankbekendtgørelsens kapitel 8.</p> <p>Se olietankbekendtgørelsen her: <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210526#idd30aae6f-f175-4f93-9d06-d0c1e8870323">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210526#idd30aae6f-f175-4f93-9d06-d0c1e8870323</a></p>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Ved sidste tilsyn stod der nogle ikke-tomme tromler udendørs. Disse var fjernet, men der er ikke indsendt kopi af kvittering for korrekt bortskaffelse. Ved dette tilsyn stod to tromler udendørs til afhentning samt en mindre tromle, som stod i en ikke tæt bakke. Virksomheden lovede, at alle 3 tromler ville blive afhentet samme dag, og at der bliver indsendt dokumentation herfor snarest muligt. Der skal ligeledes indsendes den manglende dokumentation for tromlerne fra sidste tilsyn. <b>Seneste frist for indsendelse er 1. februar 2020.</b></p> <p>Virksomheden skal indrette en plads indendørs med opsamlingsbakker, hvor farligt affald kan stå indtil afhentning. Alternativt kan der indrettes en plads udendørs til farligt affald. Det indskræpes, at der ikke må opbevares tromler der indeholder benzin, olie eller stoffer eller blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige (affald eller tilsvarende råvarer), hverken udendørs eller indendørs, når der ikke er indrettet en opbevaringsplads, der opfylder kravene til opsamlingsvolumen, ingen afløb, overdækning mm, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og stk. 2 samt i: Kommunal forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald, som kan ses her: <a href="https://www.aalborg.dk/media/4705935/kommunal-forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier-aalborg-kommune.pdf">https://www.aalborg.dk/media/4705935/kommunal-forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier-aalborg-kommune.pdf</a></p>
Affald, anmeldelse af farligt affald	<p>Virksomheden skal anmelde farligt affald. <b>Anmeldelsen skal indsendes senest den 1. februar 2020.</b></p> <p>Link til anmeldelsesskema: <a href="https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/husk-anmeldelse/anmeldelse-af-farligt-affald.aspx">https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/husk-anmeldelse/anmeldelse-af-farligt-affald.aspx</a></p> <p>Link til affaldsbekendtgørelsen, hvor EAK-koder fremgår af bilag 2 (det med fed skrift er klassificeret som farligt affald): <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207367#id0397a84c-cc86-4ecd-85fb-074081676dee">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207367#id0397a84c-cc86-4ecd-85fb-074081676dee</a></p>
Affald, opbevaring	<p>Der stod en enkelt tromle til spildolie, som ikke stod på spildbakke. Ellers havde virksomheden anskaffet spildbakker til opbevaring af olier/kemikalier. Det er til enhver tid virksomhedens ansvar, at råvarer og affald opbevares efter forskrifterne.</p> <p>Der er blevet anskaffet en container til tomme spraydåser.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	<p>Virksomheden ønskede oplyst, om der er lagt naturgasnet ud i erhvervsområdet. Det er efterfølgende undersøgt, hvor naturgasnettet ligger. Der ligger en ledning lige vest for motorvejen, men der er ikke ført en ledning over i det område, hvor virksomheden er beliggende.</p> <p>Inden idriftsættelse af malerkabine, skal der foretages en anmeldelse af autoværksted iht. kravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 5. Anmeldelsen skal være Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø i hænde inden etableringen af autolakeringen – dog bør anmeldelsen omfatte hele virksomheden.</p> <p>Kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen skal overholdes. Autoværkstedsbekendtgørelsen kan findes her: <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210135">https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210135</a></p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Vedr. journalføring, blev det aftalt, at virksomheden indsender kopi af journaler for 2019 <b>senest den 1. februar 2020</b>.</p> <p>Der skal indsendes journal iht. vilkår 9 i tilladelse til afledning af spildevand samt journal iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14.</p>
Miljøforbedringer, miljømål	<p>Virksomheden har kun ét produkt som er mærket "Miljøfarlig". Der er tale om en spraydåse fra Motip indeholdende bremserens. Det er ikke muligt at substituere dette produkt til et, der ikke er "Miljøfarlig".</p>