

Tidy Car  
Lollandsgade 1  
8600 Silkeborg

Att.: Ole S. Sørensen  
ole@tidycar-silkeborg.dk

3. april 2018

### **Miljøtilsyn hos Tidy Car, Lollandsgade 1, 8600 Silkeborg**

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Der indskræpes, at spraydåser håndteres og bortskaffes som farligt affald.

Det blev oplyst at tomme spraydåser kommes i containeren med brændbart affald. Alle spraydåser betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter. Med baggrund i Silkeborg kommunes erhvervsaffalds regulativ § 12 indskræpes det hermed, at virksomheden opbevarer brugte spraydåser som farligt affald og at de bortskaffes til godkendt modtager.

Virksomheden kan vælge enten tilmelde sig genbrugspladsordningen, hvor der mod betaling kan afleveres farligt affald, eller aflevere farligt affald til en godkendt modtager.

Dokumentation for at spraydåser opbevares som farligt affald, skal være Silkeborg Kommune i hænde **senest 25. april 2018.**

Dokumentation på at spraydåser er blevet bortskaffet til godkendt modtager skal gemmes, og kunne forevises ved næste tilsyn.

Miljøstyrelsens affaldsregister:

<http://mst.dk/affald-jord/affald/indsamleruddannelsen/om-affaldsregisteret/>

Genbrugspladsernes ordning for erhverv:

<http://www.silkeborgforsyning.dk/Erhvervsaffaldsgebyr.aspx?ID=2927>

## 2. Kontrol af sandfang og olieudskiller

Som det står i vilkår i tilslutningstilladelsen skal der udføres månedlig kontrol af sandfang og olieudskiller, samt føres driftsjournal med tømning og rensning. Ved tilsynet blev der fremvist kvittering for tømning af olieudskiller (se foto i bilag 3).

Silkeborg kommune ønsker dokumentation for sidste tømning af virksomhedens sandfang fremsendt **senest d. 25. april 2018**.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2018 er 322,49 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke er tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89 70 15 38 eller EFVJ@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma F. Vestergaard  
Biolog

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN</b> |
|---------------------------------------------|

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tilsynsdato</b>                   | 01.02.2018              |
| <b>Virksomhed</b>                    | Tidy CarTidy Car        |
| <b>CVR-nummer</b>                    | 10073588                |
| <b>P-nummer</b>                      | 1000013404              |
| <b>Virksomhed:</b>                   | TIDY CAR SILKEBORG ApS  |
| <b>Adresse</b>                       | Lollandsgade 1          |
| <b>Postnummer og by</b>              | 8600 Silkeborg          |
| <b>Kontaktperson</b>                 | Ole Schilling Sørensen  |
| <b>E-mail</b>                        | ole@tidycar-silkebog.dk |
| <b>Telefonnummer</b>                 | 86 81 46 88             |
| <b>Virksomhedstype:</b>              | Q01 – Autoværksteder    |
| <b>Opstartsdato:</b>                 | 1998                    |
| <b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b> |                         |
| <b>Fra virksomheden</b>              | Ole Schilling Sørensen  |
| <b>Tilsynsførende</b>                | Emma F. Vestergaard     |

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt [Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune](#).

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er [omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor](#).

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter følgende godkendelser, tilladelser og påbud:

- Tilslutningstilladelse af d. 18. november 1999.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med pleje af biler, herunder vask, motorrens, polering, rengøring af sæder mv. Der foretages ikke autoreparation, lakering eller undervognsbehandling på virksomheden. Virksomheden beskæftiger kun ejer Ole Schilling Sørensen. Således foregår det meste af klargøringen inkl. støvsugning i samme lokale.

Der foretages ugentligt klargøring af 5-10 biler.

### Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støj-kilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

### Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Virksomheden er indrettet med tre lokaler hvoraf 2 benyttes til:

- Polering af biler, rengøring af sæder og støvsugning
- Motorvask med hedvandsrenser og almindelig vask med autoshampoo og børster der er afløb til olieudskiller.

Det sidste lokale har tidligere været til støvsugning, men står tomt i dag.

Værkstedet er indrettet med to sakselifte og en søjlelift.

**Virksomhedens processer**

- Vask med hedtvandsrensere
- Vask med vandslange og børste
- Polering

**Virksomhedens areal**

Virksomhedens samlede areal er på ca. 420m<sup>2</sup>. Heraf udgør produktionsarealet ca. 400 m<sup>2</sup>.

**Antal ansatte**

Der er en person beskæftiget på værkstedet (ejer).

**Driftstid**

Mandag - Fredag kl. 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

**RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER****Der anvendes råvarer og hjælpesoffer i form af:**

- Vaskemidler (ca. 50L Delta F2)
- Autoshampoo (10-20 L)
- Mindre mængde af forskellige produkter til indvendig rengøring af bilerne

Virksomheden anvender ingen olieprodukter i produktionen

Virksomheden benytter en lille mængde spraydåser i bl.a. matsort og silikonespray. Virksomheden genbruger alle klude (mikrofibre klude) og vasker selv disse på adressen.

Opbevaring og håndtering

Autoshampoo, rengøringsmidler og andre råvarer står frit langs væggene på fast belægning. Spraydåser står fremme frit på bordene langs væggene. I hjørnet i vaskerummet står en plast tromle hvor der er fortyndet sæbe i. Derudover opbevares råvarer i dunke. Det blev oplyst at dunkene ikke var større end 25 L.

Der vurderes, at der opbevares råvarer i mindre mængder.

**AFFALD****Virksomhedens affaldsproduktion:**

| Affaldstyper                                                                      | Opbevaring                                           | Mængde/år                                     | Indsamler/<br>Transportør                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Spraydåser</b>                                                                 | Indendørs på beton-<br>gulv/ hylder                  | 10-12 stk.                                    | Kommes i brændbart<br>afflad                              |
| <b>Slam fra Sandfang<br/>og benzinudskiller</b>                                   | -                                                    | Ca. 1,6 m <sup>3</sup>                        | Marius Pedersen –<br><b>sidst tømt d. 27-10-<br/>2017</b> |
| Brændbart industriaf-<br>fald inkl. pap/papir<br>plastikdåser, gamle<br>bilmåtter | Udendørs container<br>med låg omme bag<br>værkstedet | 400 L container<br>tømmes 1 gang<br>pr. måned | Marius Pedersen                                           |
| Tomme flasker med<br>sæbeprodukt                                                  | Indendørs på betongulv                               |                                               | Kommes i brændbart                                        |
| Dagrenovation                                                                     | Alm. udendørs contai-<br>ner                         |                                               | Kommunal ordning                                          |

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabel-  
len, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

#### Spraydåser:

Det blev oplyst at spraydåser blev smidt sammen med brændbart industriaffald. Spraydåser  
er farligt affald og skal håndteres derefter. Der blev på tilsynet gjort opmærksom på, at  
spraydåser fremover skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.

### Affald i øvrigt

Firmaet har ingen batterier eller elektroniskaffald. Brændbart industriaffald opbevares uden-  
dørs i 400 L container. Firmaet er tilmeldt den kommunale dagrenovation ordning og be-  
nytter ikke genbrugspladsen.

### LUFTEMISSIONER

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

### Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr.

Den tilhørende olietank er en 1.200 L tank, der er monteret med enstrenget rørføring og overfyldningsalarm.

## TANKE

### Tankoversigt

| Nr. | Indhold     | Placering              | Størrelse | Fabrikationsår | Sløjfes inden udgangen af: | Registreret i BBR? |
|-----|-------------|------------------------|-----------|----------------|----------------------------|--------------------|
| 1   | fyringsolie | Overjordisk, uden-dørs | 1.200 L   | 2008           | 2048                       | ja                 |

## SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af spildevand fra max 750 biler og max 750 motorer årligt.

Der anvendes hedtvandsrenser og ikke-olieemulgerende midler til motorvask samt auto-shampoo, slange og børste til bilvask.

Spildevandet ledes via sandfang og olieudskillere.

Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 18. november 1999

Ifølge tilladelsen skal virksomheden:

- Føre månedlig kontrol med olieudskilleren og sandfanget
- Føre driftsjournal for tidspunkt for tømning og rensning af sandfang og olieudskillere

Der blev på tilsynet fremvist kvittering for sidste tømning af olieudskilleren, men ikke fremvist andet fra driftsjournalen. Virksomheden fører driftsjournal for tidspunkt for tømning og rensning af sandfang og olieudskillere, men fører ikke månedlig kontrol med olieudskilleren og sandfanget.

Virksomheden har en aftale med Marius Pedersen om tømning af olieudskillere og sandfang en gang årligt.

Der er i 2016 kommet ny viden om olieudskilleres tæthed. Miljøstyrelsen vurderer, at mindst 35% af olieudskillere anlagt før 1990 formentligt er utætte. Utætheder kan betyde, at jorden omkring olieudskilleren er forurenet. Der vil muligvis komme lovgivning på dette område i fremtiden.

### **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Afstand til boliger >100 m

Kompressor i støjisolerende kasse bagved værksted. Kompressoren kører kun i åbningstiden

Vask med hedtvandsrensere foretages indendørs i vaskerum.

### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Virksomheden er placeret i et område med almindelig drikkevandsinteresser (OD) samt ca. 100m nord for Silkeborg Lang sø, som er beskyttet naturområde.

Gulvet er beton og uden gennemgående revner. Olieudskilleren bliver kontrolleret i forbindelse med tømning en gang om året.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Der føres drift journal indeholdende:

- 1) Årligt forbrug af vaskemidler.
- 2) Mængden og tidspunkt for aflevering af farligt affald.
- 3) Tidspunkt for tømning af benzin- og olieudskillere.

Resultaterne skal opbevares i min 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndighederne.

### **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baggrund for tilsynet        | Tilsynet er udført som basistilsyn.                        |
| Der er ført tilsyn med       | Alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø |
| Jordforurening               | Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.        |
| Påbud, forbud el. indskærper | Der er meddelt 1 indskærpelse                              |
| Konklusioner på egenkontrol  | Virksomheden fører ikke egenkontrol                        |
| Opfølgning på tilsyn         | De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.        |

## **Bilag 2: Oversigtsplan**



sb via OU