

Wood Zone ApS
Katsigvej 6A
9900 Frederikshavn
Att.: Martin Estrup

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: martin@woodzone.dk

27. maj 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Wood Zone ApS beliggende Katsigvej 6A, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2021-02805
Dokumentnummer: 8807165

Frederikshavn Kommune har den 27.05.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Martin Estrup og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)


Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 37184268
	P. nr. 1020844112

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>I følge CVR-registreret er virksomheden startet i 2015. Virksomheden producerer møbler og snedker-inventar, som sælges i fysiske butikker og på virksomhedens egen hjemmeside.</p> <p>Virksomheden anvender hårdt træ (eg) i deres produktion og alt fremstilles på lokaliteten - på nær de stål elementer, der bl.a. anvendes som ben til stole eller borde, de købes færdiglavet.</p> <p>Virksomheden har følgende maskiner: CNC-fræser, kantlimmer, 2 høvle, 2 save, afretter, bredbåndspudser og en lukket malekabine. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:</p>  <p>Normal driftstid er man.-tors. fra kl. 07-15.30 og fre. fra kl. 07-12.30 Ved store ordre kan der forekomme weekendarbejde i begrænset perioder. Antal ansatte: 10 stk. herunder 2 elever.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.



Forurenet jord	Virksomhedens nuværende drift vurderes ikke at give anledning til forurening.
I øvrigt	<p>Virksomheden er opvarmet med varmepumpe.</p> <p>Virksomheden var på tilsynstidspunktet ved at renovere med nyt tagpap.</p> 

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden foretager slibning i træ. Virksomheden oplyser, at der er spånudsug på alle maskinerne, som føres til et fælles filter og videre til en stor container, der opsamler spånerne.</p> <p>Der er er alarm og overvågning på udsugningsanlægget, som sikring mod tilstopning.</p> <p>Virksomheden tilser filtre en gang om ugen og skifter dem efter behov.</p> <p>Virksomheden har etableret en lukket malerkabine, hvor der udelukkende anvendes vandbaseret maling (der er altså ingen fortynder eller VOC-produkter). Der er udsug fra kabinen og paint-stop filter. Filteret skiftes efter behov.</p>  <p>Antal afkast: 1 stk. fra malerkabine.</p>



Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>AI produktion foregår indendørs bag lukkede porte.</p> <p>Støjklager på virksomheden: Kompressor, spånudsug, fræser, sliber, 2 høvle, save, truck-kørsel.</p> <p>Kompressor er placeret inde i lukket kælder.</p> <p>Der er udsug på alle maskiner, som fører til et fælles udendørs udsugningsanlæg/spånfilter. Virksomheden har i medio 2025 udskiftet hele deres udsugningsanlæg, hvilket i sep. og nov. 2025 har givet anledning til nogle støjklager fra omkringboende. Frederikshavn Kommune lavede den 7. november 2025 pgba. støjklagerne nogle orienterende støjmålinger.</p>  <p>Efter installation af nogle lydæmpere, ændring af programmeringen i driften af udsugningsanlægget og udskiftningen til ny tømme motor blev støjen reduceret og klagen blev løst. Den nye programmering er nu som følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Udsugningsanlægget kører kun, når maskinerne kører (ellers er det slukket) - "Tømmemotoren" som transporterer spånerne ud i posefilterne, er i marts 2025 udskiftet med en ny, og aktiveres væsentlig mindre i dagligdagen. 

	<p>-Regenereringssystemet/rensningen kører ifbm. systemet skal renses, hvilket sker 1-2 gange om ugen i ca. 10 min. efter endt arbejdstid.</p> <p>Virksomheden havde planer om at installere rør og filtre til genanvendelse af den varme, der kommer fra turbinerne øverst på anlægget, når det regenerer. Dette var ikke rentabelt at installere på nuværende tidspunkt, hvorfor virksomheden ikke går videre med den ide.</p> <p>Ifbm. installering af nyt udsugningsanlæg er det gamle udsugningsanlæg og tilhørende silo, som er etableret ifbm. vinduefabrikken, fjernet. Desuden skal virksomhedens gamle udsugningsanlæg og tilhørende container også fjernes inden for nær fremtid.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Frederikshavn Kommune modtog også klager over støj, affald og stakit fra virksomheden tilbage i 2021. Denne sag blev løst samme år.</p>
--	---

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden og der er ingen vand eller afløb i værkstedet. Virksomheden er tilkoblet off. kloak.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere eller sandfang på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret 4 aktive olietanke i BBR på Katsigvej 6A: 2: Indhold: mineralsk olieprodukter Etableringsår: 1969 Størrelse: under 6.000 L Placering: Udendørs, over terræn 3: Indhold: mineralsk olieprodukter Etableringsår: 1983

	<p>Størrelse: under 6.000 L Placering: Udendørs, over terræn</p> <p>4: Indhold: mineralsk olieprodukter - GASBEHOLDER Etableringsår: 1998 Størrelse: Placering: Udendørs, over terræn</p> <p>5: Indhold: mineralsk olieprodukter Etableringsår: 1986 Størrelse: 1800 L Placering: Udendørs, over terræn</p> <p>Overjordiske olietanke fra før 2000 må maksimalt være 30 år ellers er de ulovlige og skal sløjfes og erstattes med en anden godkendt tank.</p> <p>Virksomheden oplyser på tilsynet i 2021, at tank 2 og 4 er fjernet fra lokaliteten. Tank 3 stod frakoblet på lokaliteten.</p> <p>Tank 5 er efter tilsynet i 2021 blevet tømt og bortskaffet. Der er i stedet installeret en ny olietank fra 2006. Tanken anvendes til opvarmning af Erling Christensens montage/lager afdeling, som ikke er en del af virksomheden Wood Zone.</p> <p>Der blev på dette tilsyn udfyldt en seddel med oplysninger om, at tank 2, 3, 4 og 5 er tømt og bortskaffet fra lokaliteten, som blev underskrevet af virksomheden. Ydermere blev der taget billede af typeskiltet på den nye olietank fra 2006.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Frederikshavn Kommunen tilretter pbga. af den udfyldte seddel og typeskiltet ejendommens BBR.</p>
--	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden oplyser, at der ikke forekommer nogle former for farligt affald fra virksomheden - der anvendes kun naturolie til behandling af produkterne (ingen lak).

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

Hele lokaliteten har container, som vi kender fra privaten, til hhv. rest/madaffald og plast/pap-og papir: Frederikshavn Affald



Derudover har virksomheden følgende containere:

Træspåner og øvrigt træaffald: Dansk Biotransport

Restaffald: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation

Plast: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation

Pap: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation

Gibs og rockwool: intet

Restaffaldet håndteres i særskilt container. Plast og pap presses hver i baller, som afhentes efter behov af Nordjysk Forretnings & Industri Renovation.

