



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1721
Ref. anlhh
Dato: 27. marts 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Rærup
Virksomhedens adresse	Rærupvej 29, 9310 Vodskov
CVR nummer	13838542
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Den 3. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn vedrørende visuel modtagekontrol og jordoplæg.
Varsling af tilsynet	5. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Mette Schmidt, Aalborg Fjordudvalg
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Line Henriksen, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Generelt tilsyn med anlægget og kampagnetilsyn 2026 for jordoplæg.
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå. Nærværende tilsyn har ikke er afstedkommet håndhævelser.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
12-07-2024	Påbud	Undersøgelsepåbud for PFAS. Efterkommet

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter	Aalborg Fjordudvalg har indsendt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Gennemgang af årsrapporterne har givet anledning til bemærkninger vedr. sikkerhedsstillelse, se særskilt tilbagemelding. Miljøstyrelsen har d. 12. marts 2026 fremsendt accept af årsrapporterne.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse. Tillæg til miljøgodkendelse. Vilårsændring. For: Aalborg Fjordudvalgs depot for havnesediment, Rærup. Miljøstyrelsen den 15. april 2016.
2. Afgørelse om listepunkt jf. IED, Havbundssedimentdepot, Rærup, Rærupvej 29, 9310 Vodskov. Aalborg Kommune den 6. august 2013.
3. Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Havbundssedimentdepot, Rærupvej 29, Rærup, 9310 Vodskov. Aalborg Kommune den 20. december 2011.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Havbundssedimentdepot Rærup ejes og drives af Aalborg Fjordudvalg. Deponiet består af 4 felter: Vandfelt Øst og Vandfelt Vest langs Limfjorden, og to landfelter, Landfelt Øst og Landfelt Vest, langs fastlandet. Deponiet er dækket af siv.

Vilkår 8 om driftsleder og uddannelse. Aalborg Fjordudvalg oplyser, at en driftsleder har A-bevis, der tidligere er fremsendt til Miljøstyrelsen.

Indretning og drift

Deponering ved tipning fra lastbiler sker til Vandfelt Vest, se foto 1.



Foto 1: Sted til tipning fra lastbiler på Vandfelt Vest. Til venstre mod nordøst, midt i mod øst og til højre mod syd – bemærk her bunke af frasorterede materialer – træ, armeringsjern mv.

I landfelterne sker deponering udelukkende ved indspuling fra skib via fast rørledning, se foto 2 og 3. Rørledningen kan tilpasses, så der udledes sediment forskellige steder.



Foto 2. Til venstre: Anlæg til indspuling af sediment fra pram via anløbsbro. Til højre: fast rørledning til landfelterne.



Foto 3. Til venstre: Deponering ved indspuling i Landfelt Øst. Til højre: Tidligere deponering i Vandfelt Vest.

Vilkår 9 om tilsyn med deponiet og visuel modtagekontrol

Der føres løbende tilsyn med deponeringen i perioder, hvor der læsses af eller indspules. Der er altid en pladsmand til stede, der doser sediment ud, når det kommer med lastbil, og der kan ikke tilføres sediment uden en forudgående aftale. Pladsmand anviser tip og fjerner uønskede elementer, fx armeringsjern mv. og placerer dem i en bunke, se fx foto 1, til højre. Aalborg Fjorduvalg oplyser, at bunken med armeringsjern, træpæle mv. fjernes snarest. Fotodokumentation fremsendes **senest den 10. april 2026**.

Aalborg Fjordudvalg oplyser, at der føres jævnlige tilsyn med deponiet, herunder af diger og grøfter. Tilsynet er udliciteret til eksternt firma "Forstas". Der føres ikke driftsjournal over tilsyn, men proceduren for firmaets tilsyn er beskrevet i kontrakt med firmaet.

Miljøstyrelsen har særlig fokus på buske og træer på diger og ved digefoden, da rødder kan gennemtrænge digerne og med tiden destabilisere disse. Aalborg Fjordudvalg bedes gennemgå deponiets ydre diger og fjerne buske og træer fra diger og digefod. Fotodokumentation **fremsendes senest til Miljøstyrelsen 1. juli 2026.**

Deponiets ydre afgrænsning mod kysten vedligeholdes løbende med stenfæstninger, se foto 4.




Foto 4. Stensætning langs kysten. Til venstre: ved anløbsbro. Til højre: syd for Vandfelt Vest.

Vilkår 33 og 34 om sediment og biotaprøver. Prøveudtagningen er senest foretaget i 2024.

Lugt

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke er problemer med lugt, eller har været lugtklager.

Støj

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke har været støjklager.

Affald

Der blev få steder konstateret affald, som ikke hører hjemme på deponiet, herunder plastik og dæk, se foto 5. Affaldet skal fjernes, og der skal sendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**



Foto 5. Dæk og plastik på spulefeltet.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker ad indkørselsvej mod vest. Der kan desuden tilkøres fra nord. Se foto 5.

Vilkår 11 og 12 om diger, aflåsning og skiltning. Der er mangler aflåselige bom ved indkørselsvejen mod vest, se foto 6, til venstre. Aalborg Fjordudvalg oplyser, at der opsættes ny stele inden for få dage. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**

Aalborg Fjordudvalg udleverer nøgle til entreprenører, der har fået lov at tilføre sediment med lastbil.

Der er opsat advarselsskilte ved indkørsel og hvor offentligheden kunne have adgang til deponiet, se foto 6, midt i og til højre.

Miljøstyrelsen konstaterede, at et advarselsskilt var overmalet med grafitti. Aalborg Fjordudvalg ”renser” skiltet, og fremsender fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**



Foto 6. Til venstre: Indkørselsvej mod vest mangler aflåselig bom. Midt i: Skilte ved nordlig indgang til deponiet. Til højre: Skilt ved Vandfelt Vest med grafitti.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen blev gennemgået. Se særkilt besvarelse af årsrapporter 2022-2024.

Driftsforstyrrelser og uheld

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke har været driftsforstyrrelser eller uheld.

Ophør

Ikke relevant pt, da restkapaciteten er stor.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsens bemærkninger til årsrapporter blev gennemgået, se særskilt tilbagemelding.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Bunken med armeringsjern, træpæle mv. fjernes snarest. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**
2. Buske og træer fjernes fra diger og digefod. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 1. juli 2026.**
3. Affaldet (plastik og dæk) skal fjernes. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**
4. Der er opsættes ny stele snarest. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**
5. Grafittiskiltet renses. Der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026.**

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.