



# Rapport for miljøtilsyn hos Nymøllevej 157, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>				
Leif Vestergaard	Viderupgårdsvej 10	9240 Nibe	Farstrup	
<b>Tilsynsdato</b>	12-04-2022			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30460	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	31318297	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1014327343	
<b>Samkøring</b>	Leif Vestergaard Erkildstrupvej 1			

<b>Godkendelsestype</b>	Godkendelse §12
<b>Godkendelsesdato</b>	08-01-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	419,69 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-03-2018	Aftale	Andre forhold	Afløbet er stoppet til af sand - det skal oprenses - pladsen er fjernet
05-03-2018	Aftale	Efterkommet	Indsendelse af energirapport jf. vilkår 11 i mgk
05-03-2018	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registeres i BBR
13-01-2020	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholder (530 m <sup>3</sup> ) skal kontrolleres
27-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Lugerne i teltoverdækningen skal lukkes
15-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Lugerne i teltoverdækningen skal repareres og lukkes. Der skal føres logbog over beholderen, indtil lugerne er repareret
22-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres afskærmende beplantning omkring den fritliggende gyllebeholder senest 31-12-2021
12-04-2022	Aftale	Meddelt	Logbog for teltoverdækket gyllebeholder skal føres indtil lugerne er repareret. Hyld op ad beholderen skal fjernes
12-04-2022	Aftale	Meddelt	Dokumentation for aftale vedr. plantning af læbælte

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på landbruget

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1975	04-03-2020	132	530		
Gyllekanaaler	01-05-2002		0	230		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1975		0	10		
Gyllebeholder	26-10-2012			1.578	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	<p>Lugerne på den teltoverdækkede gyllebeholder var itu og 2 af lugerne var derfor ikke lukket. I 2021 blev indskærpet, at lugerne i teltoverdækningen skal repareres og de skal altid lukkes umiddelbart efter udbringning af gylle. Hyld op ad beholderen skal skæres ned/fjernes, da rødderne kan skade beholderens fundament.</p> <p>Ved tilsyn 2022 blev oplyst, at beholderen ikke har været i brug i vinter, fordi der står meget sand i den (sand fra køernes sengebåse). Det er aftalt, at der skal føres logbog, når lugerne ikke lukkes.</p> <p>Ejer vil gerne af med teltoverdækningen, da sandet i beholderen er meget svært at fjerne gennem lugerne. Teltoverdækning er medtaget som en ammoniakreducerende teknik i miljøgodkendelsen, og derfor må teltoverdækningen ikke fjernes uden en forudgående miljømæssig vurdering ved kommunen</p>
Gyllebeholder, flydelag og logbog	<p>Logbog for gyllebeholder I ikke set på dette tilsyn.</p> <p>Gyllebeholder II har fast overdækning, men da lugerne ikke kan lukkes, er det aftalt, at der skal føres logbog</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet til gylle	Det blev oplyst, at selv om den teltoverdækkede beholder ikke anvendes, er der pt. kapacitet nok med beholderen på 2050 m <sup>3</sup> på Viderupgårdsvej 10 og den lejede beholder på 2500 m <sup>3</sup> på Beltoft Mark
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder I 1975 - 530 m <sup>3</sup> - kontrolleret i 2020 Gyllebeholder II 2012 - 1578 m <sup>3</sup> - HUSK: skal kontrolleres senest 2022
Gyllebeholder, øvrige	<p>Vedr. afskærmende beplantning omkring den teltoverdækkede gyllebeholder, så er der stillet følgende vilkår (i miljøgodkendelsen 2012 for Viderupgårdsvej 10):</p> <p>Vilkår 10. Der skal etableres et effektivt slørende beplantningsbælte omkring gyllebeholderen mod nord, syd og øst, således at beplantningen giver en effektiv, slørende afskærmning omkring gyllebeholderen – især ift. Farstrup by.</p> <p>Vilkår 11. Beplantningen skal være etableret senest ½ år efter opførelse af gylletanken og skal vedligeholdes og efterplantes i fornødent omfang.</p> <p>Der er fint læbælte mod syd, men ingen beplantning mod nord og øst. Ved tilsynet talte vi om, at der også bør være beplantning mod vest (ud mod vejen). Ved tilsyn i 2021 blev indskærpet, at den manglende beplantning skulle etableres senest 31-12-2021 jf. ovenstående vilkår.</p> <p>Det var endnu ikke sket. Ejer vil tage kontakt til firma, som planter læhegn, og det er aftalt, at ejer inden 14 dage sender dokumentation for aftale vedr. plantning af læhegn.</p>

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke	0

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring	Leif Vestergaard	Viderupgårdsvej 10		2.050,00
Afgive til opbevaring og udspredning	Jacob Sondrup	Beltoftvej 10		2.500,00

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej