

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	ELISABETH HORUP Åstrup Strandvej 69, 8541 Skødstrup		
Ejer:	Samme.	Tlf. nr.:	
Kontaktperson:	Niels Henrik Kjær Sørensen	Mob. nr.:	29470685
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	35069674	P-nr.:	1018525808
Godkendelsestype:	Godkendelse §33	Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	I206: Kvæg og blandingsdyrehold >250 DE		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
2. Andet			
Konklusion på tilsynet:			
<p>Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse vedrørende overdækning af gyllebeholder, samt om 5 årig beholderkontrol, som det fremgår af vedlagte brev.</p> <p>Det skal dertil bemærkes, at spild af foder- og husdyrgødningsrester skal opsamles, så der ikke kan ske risiko for forurening, lugt eller tilhold af fluer.</p> <p>Tilsynet blev gennemført uden forudgående varsel, for at undgå at tilsynets formål om kontrol af miljøbestemmelserne i den daglige drift eventuelt kunne forspildes.</p> <p>Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p>			
Tilstede under tilsynet: ingen udover den tilsynsførende.			
Tilsynsdato:	24-06-2019	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank:

Flydelag	To tanke var forsynet med tæt overdækning i form af dækkende flydelag. En tank var uden tæt overdækning (bilag 1) Logbog er ikke set.
Bemærkninger	Det blev efter tilsynet oplyst af driftsleder Niels Henrik Sørensen, at etablering af flydelag med snittet halm blev bestilt den 3. juni 2019 hos Bdr. Thorsens maskinstationer for de tre beholdere. Kristian Thorsen fra Bdr. Thorsens maskinstationer har efter tilsynet oplyst, at der blev rørt og udbragt fra beholderne sidst i maj, og at flydelag ikke var blevet etableret på tidspunktet for tilsynet men blev etableret dagen efter, dvs. den 25. juni 2019.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1983	15-12-2016	212	800	Flydelag	Mindre end 100 m til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1992	14-10-2013	495	1.980	Flydelag	Mindre end 100 m til vandløb. Mangler 5 års beholderkontrol.
Gyllebeholder	01-06-1995	14-10-2013	457	1.830	Flydelag	Mindre end 100 m til vandløb. Mangler 5 års beholderkontrol. Mangler flydelag.
Gyllekanaler	01-03-2002	15-12-2016	1	1.000	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1970		1	99	Fast låg	

2. Andet

Alarm	Ja, der er krav om alarm på gyllebeholdere (og 5-årig beholderkontrol).
Foderspild	Foderspild under silo. Tiltrækker fluer.
Renholdelse af udendørs arealer	Udleveringssti og tilliggende befæstede arealer var ikke tilstrækkeligt rengjort for gødningsrester og/eller foderspild.
Bemærkninger	Spild af foder- og husdyrgødningsrester skal opsamles, så der ikke kan ske risiko for forurening, lugt eller tilhold af fluer.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke påset jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--


Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

Bilag 1: Beliggenhed af tank uden overdækning



Rød prik markerer tanken, der var uden overdækning den 2019-06-27.