

Agro Korn A/S
Skjernvej 42
6920 Videbæk

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
24. oktober 2019
Sagsnummer
18-008424

Miljøtilsynsrapport

Adresse: Skjernvej 42, 6920 Videbæk

Virksomhed: Agro Korn A/S

Cvr.nr.: 37404241

Type: E55 - Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen. (Skjernvej 42, Videbæk)

samt D52 - Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske processer fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år. (Farverivej 1, Skjern)

Miljøtilsyn: onsdag den 23. oktober 2019 kl. 11.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Listetype

- Ved tilsynsbesøget talte vi om, at der inden for kort tid ønskes udvidelse af produktionskapaciteten. Pt. er virksomhedens produktionskapacitet <6 tons pr. time hvilket betyder indplacering på listetype E55: Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen. En udvidelse af produktionskapaciteten vil medføre ændring af listetypen til E79: Foderstofvirksomheder med en kapacitet til produktion af færdige produkter på



mere end 6 tons i timen, men mindre end eller lig med 200 tons pr. dag.

Der skal ikke indhentes miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af foderproduktionen, jf. ovenstående beskrivelse af listetyperne.

Biaktiviteten med salg af myresyre mm. vil fortsat være registreret med listetype D52: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske processer fremstiller farvestoffer, tilsætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.

Dieselolietanken

- Ved tilsynsbesøget blev det konstateret, at dieselolietanken er flyttet fra Skjernvej 42 til opstilling i lagerhal på Trøstrupvej 1.
I den forbindelse drøftede vi om dieselolietanken er dobbeltvægget.
Dieselolietanken har typenr.: 55-5820, som kan oversættes til 55 = producentens navn, 5 = villatank u. mandehul, overjordisk, 8 = Tank af polyethylen, 2 = Udendørs opstilling og 0 = Ubehandlet.
Dieselolietanken er ikke dobbeltvægget, men er udført i polyethylen og kan benyttes til udendørs opstilling i op til 25 år.
Hvis dieselolietanken opstilles udendørs skal der indrettes en tankningsplads for køretøjerne. Tankningspladsen skal udføres med tæt belægning og være indrettet med fald mod kloak med sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd. Yderligere skal der ansøges om udlednings- eller tilslutningstilladelse for afledning af spildevandet.

Gulv i lagerhal, Farverivej 1

- Ved tilsynsbesøget blev den færdigindrettede lagerhal fremvist og uheldet med udslip fra en palletank blev drøftet. Lagerhallen og sikkerhedsforanstaltningerne mod utilsigtet udslip fandtes i orden.
Det blev aftalt, at der foretages en gennemgang af gulvbelægningen, så det sikres at sammenføjninger og fuger er modstandsdygtige overfor eventuelt spild/uheld.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.

- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var opbevaring af kemikalier og råstoffer, herunder opbevaring af myresyre og placering af dieselolietank.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Skjernvej 42:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedure for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.	3
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Farverivej 1:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedure	3

	for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.	
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	1
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest fredag den 8. november 2019.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.314,48 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 328,62 kr., og jeg har brugt 4 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	02-10-2019	1 time

Fysisk miljøtilsyn	23-10-2019	1 time
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	23-10-2019 24-10-2019	1 time 2 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl

Yvonne Grandahl

Bilag: Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).