

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nr Vognbjergvej 1, 6900 Skjern
CVR:	41460393
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer, hjørne mod nordøst (ved indkørsel): Restvand løber ud på terræn.
Vurdering:
Der skal etableres afgrænsning af pladsen mod nordøst, så restvand ikke løber uden for pladsen.
- Ensilage er placeret på randbelægnings, så restvand ikke frit kan løbe til afløb.
Vurdering:
Der skal holdes frie randbelægnings, så restvand kan opsamles korrekt.
- Sprinkler skal "smøres"/vedligeholdes, så sprinkler drejer korrekt = udsprinkler på et større areal.
- Gyllebeholder på 4.500 m³. Flydelag: Omrørt ved tilsynet: Flydelag skal etableres inden for 7 dage.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-02-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet: - Nyt malkecenter med separationsboks inkl. velfærdsafdeling: Er etableret. - Ombygning af område med tidligere malkestald til sengebåse: Er ikke etableret. - Ensilagesiloer er udvidet.
Staldtype	- Kostald 1: Sengestald med spalter og dybstrøelsesareal. - Kostald 2: Fast gulv med skraber (2 % fald i hele staldens retning (vest mod øst)). - Kalve: Dybstrøelse. - Velfærdsafdeling ved malkecenter: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er bestilt skrabe anlæg til stald med fast gulv. Pt en robot til skrab af gulv. Derudover skrubes gulvet manuelt i forbindelse med malkning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes løbende af Shell Videbæk Biogas via container (syd for gyllebeholder).
Beplantning (vilkår)	Landzonetilladelse fra 22-03-2004: Krav om beplantning ved gyllebeholder og ensilageplads.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald 1	Ja	2.450	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald 1	Ja	280	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stald 1 Nye sengebåse	Nej	59	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
2	Kostald 2	Ja	1.900	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
3	Kalvehytter	Ja	790	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Velfærdsboks	Ja	200	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 25-11-2025:</u> 429 køer, 141 kvier og 20 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024</u> (tidligere ejer): - 420 årskøer, 62 kvier (0-6 mdr.), 176 kvier (6 mdr.-kælvning) og 310 slagtekalve (40-62 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Nyere malkecenter med separationsboks, opsamlingsplads, malkestald, udendørs drivgang og velfærdsafdeling (dybstrøelse) er etableret. <u>Der må opføres:</u> 59 m2 sengebåse med fast drænet gulv i kostald 1, hvor den tidligere malkestald lå. Sengebåsene skal etableres inden 17-02-2026.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer: - Mod øst: afløb til opsamlingsbeholder. - Mod vest: afløb til opsamlingsbeholder. Fri randbelægning: - Hjørne mod nordøst (ved indkørsel): Restvand løber ud på terræn. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres afgrænsning af pladsen mod nordøst, så restvand ikke løber uden for pladsen. Ensilage er placeret på randbelægninger, så restvand ikke frit kan løbe til afløb. <u>Vurdering:</u> Der skal holdes frie randbelægninger, så restvand kan opsamles korrekt. Ensilagesiloer inkl. forplads er via ortofoto opmålt til ca. 4.500 m2

	- Opsamlingsbeholders størrelse: ukendt volumen ~ anslået til 30-35 m³. Ifølge Landbrugets Byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal et opsamlingsareal på 4.500 m² have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 150 m³., når restvand udsprinkles (areal x 0,033).
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsareal er ca. 380 m. vest for gyllebeholder. - Restvand udsprinkles via 1 sprinkler, der kan flyttes mellem 2 hydranter. Sprinkler drejer ikke optimalt: - Sprinkler skal "smøres"/vedligeholdes, så sprinkler drejer korrekt, og dermed udsprinkler på et større areal. Udsprinklingsareal bør udvides, så restvand minimum udsprinkles på et areal, der har samme størrelse som opsamlingsarealet.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra container. Ifølge tidligere ejer er der i containeren støbt betonbund. <u>Ved tilsynet:</u> Bagende af container er en smule utæt - møddingssaft trænger ud: Skal tættes. Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb: - Pladsen har fald mod syd, hvor der er afløb til gyllerør fra kostald til gyllebeholder. - Der er etableret afgrænsning/forhøjning af pladsen.
Drivgang til malkestald	- Afgrænsning: Ok. - Rengøring: Ok.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	500	1.000	0	
Ensilageplansilo	31-01-2013	1.800	3.600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2015	800	1.600	0	
Ensilageplads	01-01-2019	850	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	19-10-2017	10	519	2.058	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-10-2017.
Gyllebeholder	06-06-2007	19-10-2017	10	989	4.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-10-2017.
Gyllekanaler	02-01-1984			0	1.150		
Opsamlings- beholder, restvand fra ensilagesiloer.	01-01-2019		10	10	35	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved at afsætte gylle.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.058 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil af biogasanlæg. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. Flydelag skal etableres inden for 7 dage.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.560 m ³ ved Kvembjergervej 11. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Tilført gylle ved tilsyn. Flydelag skal etableres inden for 7 dage.
Gyllebeholder 4	Kvembjergervej 7: Lejet 650 m ³ . gyllebeholder. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kvembjergervej 11		1.560
Afgive til opbevaring	Kvembjergervej 7		650

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	27386	Tank	51-5323	2013	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2053
		Tank		1986	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tømt, afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2022 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Tidligere tank fra 2013 er ikke længere på ejendommen. Tanken blev fjernet fra BBR. Afblændet olietank: ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen. Firmaer, der udfører service, bringer og tager motorolie mm. med retur.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding på adressen. Kvembjergervej 11: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93.342, 93.442, 93.443 og 93.484): 115.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. Kvembjergervej 9a: Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.2018): 50.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Kalvehytter mm. skal vaskes på kalveplads: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til grøft langs læhegn mod syd: Grøften har ca. 100 meter syd for kalvehus afløb til drænrør. Malkecenter: Nedsivning

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldscontainere fra Marius Pedersen. Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder skal der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Plads ved indkørsel til ensilagesiloer.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16a-miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-12-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.