

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret tilsyn den 20-08-2019 på ejendommen:

Tambjergvej 9
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- at gyllebeholderen i midten mangler dykket indløb fra det der kommer fra Lille Tambjerg. Tanken mod nord mangler dykket indløb.
- at afløbet fra møddingspladsen var stoppet, så overfladevand løb ud over randbelægningen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal senest den 3. september 2019 etableres et dykket indløb til gyllebeholderen i midten og i tanken mod nord, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 efterkommes. Såfremt Ringkøbing-Skjern Kommune ikke inden den fastsatte dato har modtaget en skriftlig erklæring eller telefonisk henvendelse, der godtgør at kravet er efterkommet, må det forventes, at sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget for videre afgørelse. Det dykkede indløb skal etableres således at gyllen pumpes ud 40 cm over bunden af gyllebeholderen således at risikoen for at flydelaget brydes minimeres. Ligeledes skal det sikres, at der er en tilstrækkelig udluftning i toppen af pumperøret således at hævertvirkningen hindres.
- Det indskræpes, at afløbet fra møddingspladsen renses snarest, så der ikke kommer overløb fra pladsen.

Opsummering af håndhævelser

20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at der etableres dykket indløb i gyllebeholderen i midten og i beholderen mod nord.
20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at afløbet fra møddingspladsen renses, så der ikke kommer overløb fra pladsen.

Opfølgning på tilsyn

Der er den 27. august 2019 indsendt dokumentation på at indskærpelserne er efterkommet. Der er foretaget ny miljørisikovurdering, idet scoren for regelefterlevelse er ændret fra 5 til 1.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	27-11-2006
Tilladte dyreenheder	343,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	9.950	343,10	27-11-2006	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er opsat 2 giftsnore i alle haller. Der tilføres ny gift hver mdr. i sommer halvåret. Derudover kalkes der under burene, når halmen fjernes - ca. 1 gang pr. måned. Der sprøjtes med loppe-midler i redekasserne. Ejer oplyser, at der ikke har været mange fluer i denne sommer.
Flæskeklanner	Der sprøjtes med loppe-midler i redekasserne. Gødningsspild minimeres ved at dyrene spiser op, før der tildeles nyt foder. Der deles ikke foder mellem burene.
Fjernelse af gødningsspild	Gødningsspild fjernes efter behov ca. 1 gang per uge.
Fjernelse af spildhalm	Spildhalm fjernes ca. hver måned, hvorefter der kalkes under burene.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2014	350	350		Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllerende.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingspladsen har afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllerende. Dybstrøelsen på pladsen er overdækkes med plastik. Hvalpenet vaskes på pladsen. Afløbet fra pladsen skal renses, således at der ikke sker overløb fra pladsen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost/dybstrøelse i markstak.	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	04-07-2019	10	515	2.040		Beholder kontrolleret 04-07-2019 uden bemærkninger. (beholder placeret længst mod syd)
Gyllebeholder	02-01-1987	04-07-2019	10	515	2.040		Beholder kontrolleret 04-07-2019 uden bemærkninger. (Beholder beliggende i midten)
Gyllebeholder	01-01-1998	04-07-2019	10	515	2.040		Beholder kontrolleret 04-07-2019 uden bemærkninger. (Beholder beliggende i nord)
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1986			0	5		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2043 m ² (mod syd) Beholderkontrol er udført i 2019. Beholderkontrol ok. Dykket indløb ok. Flydelag: ok. Logbog ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2043 m2 (mod nord) Beholderkontrol udført i 2019. Beholderkontrol ok. Dykket indløb: skal etableres. Flydelag: ok. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2043 m2 (midt) Beholderkontrol udført i 2019. Beholderkontrol ok. Dykket indløb mangler for tilløbet fra "Lille Tambjerg". Flydelag: ok. Logbog ikke set ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads på møddingsplads. Afløb fra pladsen ledes til pumpebrønd og gylletank. Afløbet fra pladsen skal renses, således at der ikke sker overløb fra pladsen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-06-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.