

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 23.03.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Tømrerfirma Erik Skovs efft. v/ Poul Erik Skøtt på Domhusgade 1b, 6000 Kolding.

Tilsynet var et Basistilsyn.

Tilsynet er udført af Karen Bjørnskov Petersen.

Fra virksomheden deltog: Poul Erik Skøtt.

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden er efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri.

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 311,80 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Stamdata for virksomhed

Betalersadresse	Poul Erik Skøtt, Lupinparken 70, 6000 Kolding		
Tlf. / mobil	75531161 / 40466561		
e-mail			
CVR- / P-nummer	12305249 / 1000366202		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m < 20 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/>

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er ansat 2 svende, og der er 2 biler. Der er værksted, lagerrum og isoleringsrum. Der er intet afløb i værkstedet eller i de øvrige rum. Tagnedløb er åbent ned mod jorden. Det anbefales at nedløbet lukkes med bladfang i toppen eller tætmasket hønsetråd i bunden, så der ikke er adgang til taget for rotter. Opvarmning: kaliofer fyr

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Efter sidste tilsyn er der etableret udsugningsanlæg. Der er træstøv på rørene og på jorden. Jeg har anbefalet, at der holdes bedre rent her, da støvet kan genere både medarbejdere og naboerne. Posefiltre kontrolleres og skiftes hvert år.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der var en container til brændbart, afhentes af Lotra. Metal og metalbøtter fra maling køres ned til Therkelsen på havnen. Resten af affaldet køres på genbrugspladsen. Virksomheden har vejekort. Rene spåner afhentes fortsat af Bjarne Dahl, Seest Bakke, til brændelsespiller til egen opvarmning.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og hjælpestoffer	Inde på værkstedet er der skabe til fugemasse og kemiskab. I lagerrummet er der opbevaring af sprinklervæske og andre farlige stoffer. Dette skal stå på en spildbakke. Folder om farlige stoffer udleveret.

Olietanke

Id	Indhold	Volu- men (l)	Etableret, ca.	Placering	Stander- anlæg	Prod.år	Be- mærk- ning
2	Fyringsolie	1.200		Over jord	NEJ	2011	

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-03-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbeva-	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,73

Ved miljørisikovurderingen beregnes en risikoværdi ("risikoscore") for en virksomhed. Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden. Det er således hensigten, at scoringen baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle viden og kvalificerede skøn.

Følgende parametre vurderes:

- A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- B. Regelefterlevelse (f.eks. påbud og indskærpelser)
- C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt, flydende affald
- D. Emissioner til luft, jord og vandmiljø
- E. Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder (f.eks. boliger eller områder med særlige drikkevandsinteresser)

Parametrene har 3 scoreklasser: 1, 3 og 5, hvor 1 angiver den mindste miljørisiko. Scorene for samtlige parametre beregnes til en samlet score for virksomheden, og tilsynsfrekvensen bestemmes ud fra denne score.

