

NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev

07-12-2018
Journalnr. 09.02.03-K08-2-18
CVR 26708435

Att:

Hans-Jørgen Christensen, e-mail: hac@ncc.dk
Susanne Soelberg Carlsen, e-mail: suscar@ncc.dk

Miljøtilsyn d. 6. december 2018ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 6. december 2018 været på miljøtilsyn hos NCC Industry A/S, Hørkær 8. Tilsynet blev gennemført af Bodil Lund Bøcker og Karen Damsgaard fra Herlev Kommune. Hans-Jørgen Christensen og Susanne Soelberg Carlsen fra NCC Industry A/S viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, luftafkast, støj og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af NCC Industry A/S

NCC Industry A/S fremstiller asfalt. Den tilladte årlige produktion er 180.000 tons asfalt. Virksomheden holder vinterpause fra 1. januar og 6 uger frem. Der er siden sidste tilsyn anskaffet en ny bitumentank.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Henstilling

Herlev Kommune henstiller,

- at bioolie opbevares under tag på tæt belægning uden risiko for, at det ved spild eller uheld løber bioolie til jord eller kloak.
- at jern- og metalaffaldet opbevares enten i en lukket container eller under tag.

Forholdene skal være bragt i orden, når virksomheden starter op igen efter vinterpausen. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes til Herlev Kommune.

Aftaler

Det blev på tilsynet aftalt følgende:

- Kvitteringer for tømning af olieudskillere og sandfang skal sendes til Herlev Kommune senest den 21. december 2018
- Oplysninger om bortskaffelse af farligt affald sendes til Herlev Kommune senest den 21. december 2018.
- Dunke med indhold på oplagspladsen fjernes umiddelbart efter tilsynet og placeres i affaldsgården for kemaffald.
- Årsopgørelse for 2018 fremsendes i starten af 2019.

Bitumentank

NCC Industry har anskaffet en ny bitumentank til modificeret bitumen. Størrelsen er uklar men omkring 30-40 m³. Opbevaringstemperaturen er 130 grader. Tanken er placeret udendørs på befæstet areal.

Det fremgår af NCC Industry's miljøgodkendelse fra maj 2003, at der på godkendelsestidspunktet var placeret en anden 40.000 m³ bitumentank på samme placering. Der er ingen specifikke vilkår til denne tank i godkendelsen. Der er dog i vilkår 2.1.c krav om, at fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke skal ske via blanderens posefilter.

Bitumen størkner hurtigt, når det ikke længere opvarmes. Ved et spild vil bitumen lynhurtigt blive stiv og vil derfor ikke løbe over længere afstande. Mindre spild vil derfor begrænses inden for et lille areal. Ved større spild for eksempel ved en påkørsel vil spildet kunne sprede sig ud på et større areal. Nærmeste afløbsrist er ca. 19 m væk. Hvis bitumenen når afløbsristen, vil den størkne i ledningen i umiddelbar tilknytning til risten.

Herlev Kommune vurderer, at den nye tank ikke adskiller sig fra den tank, der stod på samme placering på godkendelsestidspunktet, og dermed kan omfattes af virksomhedens miljøgodkendelse.

Herlev Kommune ønsker en redegørelse for

- størrelsen af bitumentanken
- håndtering af fortrængningsluft
- sikring mod påkørsel

Redegørelsen skal fremsendes til Herlev Kommune senest den 21. december 2018.

Opbevaring af olie og farligt affald

I virksomhedens miljøgodkendelse er der vilkår om opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald. Jævnfør vilkår 2.5b skal oplag af olie, kemikalier og farligt affald ske på en overdækket oplagsplads med tæt belægning, opkant og uden afløb.

Oplagspladsen skal kunne indeholde mindst 110% af rumfanget af den største beholder.

På tilsynet blev det konstateret, at der stod et par dunke med indhold på oplagspladsen, hvor der opbevares tomme dunke. Det blev aftalt, at dunkene bliver flyttet umiddelbart efter tilsynet.

Virksomheden omhælder bioolie (rapsolie) fra en palletank til mindre dunke. Palletanken med bioolie er placeret på et stativ med en form for spildbakke under. Spildbakkens sider er ikke fuldstændige og mangler på en del af den ene side. Spildbakken var fyldt med sand. Virksomhedens overfladevand løber til regnvandskloakken og derfra videre til Sømosø Å. Bioolie er uønsket i kloaksystemet, da det kan medføre propper i kloaksystemet og kan have en negativ effekt på plante- og dyreliv.

Herlev Kommune henstiller, at vilkår 2.5.b overholdes, så bioolien placeres under tag på tæt belægning uden risiko for, at det ved spild eller uheld løber til jord eller kloak.

Bioolie anvendes ikke om vinteren, da den stivner. Tanken er derfor tom på nuværende tidspunkt. Der er derfor ikke en akut risiko. Ny placeringen af bioolie og omhædling af bioolie skal bringes i orden senest ved opstart efter vinterpausen.

Opbevaring af jern- og metalaffald

Jern- og metalaffald opbevares i en åben container. På tilsynet var containeren næsten tom, men de ting, der lå i containeren, var af meget blandet karakter. Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 43 skal opbevaring af affald ske uden risiko for forurening af luft, vand og jord. Når jern- og metalaffald opbevares i en åben container er der risiko for at olie og fedt og metalstøv på affaldet vaskes af og drypper ud af containeren i forbindelse med nedbør. Dette medfører en risiko for forurening af overfladevandet på pladsen.

Herlev Kommune henstiller, at jern- og metalaffaldet opbevares enten i en lukket container eller under tag. Forholdet skal være bragt i orden senest ved opstart efter vinterpausen.

Farligt affald

Virksomheden har følgende fraktioner af farligt affald:

Fraktion	Indsamlingsvirksomhed
Batterier	
Akkumulatorer	Bagsværd Jernhandel
Fugemasse	
Lysstofrør	
Malingsrester	
Oliefiltre	
Spildolie	Avista Oil Danmark
Spraydåser	SMOKA
Aktivt kul med olierester	Leif M. Jensen til Vestforbrændingen
Olie/vand fra olieudskillere	Leif M. Jensen til U.F. Teknik
Opløsningsmidler/kemikalier	

Herlev Kommune mangler oplysninger om, hvordan nogle af fraktionerne bortskaffes. Det blev aftalt på tilsynet, at der bliver sendt dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.

Olieudskillere

NCC Industry A/S har tre olieudskillere. En ved vaskepladsen, der tømmes fire gange om året og to på regnvandssystemet. Der er sandfang i forbindelse med alle tre olieudskillere. Olieudskillere og sandfang på vaskepladsen tømmes fire gange om året. De øvrige en gang om året. Det blev aftalt, at kvitteringer for tømning af olieudskillere og sandfang sendes til Herlev Kommune.

Miljøgodkendelse fra maj 2003 og Tilslutningstilladelse fra 1998

NCC Industry A/S har en miljøgodkendelse fra 2003 og en tilslutningstilladelse fra 1998.

Herlev Kommune vurderer, at placeringen af bioolietanken ikke overholder vilkår 2.5.b. Tanken var dog tom på tidspunktet for tilsynet.

Der er i miljøgodkendelsen vilkår om fremsendelse af årsrapport. Det blev aftalt, at årsopgørelsen for 2018 fremsendes i begyndelsen af 2019.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. +4544527000 eller sende en mail til bodil.bocker@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bodil Lund Bøcker
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,
og kvalitetssikret af kada