

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-11-2019 på ejendommen:

Sandbækvej 6  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Jeg gennemførte selv tilsynet og kontaktede efterfølgende ejer.
-------------------------	---

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At ensilagepladsen var etableret med korrekt (afløb mod nord / mur mod syd)

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	14-03-2017
Sidste tilladelse	14-03-2017
Tilladte dyreenheder	177,69

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2006	2.150	2.685	0	Ensilagesaft ledes til opsamling i fortank. Pumpes til gyllebeholder.
Fast mødding	01-01- 2006	650	650		Saftafløb ledes til opsamling i fortank. Pumpes til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der var etableret en mur mod syd der afgrænsede ensilagepladsen. Mod nord bliver saften samlet op og løber via afløb til gyllebeholder.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	02-01- 2006			0	5	
Gyllebeholder	01-01- 1987	14-10- 2019	10	250	997	Beholder kontrolleret 14-10-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1997	04-10- 2018	10	500	1.980	Beholder kontrolleret 04-10-2018 md bemærkning: Kabel i hul 1,3 og 4 skiftes. Stor betonskade i opspændingselement

							repareres. Betonskade er udbedret og kabler er skiftet.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	600		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 14,72

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 8,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	I gyllebeholder på 250 m3 var der regnvand.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*