



Rapport for miljøtilsyn hos Aalborg Vognmandsforretning A/S, Vang Mark 58, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40254588	CVR nr.	34472459
E-mail	info@avas.dk	P. nr.	1027265266

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	Ikke påkrævet
Tilslutningstilladelse spildevand	Ikke meddelt endnu

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-09-2025	Aftale	Meddelt	Etableret dieseltank skal anmeldes til BBR. Det anbefales også at anmelde spildolietanken.
18-09-2025	Aftale	Meddelt	Opbevaring af sprinklervæske og akkumulatorer skal forbedres. Evt. også kølervæske og sæbe, som ikke blev set ved tilsynet. Der skal fremsendes dokumentation for at Ad Blue tank er dobbeltvægget.
18-09-2025	Aftale	Meddelt	Der skal ansøges om tilslutning af overfladevand og spildevand (2 ansøgninger)

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et vognmandsfirma med eget værksted og vaskehal. Virksomheden har tidligere haft adresse på Kystvejen 52 i Nørresundby men er i foråret flyttet til nybyggede faciliteter på Vang Mark 58, Vestbjerg. Bygningerne opvarmes med luft til luft varmepumper. Der er 25 lastbiler. Der er 35 ansatte fordelt som følger: 3 disponenter, 1 minifleksjobber, 3 administrative medarbejdere, 3 mekanikere og 25 chauffører. Aktiviteterne på adressen består af til- og frakørsel af personbiler og lastbiler, service og reparation på egne køretøjer (har også svejsning), skrift af materiel på lastbilerne, vaske af virksomhedens køretøjer og oplag af diverse materiel. Virksomheden har også rådighed over en anden matrikel på Vang Mark. Dette benyttes til deres safe-road materialer, så som ting til afspærringer osv. Denne matrikel er ikke omfattet af tilsynet. Virksomheden beskæftiger sig med kran, blokvogn – og specialtransportydelser. Der kan fx. være transport af både, materialer, diverse kran opgaver (store som små), særtransport mm. Der køres også til tider mindre transportopgaver som fx. grabning af haveaffald og byggeaffald, der køres til modtageranlæg. Det vurderes at virksomhedens hovedaktivitet er vognmandsvirksomhed (kaldes H51). Værkstedsdelen, herunder vaskehallen, betragtes som biaktivitet (autoværksted, kaldes Q01). Autoværkstedet reguleres af autoværkstedbekendtgørelsen. Virksomheden er ISO-certificeret indenfor miljø (14001), arbejdsmiljø (45001) og kvalitet (9001). Der laves ESG-rapport.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl.)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
2.000	35	5:30-17		
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Der opvarmes med luft-til-luft varmepumper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Udledning til luft kommer fra udstødning ved kørsel og tomgang. Desuden er der udledning til luft fra værkstedet i form af udstødningsgas og svejserøg. Virksomheden har oplyst at der ikke er slibeprocesser eller brug af rensedmidler/fortynding.
Luft, afkast	Virksomheden er stadig ikke færdig med at flytte ind og etablere det nødvendige. Håndværkere er i gang med at etablere ventilation og udsugninger. Vær opmærksomme på at afkast fra udstødningsgas, rensedmideldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Dette er anderledes end det jeg egentlig oplyste i går, hvor vi kiggede i tabeller fra luftvejledningen, men skyldes at reglerne er anderledes i autoværkstedsbekendtgørelsen. Ved tilsynet blev der spurgt ind til om der er krav til udsugning og afkast fra vaskehallen. Det er der ikke for så vidt angår miljøreguleringen. Om andre myndigheder, fx. arbejdstilsynet eller bygningsmyndighederne stiller krav til dette, vides ikke.
Luft, støv	Der er ikke støv-dannende processer i værkstedet. Støv kan evt. opstå ved kørsel i meget tørre perioder.
Luft, filtre	I byggeansøgningen har det været oplyst at der etableres 2 svejsesteder. Der blev ved tilsynet oplyst at det nok kun bliver et enkelt. Svejsemetoden er CO2-svejsning (også kaldes MIG/MAG) og der svejses kun i sort stål. Fordi der kun svejses i sort stål, sættes der ikke krav om filtrering af svejserøgen. Det blev dog oplyst, at der højest sandsynligt etableres anlæg med filter, da det er anlægget fra virksomhedens tidligere lokalitet som skal sættes op. Dette indeholder filter. Filtre og udsugningsanlægget i øvrigt bør serviceres i henhold til leverandørens anvisninger.
Lugt	Der er ikke aktiviteter på virksomheden der giver anledning til væsentlig lugt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, har virksomheden redegjort for den samlede støjpåvirkning. Især med henblik på om de vejledende støjgrænseværdier kunne overholdes ved nærmeste bolig, Vang Mark 60. I forbindelse med den redegørelse blev det oplyst at virksomheden kun var etableret på matrikel nr. 64. Ved tilsynet kunne det konstateres at virksomheden pt. også har aktiviteter på dele af matrikel nr. 1t, som boligen på Vang Mark 60 ligger på. Der er oplag af diverse og kørearealer meget tæt op til boligen. Det blev dog oplyst at

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- der er kun et areal der er taget midlertidigt i brug imens byggeri og indflytning stadig er i gang - matrikel 1t er købt og man ønsker at lave erhvervsområde derpå - der bor pt. ikke nogen i boligen på Vang Mark 60
Støjkluder, indendørs	Reparation og service, herunder brug af værktøjer osv. Kompressor til trykværktøj, højtryksrensere
Støjkluder, udendørs	Kørsel, tomgang, parkering, ydre dele af varmepumper, ventilations- og udsugningsanlæg, porte, tømning af affaldscontainere.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Udover sanitært spildevand, er der spildevand fra vaskehal samt gulv afløb på værkstedsgulve og -grave. I vaskehallen benyttes hedvandsrensere og sæbe. Der er indsendt datablad for den indkøbte sæbe.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden har i forbindelse med byggesagen oplyst om at der skal søges om en tilslutningstilladelse for afledning af overfladevand til det offentlige regnvandssystem. Virksomheden er i dialog med Team Spildevand herom.
Spildevand, afløbsforhold	Vand fra gulv afløb og vaskehal afledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige kloaksystem.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden er i forbindelse med byggesagen oplyst om at der skal søges om en tilslutningstilladelse. Dette er ikke sket og virksomheden blev gjort opmærksom på dette. Det blev ved tilsynet aftalt at der indsendes en ansøgning hurtigst muligt.
Spildevand, egenkontrol	Evt. egenkontrolkrav for spildevandet vil blive sat i en kommende tilslutningstilladelse.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vaskepladsen er helt nybygget. Det er en indendørs vaskeplads med betonbelægning.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udskilleren er en klasse 1 koalescensudskiller på 2,7 m ³ (20 liter/s)
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden vil få Aalborg Kloakservice til at tømme udskiller og sandfang. Der er alarm på olieudskilleren. Ellers tømmes med fast interval.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Evt. krav om funktionsafprøvning af alarm vil blive stillet i forbindelse med den kommende tilslutningstilladelse.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Evt. vilkår vil blive stillet i en kommende tilslutningstilladelse.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har fået en dieseltank opstillet i en container med spildbakke inde i vaskehallen. Den skal bruges til tankning af køretøjer.
Olietanke, registrering i BBR	Dieseltanken er ikke registreret i BBR. Jf. olietanksbekendtgørelsen § 25 og § 31, er det et krav at tanke anmeldes til kommunen. Det blev derfor aftalt at dette sker hurtigst muligt. I kan gøre de via link på kommunens hjemmeside, som ses her: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olie-tanke
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Påfyldning sker inde i vaskehallen, hvor slangen trækkes ud fra container. Der er tæt belægning.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har følgende råvarer: Motorolie Hydraulikolie Gearolie Diesel Sprinklervæske Kølvæske Sæbe Ad Blue Svejsegas og svejsetråd Diverse komponenter/dele til reparation og service Klude til at tørre olie med Måtte til opsug af olie Desuden midlertidigt oplag af genbrugsmakadam (blanding af knust beton og asfalt) - til etablering af kørefast plads
Råvarer, opbevaring	Olier bliver opbevaret indendørs i tønder, som står på spildbakke. Ad Blue skal opbevares i en nyindkøbt tank, som det blev oplyst, er dobbeltvægget. Det fremgik ikke umiddelbart af mærkat på tanken. Diesel i typegodkendt tank med stander. Sprinklervæske blev opbevaret i en palletank, som ikke var placeret på spildebakke. Jf. § 12 i autoværkstedsbekendtgørelsen gælder det Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller. Stk. 2.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Sprinklervæske og Ad Blue er også omfattet af disse bestemmelser, da det er Aalborg Kommunes vurdering at disse kan være miljøfarlige. De skal derfor opbevares i henhold til disse bestemmelser. Det kan fx. være på spildbakker, som de andre olier og kemikalier. I den forbindelse blev det aftalt at virksomheden sørger for korrekt opbevaring af sprinklervæske og finder dokumentation for at den indkøbte Ad Blue tank er dobbeltvægget (hvis den er, er det tilstrækkeligt i forhold til kravene) Opbevaring af sæbe og kølervæske blev ikke set ved tilsynet, men er også omfattet af reglerne, så I skal sikre jer at disse opbevares i henhold til disse.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har følgende affaldstyper: - Husholdningslignende affald fra administration og toilet/badefaciliteter, herunder også småt farligt affald - Spildolie - dæk - jern og metal - oliefiltre, kattegrus, brugte klude med olie - akkumulatorer - Pap - Slam og olie fra sandfang og olieudskiller - Spildolie - brændbart affald
Affald, farligt	Det blev vurderet at farligt affald opbevares i henhold til reglerne. Alt blev opbevares indendørs. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank indkøbt til formålet. Batterier i spændelågsfad Oliefilter og klude i beholder med inderpose. Akkumulatorer blev opbevaret på en palle med pallerammer på. Fordi de indeholder væske, skal de også opbevares i henhold til forskriften. Det kan fx. være i syrefast kasse eller på spildbakke. Typisk kan man få udleveret en kasse fra dem, man afleverer affaldet hos. Der er lavet aftale med Nordværk Modtagercenter for farligt affald om afhentning af diverse farlige fraktioner, som oliefiltre, klude og batterier.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Måtter med olie opbevares i tæt beholder og afhentes til rensning hos Elis (tidligere navn Berendsen).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ved tilsynet ikke set nogen tegn på evt. jordforureninger.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke særlig drikkevandsinteresse i området, som heller ikke er omfattet af indsatsplaner. Nærmeste drikkevandsboring er ca. 230 meter vest for virksomheden.
Generelle bemærkninger	Matriklen ejes af Kjeldgaard Tolstrup Ejendomme ApS.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzone indenfor lokalplan 14-011: Erhvervsområde, Vang Mark, Vestbjerg
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Autoværksteder er omfattet af egenkontrolskrav, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14. Det betyder at der skal føres journal over følgende (<u>hvis relevant</u>) 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luft-afkast. Det forventes at dette kan fremvises ved kommende tilsyn.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har udarbejdet en miljøpolitik, som fremgår af hjemmesiden. Der er bl.a. anført at virksomheden vil gøre deres miljøpolitik konkret via operationelle miljømålsætninger, hvori de præcist beskriver hvad, der skal opnås samt, hvem der gør hvad og hvornår. Dette blev der ikke talt nærmere om ved miljøtilsynet.
Bæredygtighed*	Der blev talt om bæredygtighed ved tilsynet. Der blev bl.a. talt om HVO-diesel, elkøretøjer og batteripakker til kraner mm. Det er noget som virksomheden har med i overvejelser, men desværre er der endnu ikke mange kunder der vil benytte sig af de mere bæredygtige tilbud. Virksomheden udleverede sin ESG-rapport for 2024 og her kan også læses om hvordan der arbejdes med bæredygtighed.