

Tilsynsrapport for §9 tilsyn i forbindelse med forurening af Herborg Bæk:

Adresse:	Birkmosevej 7, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Tilsyn:	§9 tilsyn – d. 15-02-2024
Baggrund:	Der er konstateret forurening af Herborg Bæk.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er d. 14. og 15. februar 2024 konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk samt i Herborg Bæk:
 - Der er konstateret lammehaler i vandløb ca. 200 meter syd for Birkmosevej (ved nr. 9), hvor restvand/ensilagesaft via udsprinklingsanlæg løber til vandløbet.
 - Der er tydelige tegn på forurening med organisk materiale: Der er lammehaler i vandløbet.
 - Der er flere steder på marken tæt ved vandløbet, hvor der står vand i lavninger/kørespor. Vandet lugter kraftigt af ensilage. Ned over marken kommer der vand i en bræmme. Vandet vurderes at være fra udsprinklingsanlægget.

Vurdering:

Forurening af vandløb med restvand/ensilagesaft fra udsprinklingsanlægget skal stoppes straks.

- Der er desuden konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk, hvor Birkmosevej 7 har udløb af "tagvand".

Vurdering:

Der må ikke udledes organiske stoffer til vandløbet. Det skal sikres, at

- Pladser med dyrehold har afløb, der leder til gylle/gyllebeholder
- Arealer med færdsel med foderspild skal have afløb til opsamlingsbeholder for ensilagesaft/restvand.

Indskærpelse givet ved prioriteret tilsyn 12-09-2023 skal fortsat efterkommes:

- **Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1025 af 30. juni 2023) § 10 stk. 8.

Idet der tidligere (prioriteret tilsyn 12-09-2023) er indskærpet, at "Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn" og "Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.", er der indgivet en politianmeldelse for forurening af vandløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser vedr. restvand fra Birkmosevej 7		
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.
04-03-2021	Indskærpelse, Miljø	Vand fra ensilageplads skal enten udsprinkles eller pumpes til gyllebeholder.

Tilsynskommentarer

Håndtering af vand

<p>Udsprinkling af restvand</p>	<p>Der er d. 14. og 15. februar 2024 konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk samt i Herborg Bæk: Der er konstateret lammehaler i tilløbet. Lammehaler ses ca. 200 meter syd for Birkmosevej, hvor restvand/ensilagesaft via udsprinklingsanlæg løber til vandløbet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor restvand/ensilagesaft fra udsprinklingsanlæg kommer ned i tilløbet til Herborg bæk, er der tydelige tegn på forurening med organisk materiale: Der er lammehaler i vandløbet. Mængden af lammehaler forøges væsentligt ved dette område. - Der er flere steder på marken tæt ved vandløbet, hvor der står vand i lavninger/kørespor. Vandet lugter kraftigt af ensilage. Ned over marken kommer der vand i en bræmme. Vandet vurderes at være fra udsprinklingsanlægget. <p><u>Vurdering:</u> Forurening af vandløbet med restvand/ensilagesaft fra udsprinklingsanlægget skal stoppes straks. Restvand/ensilagesaft skal pumpes til opsamlingsbeholder (gyllebeholder).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternativt skal det udsprinkles på en sådan måde, at der ikke er fare for afstrømning til dræn/vandløb. <ul style="list-style-type: none"> o Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord. Udsprinklingsanlæg skal løbende vedligeholdes og flytte placering, så det sikres, at næringsstoffer kan opsamles af afgrøde.
<p>Overfladevand (fra tage/store flader)</p>	<p>Der er konstateret forurening af tilløb til Herborg Bæk, hvor Birkmosevej 7 har udløb af "tagvand".</p> <p><u>Vurdering:</u> Der må ikke udledes organiske stoffer til vandløbet. Det skal sikres, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - pladser med dyrehold har afløb, der leder til gylle/gyllebeholder - arealer med færdsel med foderspild har afløb til opsamlingsbeholder for ensilagesaft/restvand.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Billede taget 15-02-2024, ca. 200 m. syd for Birkmosevej:

