



Rapport for miljøtilsyn hos F24 tankstation, Hasse- risvej 100, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11.06.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	61670578	CVR nr.	61082913
E-mail	info@rayven.dk	P. nr.	1017701564

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Der mangler klistermærke/mærkat for installeret fase- II system på flere standere. Jf. §6 i dampreturbekendtgørelsen, skal forbrugerne oplyses, om at der er installeret fase-II system på standere til benzindampindvending. Dokumentation for opsat klistermærke/mærkat sendes senest d. 01-09-2025.
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på relevante olieudskillere jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen. Dette sendes senest d. 01-09-2025.
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet. Inspektion skal foretages af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i ISO/ IEC 17020. Der henvises til dampretursystems bekendtgørelsens § 10. Virksomheden skal endvidere fremsende oplysning om gennemstrømningsmængden er større end 3000 m3 benzin årligt. Dokumentation skal fremsendes inden d. 01-09-2025.
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Oplysninger om vaskehallens vandforbrug. Dette skal være oplyst inden d. 01-09-2025.
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Jævnfør certifikat nr. 8422 opbevares der BF 92 i tank 4. BF 92 fremgår dog ikke i beholdningsregnskabet men BF 95 ekstra gør. Der bedes sendes en redegørelse for, hvilke brændstoftyper der er i de enkelte tanke. Dette gøres senest d. 01-09-2025.
27-06-2025	Henstilling	Meddelt	Opklaring ift. beholdningsregnskab og generel negativ difference for tank indeholdende diesel. Opklaring sendes senest d. 01-09-2025
03-06-2025	Henstilling	Meddelt	Der er tidligere blevet sendt tankattest for de nedgravet tanke. Jævnfør de sendte tillæg til tankattestene, stemmer disse ikke overens med tidligere tankattester. Der bedes sendes en redegørelse for dette senest d. 01-09-2025.
03-06-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste udførte egenkontrol af dampretursystemet jf. dampretursystems bekendtgørelsens §9. Dette sendes senest d. 01-09-2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Benzin- og dieselanlæg med tilhørende vaskehal: Vaskehallen er åben 7-22. Benzin- og dieselanlægget er ubemandet, og er åbent hele døgnet.				
Der forefindes to standerøer, hvor der er udlevering af både benzin og diesel. På de to standerøer med benzin og diesel er der udlevering på hver side af standeren af alle produkter.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7.00 - 22.00	7.00 - 22.00	7.00 - 22.00
Miljøledelse				
nej				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast på virksomheden
Lugt	Virksomheden har ikke nogen processer som kan give anledning til lugtgener, udover spild af mineralske olier. Der blev ikke konstateret nogle lugtgener ved tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Dokumentation for egenkontrol af dampretursystem er blevet anmodet før tilsynet, men nåede ikke at blive tilsendt inden tilsynet. Dokumentation for udført egenkontrol af dampretursystem bedes fremsendes.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Dokumentation for egenkontrol af dampretursystem er blevet anmodet før tilsynet, men nåede ikke at blive tilsendt inden tilsynet. Dokumentation for udført egenkontrol af dampretursystem bedes fremsendes.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er hovedsageligt fire kilder til støj på virksomheden. Disse fire er vaskehallen, kompressor, støvsugning af biler og til-og fra kørsel. Virksomheden skal være opmærksom på evt. gener fra støjklagerne, da tankstationen ligger tæt på boliger.
Støjklager, indendørs	Der udføres kun vaske i tidsrummet 7-22, og for lukket port. Kompressor står indendørs bag lukket dør. Ved tilsynet var der ikke nogen forhold, som gav anledning til støjgener.
Støjklager, udendørs	Til-og frakørsel til virksomheden foregår via hovedvej. Støvsugning foregår udendørs, hvor støvsugerstander står tæt på skel til anden ejendom. Der har ikke været nogle støjklager de seneste par år, dog har der tidligere været registreret støjklager.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden råder over en vaskehal, samt en forvaskeplads. Spildevandet fra virksomheden vil dermed være processpildevand fra vaskehallen og forvaskeplads. Spildevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller, og herefter videre til offentlig kloak.
Spildevand, procesvand	Der blev i 2024 udført 12544 vaske. Virksomheden bedes fremsende gennemsnitlig mængde vand brugt per vask i liter.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladserne ledes gennem sandfang og olieudskiller. Overfladevand fra pladserne ledes efter til fælles kloaksystem. Der blev på tilsynet snakket om, hvordan kloakforholdene kan blive ændret når området separatkloakeres.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et kloakområde der er fælleskloakeret. Regnvand og spildevand ledes hermed til fælles kloaksystem. Området er planlagt til at være separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra d.17. april 1980, som er givet i forbindelse med etablering af vaskehallen. Der er sidenhen blevet etableret ny vaskehal. Det vurderes, at forholdene ikke er blevet ændret væsentligt således, at en ny tilslutningstilladelse er nødvendig.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt belægning ved forvaskepladsen, og processpildevand ledes til spildevandskloak.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	De tre olieudskillere på virksomheden. En tilkoblet vaskehallen, og de to andre er tilkoblet tankpladsen. Tømningen af disse foretages af Marius Pedersen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er udført skimming og kontrol af en af de tre olieudskillere der er på tankstationen d. 25-04-2024. Sidste tømning af den ene benzin- og olieudskiller på forpladsen blev foretaget den 07-11-2024. Dokumentation for af alle benzin- og olieudskillere med tilhørende sandfang bedes fremsendes. Der bedes sendes dokumentation for tømning og test af alarm for de to andre benzin- og olieudskiller.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Marius Pedersen foretager funktionsprøvning af alarmer på benzin- og olieudskillere. Der bedes sendes redegørelse for test af alarmer af alle benzin- og olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, c.a.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
Tank1	1980	1980	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank2	1989	1989	Andet	20.000	Nedgravet	NEJ	Indhold: Dynamic (Diesel extra)
Tank3	1980	1980	Diesel	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank4	1980	1980	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11dn		416985	1989	Dyna- mic (Diesel)	20.000	Nedgravet			
11dn			1980	Fyrings- gasolie	4.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	
11dn			1980	Benzin	20.000	Nedgravet			
11dn			1980	Benzin	20.000	Nedgravet			
11dn			1980	Diesel	20.000	Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er registreret fire tanke. Dette er henholdsvis to tanke til benzin og to tanke til diesel.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der er tidligere blevet sendt tankattest for de nedgravet tanke. Jævnfør de sendte tillæg til tankattestene, stemmer disse ikke overens med tidligere tankattester. Der bedes sendes en redegørelse for dette.
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret fire tanke på virksomheden. Dette stemmer overens med de aktuelle forhold.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	På tilsynet kunne det konstateres at der er et mindre hul i belægningen. Baseret ud fra at denne belægning er forholdsvis tyk, og belægning anses stadig at være betegnet som tæt befæstet areal. Der er dog en forhøjet risiko for at belægningen skal udbedres på et tidspunkt, og vil blive kigget på ved næste tilsyn.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	På tilsynet blev der ikke konstateret synlige revner ved salgspladsen. Belægningen er støbt beton.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Tanken, tank 2, med indhold: dynamic, tanken er blevet tæthedstestet 2017, og har planlagt syn igen i 2027. Tanken, tank 3, med diesel er blevet repareret med epoxy i 2018. Tanken skulle blev synet i 2023, og skal synes igen i 2033. Vedrørende tank 1 og 4 er disse blevet testet i 2017, og skal testes igen i 2027. Jævnfør certifikat nr. 8422 opbevares der BF 92 i tank 4. BF 92 fremgår dog ikke i beholdningsregnskabet men BF 95 ekstra gør. Der bedes sendes en redegørelse for, hvilke brændstoftyper der er i de enkelte tanke.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Ved tilsynet kunne der ikke fremvises beholdningsregnskab. Disse er senere blevet sendt. Tankene overvåges elektronisk. Der bedes sendes en redegørelse for tanken indeholdende diesel, da der er 1000 L difference (negativ diff.)

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Tankstationen har en begrænset mængde af råvarer. Tankstationens råvarer er vaskeprodukter, som anvendes i den automatiske vaskehal. Alle vaskeprodukter er svanemærket. Der fremgår tydeligt indholdet af de forskellige vaskeprodukter, på de respektive mærkater der sidder på beholderne. Der opbevares ligeledes produktblade i mappe på stedet.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter der bruges i den automatiske vaskehal, står på spildbakker. Spildbakkerne står på støbt betongulv.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Råvarer omhandler vaskeprodukter til automatisk vaskeanlæg. Disse står på spildbakker. Der er støbt betongulv under spildbakken.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald som ikke er brancherelevant, indgår ikke længere i miljøtilsynet, men som en del af affaldstilsynet. Medmindre affaldet er branchespecifikt, vil der ikke blive kommenteret på dette i denne tilsynsrapport.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farligt affald stammer fra tømning af olieudskillere og sandfang. Dette foretages af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Tankstationen ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Tankstationen ligger i kommuneplanramme 3.3.D2 udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 05-078 Strøbybergsvej m.fl., Hasseris, udlagt til blandet bolig og erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der føres ikke fysisk driftsjournal. Alt opbevares elektronisk og fremsendes af teknisk afdeling ved Q8.
Jordforurening	Grunden er klassificeret som værende V1 område jf. Region Nordjylland.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet deres lyskilder til LED pærer. Dette blev gjort efter sidste tilsyn.