

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



HERBORG SMEDE- OG MASKINFORRET- NING A/S  
Tolsgaardsvej 1  
6920 Videbæk

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
9. juni 2021  
Sagsnummer  
21-012695

## Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Tolsgaardsvej 3, 6920 Videbæk
Virksomhed:	Herborg Smede- og Maskinforretning A/S
Cvr.nr.:	15395133
Type:	A 53. Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup> .
Miljøtilsyn:	17. maj 2021 kl. 14.00.

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

### Luftafkast



- Ved tilsynet talte vi om afkast fra procesudsugning. De to afkast fra udsugning af udstødningsgasser og det ene afkast fra udsugning af svejserøg (i smedeværksted) sidder under tagkant. De tre afkast skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Vi aftalte, at de tre afkast bliver forhøjet.

## Olietanke og opbevaring af spildolie

- Jeg oplyste ved tilsynet, at der i BBR er registreret følgende olietanke:  
Tolsgaardsvej 1:
  - Anlæg 1: Nedgravet tank fra 1978 under 6000 l.Tolsgaardvej 3:
  - Anlæg 2: Nedgravet tank fra 1977 på 2500 l i stål med glasfiberbelægning (sløjfningsfrist 31-12-2017), (typegodkendelsesnummer: 12-000).
  - Anlæg 3: Udendørs overjordisk tank fra 1988 under 6000 l.
  - Anlæg 4: Udendørs overjordisk tank fra 1982 på under 6000 l.
  - Anlæg 5: Udendørs overjordisk tank fra 1983 på under 6000 l.
  - Anlæg 6: Udendørs overjordisk tank fra 1967 på under 6000 l.
  - Anlæg 7: Udendørs overjordisk tank fra 2002 på under 6000 l.

I fremviste de olietanke, der er i brug på virksomheden på nuværende tidspunkt, og oplysninger om placering og foto af mærkeplader blev medtaget fra tilsynet. Følgende tanke blev fremvist ved tilsynet:

- 2 stk. 1800 l overjordiske tanke til smøreolie fra 2012.
- 1800 l overjordisk tank til diesel fra 1997.
- 1300 l overjordisk tank af plast til fyringsolie fra 2005.

Derudover var der en tank til spildolie, som er placeret udendørs på areal uden belægning. Tanken er fra 1972 og kan rumme 5900 l jf. oplysningerne på mærkepladen. Vi aftalte, at jeg undersøger, hvordan reglerne er for opbevaring af spildolie i olietanke. Jeg har efterfølgende undersøgt det, og opbevaring af spildolie er ikke omfattet af reglerne i Olietankbekendtgørelsen. **Spildolie er farligt affald og skal opbevares efter retningslinjerne for farligt affald. Dvs. spildolie skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak eller med spildbakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ved fortsat brug af tanken til spildolie skal den placeres på spildbakke og under tag.**

Kommunen vil registrere oplysningerne om olietankene fra tilsynet i BBR.

Ved efterfølgende gennemgang af oplysningerne fra mærkepladerne på olietanke fremvist ved tilsynet, stemmer de umiddelbart ikke overens med oplysningerne på de olietanke, der er registreret i BBR. **De olietanke der ikke længere er på virksomheden/er sløjfet, skal I afmelde til Kommunen, så BBR kan blive opdateret. Anmeldesskema til brug herfor blev udleveret ved miljøtilsynet.**

**Vi aftalte ved tilsynet, at I vil indsende anmeldelse til Kommunen vedr. olietanke og opbevare spildolie på baggrund af min tilbagemelding på de medtagne oplysninger.**

### Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

### Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Affaldshåndtering
  - Spildevandshåndtering

### Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
<b>A</b>	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	<b>5</b>
<b>B</b>	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	<b>1</b>
<b>C</b>	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	<b>5</b>
<b>D</b>	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	<b>3</b>
<b>E</b>	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	<b>5</b>

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag d. 7. juli 2021.**

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### **Offentliggørelse**

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Du skal betale 2.817,17 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 433,41 kr., og jeg har brugt 6,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	12/5-2021	2
Fysisk miljøtilsyn	17/5-2021	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	17/5, 8/6, 9/6-2021	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

## Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).