



Rapport for miljøtilsyn hos Vissevej 142, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15-09-2017		
Ejer Adresse	Kjeld Korfitz Mortensen Vissevej 142, 9210 Aalborg SØ		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98314334	CHR nr.	30814
Mobiltelefon	21449053	CVR nr.	13636540
E-mail		P. nr.	1000598422
Samkøring	Landmand Kjeld Mortensen Voerbjergvej 110		

Godkendelsestype	Uden godkendelse		
Godkendelsesdato	31-12-2006		
Tilladte dyreenheder	125,98 DE		
Registrerede dyreenheder	39,10 DE		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-09-2017	Aftale	Efterkommet	Motorolie og spildolie skal stå på spildkar
15-09-2017	Aftale	Meddelt	Træer omkring gyllebeholderen skal fældes
15-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingsbunden skal være tæt

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,78	31-12-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	53	25,24	31-12-2006	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	3,06	31-12-2006	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	23	5,90	31-12-2006	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	66	88,00	31-12-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,05	0,00	12,48
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	18	8,79	134,21	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	2,39	0,00	33,29
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	18	6,31	82,84	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	20,00	0,00	478,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet jf. planår 2005-06 er anført som det tilladte niveau. Mælkeproduktionen er ophørt i 2013.
Dokumentation for dyreholdet	Den aktuelle husdyrproduktion er jf. Kvægdatabasen, planår 2016-17. Desuden fremviste ejer udskrift fra CHR-registeret. Pt. er der 32 køer.
Anvendelse af bygninger og stalde	En del af den gamle bindestald er ændret til dybstrøelsesstald. Derudover er der spaltegulve i det meste af den vestlige staldlænge, halvdelen af kalvestalden og noget af kostalden. Stalden er registreret på oversigtskort, som er vedlagt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	320		
Ensilageplads	01-01-1900	0	200		Ajlebeholder

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er et hul i belægningen på møddingspladsen, og det skal repareres. Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser, at belægningen er repareret.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 2 sider og rend på to sider. Skal være meget opmærksom på at det faste møg ikke kommer ud over kanten ind mod stalden samt at randene holdes rengjorte således at det flydende kan løbe til afløbet.
Møddingsplads, afløb	Ingen bemærkninger
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var næsten tom ved tilsynet. Der er ingen dele af stalden, hvor der er daglig udmugning. Det blev oplyst, at der muges dybstrøelse ud 2-3 gange årligt, og så skal møddingen dækkes ned med plastik eller andet vandtæt materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Møddingsplads, øvrige	
Ensilage, øvrige	Ensilage kun i wrapballer

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholdere	01-01-1900		0	41		
Ajlebeholder	01-01-1800	29-05-1998	0	89		Beholderkontrol ok. m ³ ændret på baggrund af oplysninger fra ansøger
Gyllebeholder	01-06-1993	14-05-2014	0	1.070		Beholderkontrol ok.
Gyllekanaaler	01-01-1900		0	370		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok. Dog er der træer tæt op ad beholderen, og det er aftalt at de fældes.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidst i 2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet krav om flydelag, fordi beholderen er tom. Logbogen er ført.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Fastmonteret pumpe. Strømmen afbrydes 2 steder, når pumpen ikke anvendes
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		1
Kompost i markstak, placering	Der er lagt en markstak med dybstrøelse på marken lidt nordøst for Sparkøbmanden i Visse. Afstandskravene for markstakke med kompost er mindst: 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ² 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej 30 meter til naboskel 50 meter til byzone Det er ikke vurderet, om alle afstandskrav er overholdt. Det vigtigste er, at placeringen ikke giver anledning til forurening eller gener for omgivelserne.	
Kompost i markstak, overdækning	Markstakken er overdækket	
Kompost, øvrige	Ved tilsynet blev markstakken med dybstrøelse indtegnet på markkort for 2017. Placering af markstakke samt periode for oplaget skal føres hvert år. Der skal gå mindst 5 år, før der igen må placeres en markstak på samme sted	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På møddingspladsen. Der er ikke kontralås på vandhanen, i stedet anvendes en svømmer, når sprøjten skal fyldes.
Rengøring af udstyr	I mark og på møddingspladsen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I kemirum uden afløb til kloak.

Opilag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	I maskinhuset er tønder med motorolie og spildolie. Alle olier i beholdere på 25 liter eller større skal opbevares på spildkar eller anden indretning, som kan opsamle olien ved uheld. Se vedlagte Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser, at tønderne er placeret på spildkar.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ikke drøftet
Opbevaring af kadavere	På hjørne af gårdspladsen, så de ikke er synlige fra vejen. Afhentes af DAKA
Opbevaring af andet affald	Skrotjern samles fra og afhentes af produkthandler.
Affald, øvrige	Der blev fremvist kvittering for plastik, som var afhentet af vognmand Leif Knudsen. Kører af og til selv til genbrugspladsen med affald.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke interesseret, mener ikke det kan betale sig at køre husdyrgødningen til biogas.
Energiforbrug/besparelser*	Lys i stalden anvendes kun når dyrene skal røgtes, samt på regnvejrnetter i sommerhalvåret, så kalvene kan finde koen, når de går ind. Derudover anvendes strøm til valsen og til gyllepumpe og gylleomrører. Der er ingen planer om at udskifte armaturerne til LED, fordi forbruget til belysning vurderes at være lavt.
Vandforbrug*	Ejendommen får vand fra vandværk. Der er drikkekopper i spaldeboksene og vandkar med svømmer i dybstrøelsesstalden og på marken. Utætte ventiler udskiftes straks for at undgå vandspild.
Natur/sø*	Ammekvæget afgræsser § 3 overdrevet, som ikke pløjes.
Resourcer og genanvendelse*	Talt om mulighederne for at øge genanvendelsen af f.eks. wrapplastik. Der er nogle firmaer i Nørresundby, som modtager wrapplastik og pap til genanvendelse.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Gren- og haveaffald flises og anvendes til flisfyr på ejendom i Nørresundby. Derudover laves en del brænde, som sælges.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har selv rottekasser, men mener ikke der er rotter, fordi så tager kattene dem. Kommunens rottefænger har været forbi og lagt kort i postkassen. Om foråret vandes dybstrøelsen med larvicid mod fluer. Derudover anvendes smørremiddel efter behov.
Modtager affaldsprodukter	Der anvendes ikke spildevandsslam
Støjklilder	Ingen ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Nedgravet dieseltank på 1500 liter, år 1982, nr. 297632. Nedgravede tanke skal sløjfes senest når de er 40 år gamle, dvs. 2022.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse
Øvrige bemærkninger	Ingen