



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020-1156
Ref. Marba/marip
Dato: 17. juni 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kronospan ApS
Virksomhedens adresse	Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
CVR nummer	11766110
Virksomhedstype	6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m ³ /dag.
Tidspunkt for tilsynet	14. juni 2022
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn
Varsling af tilsynet	16. maj 2022
Deltagere fra virksomheden	Jette Wulff, Sten Lassen, Dr. Seifert, Hr. Lippok, Jim Lyster, Ole Brok Møller, Kurt Poulsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Marianne Ripka , Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Oplag på område mellem genbrugsanlæg, område med brændt affaldstræ, brændselsstak, støv, opmåling brændselsstak, journaler for kontrol af belægninger, tankgårde etc. jf. vilkår I8 og I10
Materiale udleveret/fremsendt	Efter tilsynet er referat af ledelsens gennemgang 2021 fremsendt.

Generel orientering

Kronospan har fortsat problemer med at skaffe råvarer, bl.a. fordi træet bliver brugt som brændsel på andre virksomheder.

Status for projekter

Ansøgning om medforbrænding inkl. røgrensning og øvrige anlæg

Der er tidligere indsendt ansøgning om miljøvurdering. Kronospan oplyste, at ansøgning om miljøgodkendelse af projektet forventes fremsendt i løbet af to til tre uger.

Kronospan har behov for en tilkendegivelse af, hvilke grænseværdier – primært for NOx – som kan forventes. Kronospan fremsender forslag på baggrund af tidligere drøftelser.

Miljøstyrelsen oplyste, at der er foreløbige drøftelser ifb. med revision af IED om, hvorvidt grænseværdier skal fastsættes efter laveste BAT-AEL niveau.

Kronospan vil fremsende arbejdsudkast til afgrænsningsnotat.

Område, som er tømt for affaldstræ og restoplæg af brændt træ

Kronospan oplyste, at de er i gang med at solde jorden i området ved tidligere råvare oplæg.

Handlingsplan for brændelsstakken og opmåling af oplæg

Kronospan har foretaget en opmåling af brændelsstakken med drone. Status for juni 2022 er, at der er 138.00 tons affaldstræ i stakken, som dermed er reduceret med ca. 11.000 tons siden 1. januar 2022.

Miljøstyrelsen har på baggrund af Kronospans indberetning vurderet, at der er et forbrug af affaldstræ til medforbrænding på ca. 2.800 tons pr. måned. Det svarer til, at det maksimal oplæg må være ca. 33.600 tons jf. vilkår B B13 i miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019, hvor af det fremgår, at brændelsstakken fra 1. januar 2024 maksimalt må have et omfang svarende til ét års forbrug.

Kronospan fremsender en beregning af, hvor meget ét års forbrug svarer til.

Kronospan har med brev af 28. april oplyst, at en ansøgning om ændring af vilkår B13 forventes fremsendt i 3. kvartal 2022.

Salg til Leca er fortsat udfordret, fordi opblanding til den rette kvalitet giver anledning til støvdannelse. Kronospan er i færd med at undersøge, om opblandingen kan foregå et andet sted.

Som følge af krise og stigende energipriser er der andre potentielle aftagere af affaldstræet.

Opmåling af oplæg

Kronospan foretager flere droneopmålinger af brændelsstakken – typisk i forbindelse med tilsyn. Opmålingerne viser overensstemmelse med Kronospans egne opmålinger. Pt. er der 293.000 m³ i brændelsstakken. Det svarer til en reduktion på ca. 13% siden oktober 2022.

Dokumentation for overholdelse af støjgrænser.

Kronospan har arbejdet med at reducere støjpåvirkning fra virksomheden og forventer at kunne fremsende dokumentation for overholdelse af støjgrænserne i den nærmeste fremtid.

Ombygning af contibygningen

Kronospan forventer at fremsende ansøgning om ombygning af contibygningen bl.a. med nyt afkast og nye støjkluder ultimo juni. I forbindelse med ansøgningen vil der blive fremsendt beregninger, som dokumenterer overholdelse af B-værdier og støjgrænser. Miljøstyrelsen oplyste, at pga. andre presserende opgaver kan ansøgning om miljøgodkendelse ikke behandles før tidligst en gang i efteråret.

Påbud efter jordforureningsloven

Der er udtaget jordprøver på de to lokaliteter, som er omfattet af påbuddet. Kronospan fremsender rapport senest 15. august 2022.

Klager siden sidste tilsyn

Kronospan har ikke modtaget klager siden sidste tilsyn den 22. marts 2022.

Miljøstyrelsen besigtigede inden tilsynet forholdene på Ringsøvej og konstaterede, at støvgenerne er stort set uændrede.

Tiltag til reduktion af støvgener og herunder akkrediterede målinger vil blive drøftet på møde hos Kronospan den 28. juni 2022.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Kronospan har med brev af 28. april 2022 svaret på udeståender fra sidste tilsyn (22. marts 2022).

Vedrørende støvgener fra hal D oplyste Kronospan, at der er etableret punktsprinkling ved aflæsning i tragt til hugger og på skubbebund. Desuden vandes gulvarealet flere gange pr. vagt.

I ”affaldsrum” tilsætte vand, som er tilsat en mindre mængde alkoholbaseret produkt, der gør støvet ”tungt”.

Miljøstyrelsen mangler referat fra ledelsens gennemgang og audit rapporter fra 2021. (Referat fra ledelsens gennemgang 26. maj 2021 blev eftersendt 17. juni 2022). Kronospan oplyste, at der vil være intern og ekstern audit inden næste tilsyn i september 2022.

Journaler for kontrol af belægninger, tankgårde etc. jf. vilkår I8 og I10

Der er nedsat et vedligeholdelsesteam, som arbejder med systematisk vedligehold af belægninger på virksomheden. Plan for udførelsen af belægninger blev fremvist ved tilsynet.

Det fremgik ikke af planen, hvordan og hvornår tankgårde kontrolleres.

Fysisk tilsyn

Ved tilsynet blev der konstateret flere store huller i belægningen bl.a ved en brønd.




Restoplæg af brændt træ



Der er ikke sket ændringer i oplaget siden sidste tilsyn. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det er muligt at solde oplaget, således at der opnås en ren jord fraktion.



Ved forrige tilsyn blev der konstateret væsentlig støv fra hal D. Der er en ny port undervejs. Derfor var der ved tilsynet fri passage af støv ud i det fri. Miljøstyrelsen vil vurdere, om de iværksatte tiltag har den ønskede effekt ved næste tilsyn.



Under tilsynet blev pladserne vandet med rigeligt vand.



Ved tilsynet var området mellem brændselsstak og sorteringhallen ved at blive tømt for et resterende affaldstræoplag. Der blev fjernet 1-1,2 meter højt affaldstræoplag. Det fjernede materiale soldes i flere fraktioner. Kronospan vurderer at den reneste fraktion er ca. 10% af den samlede mængde.

Miljøstyrelsen konkluderer, at denne fine fraktion er et kompostprodukt, som ikke er at betragte som jord, men et jordforbedringsprodukt. Kronospan oplyste, at de vil få foretaget analyse af komposten.

Under affaldstræoplaget ses et sandlag, der dog er mere eller mindre mørkfarvet.

Miljøstyrelsen vurderer, at farvningen af sandet skyldes nedsivende stoffer fra nedbrydningen af affaldstræet gennem den periode, det har været oplagret på pladsen.

Miljøstyrelsen kan acceptere, at der kun analyseres for PFAS stoffer i ca. 20% af de udtagne jordprøver. For at bestemme baggrundsniveauet for PFAS, skal der desuden udtages en "blind"prøve.



Miljøstyrelsen vurderede, at omfanget af brændselsstakken var reduceret.

Opsummering:

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. Kronospan har den 4. juli 2022 anmodet om en mindre ændring i formuleringen vedr. afsætning til Leca. Miljøstyrelsen har imødekommet dette.

Aftaler

- Kronospan udarbejder arbejdsudkast til afgrænsningsnotat for øget affaldsmedforbrænding.

- Kronospan fremsender beregning af, hvor meget ét års forbrug af affaldstræ til medforbrænding omfatter.
- Kronospan vurderer, om der skal ansøges om fristforlængelse i vilkår B13.
- Kronospan fremsender dokumentation for overholdelse af støjgrænser.
- Kronospan fremsender forslag til kommende grænseværdier for kraft 5 til brug for ansøgning om miljøgodkendelse af øget affaldsforbrænding.

Næste tilsyn er aftalt til 9. september 2022 kl 9.00.

Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.