



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2022 - 25799
Ref. Ledes/Hebec/Anell
Dato: 23-06-2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Dansk Coating Service ApS
Virksomhedens adresse	Søndergade 93, 660 Vejen
CVR nummer	38747339
Virksomhedstype	A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin
Tidspunkt for tilsynet	10.05.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	8. april 2022
Deltagere fra virksomheden	Dan Kronberg Corbett
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Lene Deshasta, Henrik Bechmann Nielsen, Annemette Ellefsen
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Der har ikke været håndhævelser på virksomheden i den forgangne tilsynsperiode

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsindberetning Vilkår I1	Der er den 23. november 2021 sket indberetning for 2018, 2019, 2020. Der mangler således indberetning for 2021. Årsrapport skal indsendes senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning. Er miljødataperiodens afslutning ved årsskiftet, er deadline for indsendelse medio april måned.

Santos Coatings placering på Uldalls Jernstøberi



Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse af den 12. marts 2015

Gennemgang af miljøforhold

Der blev foretaget et tilsyn i afblæsekabinen. Der var på tilsynstidspunktet ingen drift. Der kunne ikke konstateres blæsemiddel uden for kabinen.

Det blev oplyst, at filterne jævnligt serviceres og tjekkes.

Generelle forhold

Det blev oplyst, at blæsekabinen kun er i drift, når Uldall har emner, der ikke kan være i deres egen slyngrenser. Det drejer sig om ca. 5 gange årligt. Hvilket også fremgår af de tidligere årsindberetninger af mængder og emner.

Spildevand

Der er ingen afløb i blæsekabinen og der anvendes ikke vand i processen.

Støj

Der var ikke produktion i blæsekabinen under tilsynet. Der har ikke været klager over gener fra blæsekabinen siden virksomheden flyttede ind i et rum, og det tilhørende afkast støj dæmpet.

Affald

Der anvendes kun stålgrit, som kan genbruges flere gange. Der anvendes således omkring 300-500 liter blæsemiddel årligt.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Årsrapport for 2021 mangler, at blive indsendt.
Årsrapport skal indsendes senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning. Er miljødataperiodens afslutning ved årsskiftet, er deadline for indsendelse medio april måned

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.