



Shell Service
Ring 4 50
2730 Herlev

28-11-2018
Journalnr. 09.20.02-K08-110-10
CVR 31623197

Att: Anette Thorsen, e-mail: 1048@rba-dk.dk

Miljøtilsyn d. 28. november 2018ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 28. november 2018 været på miljøtilsyn hos Shell Service, Ring 4 50. Tilsynet blev gennemført af Karen Damsgaard fra Herlev Kommune. Anette Thorsen og Jan Rasmussen fra TCB Retail ApS viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Shell Service Ring 4 50

Der foretages salg af benzin, diesel, kioskvarer og vask af biler.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Aftale

Det blev på tilsynet aftalt at følgende fremsendes til Herlev Kommune

- Seneste inspektionsrapport for dampgenvindingssystemet
- Analyseresultat fra spildevandsprøve udtaget i 2018
- Billede af korrekt opbevaring af sæber

Ovenstående skal fremsendes senest den 14. december 2018.

Dampgenvindingsudstyr

Egenkontrol af dampgenvindingssystemet reguleres af Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer¹.

Heraf fremgår af §11 i bekendtgørelsen, at der mindst 1 gang om året skal gennemføres en kontrol af benzindampgenvindingsgraden.

Testrapporten skal fremsendes til Herlev Kommune.

Tilslutningstilladelse

Der skal udtages analyse af spildevandet hvert andet år. Der er blevet udtaget en spildevandsprøve i år. Analyseresultatet sendes til Herlev Kommune.

Jævnfør vilkår 3.2.1 i tilslutningstilladelsen skal vaskehallen indrettes og drives, så det sikres, at vaskekemikalier ikke ved spild eller uheld kan til ledes det offentlige kloaksystem.

Sæber bliver opbevaret i et lille rum ved siden af vaskehallen. Der er en afløbsrist i gulvet. Rummet er indrettet, så sæbedunkene kan placeres i blå kasser, som fungerer som spildbakker. På tilsynet stod en række af dunkene uden for kassen.

Det blev aftalt på tilsynet, at alle dunkene placeres i kasser. Der fremsendes efterfølgende et billede til Herlev Kommune.

Belægninger

Der er støbt beton på salgspladsen. Ved tilsynet i 2017 blev der påpeget revner i belægningerne. På tilsynet i 2018 kan det konstateres, at revnerne er udbedret.

Der er rundt om standerne lavet ændringer, hvor betonen har været skåret op. Nogle steder er der brud i samlingerne mellem ny og gammel beton.

Gennemgående revner i belægningen kan medfører risiko for nedsivning af benzin og diesel i forbindelse med spild.

Herlev Kommune anbefaler, at revnerne på salgspladsen gennemgås og udbedres, så der ikke er risiko for nedsivning af spild af benzin og diesel til jord og grundvand.

¹ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, Bek. Nr. 1175 af 22. september 2016

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 eller sende en mail til signe.baek-jensen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Signe Bæk-Jensen
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,
og kvalitetssikret af kada