

Til ejer og bruger af gyllebeholdere på
Hjortmosevej 7
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
05-05-2020
Sagsnummer
19-022867

Tilsynsbrev og rapport

Opfølgning på kontrol af gyllebeholdere på adressen Hjortmosevej 7

Jeg har den 4. maj fået tilsendt 2 beholderkontrolrapporter for gyllebeholderne på hhv. 817 og 1.100 m³ på Hjortmosevej 7. Beholderkontrollen er udført den 29-04-2020.

Der er ved kontrollen konstateret følgende:

- At **kabler i hul nr. 1+4+5+6 skal skiftes** på 1.100 m³ gyllebeholder.
- Derudover skal begge gyllebeholdere **have monteret alarm**, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.

Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:

- **Det indskræpes at kabler skiftes og alarm monteres. Arbejdet skal være udført senest den 01-07-2020.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20 og 21.
- **Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura og evt. fotodokumentation.**
- Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1983	29-04- 2020	5	227	817	Beholderkontrol udført 29-04-2020. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1994	29-04- 2020	5	275	1.100	Beholderkontrol udført 29-04-2020. Kabler i hul nr. 1+4+5+6 skal skiftes.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	<p>Der er krav om alarm på 817 og 1.100 m³ gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstanden er ca. 60 meter. - Alarmsystemet skal kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften.
Beholderkontrol	<p>Beholderkontrol udført 29-04-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.100 m³: Kabler i hul nr. 1+4+5+6 skal skiftes. - 817 m³: Ingen bemærkninger. <p>Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).</p> <p>Det indskræpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i rapporten.</p> <p>Begge gyllebeholdere skal have monteret alarm, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.</p>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.