

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	DET NATIONALE HESTESPORTSCENTER VILHELMSBORG, DRIFTSAKTIESELSKABET, Bedervej 101, Mårslet 8320		
Ejendommens ejer:	Aarhus Kommune v/udlejningsejendomme		
Adresse:	Grøndalsvej 2, 8260 Viby J		
Bruger/forpagter (1):	DRIFTSAKTIESELSKABET VILHELMSBORG	Tlf. nr.:	8693 7245
		E-mail:	jk@vilhelmsborg.dk
Adresse:	Bedervej 101, Mårslet 8320		
CVR- nr.:	25042832	P-nr.:	1009312222
Bruger/forpagter (2):	Aarhus Rideklub Vilhelmsborg	Tlf. nr.:	
Adresse:	Bedervej 101, Mårslet 8320		
CVR- nr.:	13499187	P-nr.:	1002938950
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

1. Opbevaring af husdyrgødning

Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.

Dyreholdets størrelse indgik ikke i tilsynet, som ellers omtalt i varslingsbrev. Emnet vil indgå i næstkommende regelmæssige tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt to indskærpelser vedr. møddingplads, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Viggo Nielsen, Pedel, driftsaktieselskabet Vilhelmsborg

Tilsynsdato:	12. december 2017	Tilsynsførende:	Anker Laubel og Lone Telling
---------------------	-------------------	------------------------	------------------------------

1. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ingen gyllebeholder
Logbog	Ikke relevant

Beholdere						
Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1989		1	30	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant
Alarm:	Ikke relevant

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1989	100	150		Mødding på møddingplads var ikke overdækket med presenning el. lign. Overfladevand fra omliggende arealer var løbet ind på møddingarealet. Det oplystes, at Odder maskinstation afhenter mødding fra møddingpladsen.
Befæstede arealer ved stald "nr. 4". (beliggenhed af stald "nr 4" ses på skitse herunder					Det oplystes, at Per Andersen, Mårslet med container afhenter husdyrgødning samme dag, som udmugning foretages fra stald "nr. 4", samt umiddelbart efter at midlertidige telte med opstaldning nedtages. Det accepteres, at en stak, der fjernes samme dag, som den er placeret, ikke er overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen ¹ .

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

	<p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,01



Skitse: beliggenhed af stalde med ridebokse, samt ridehaller og møddingplads.