



## Rapport for miljøtilsyn hos Circle K, Hasseris By- midte, Hasseris Bymidte 2, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

|                              |  |                |            |
|------------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 26.08.2019                                   |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - varslet                        |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98182177                                     | <b>CVR nr.</b> | 28142412   |
| <b>E-mail</b>                | heidikia.niel-<br>sen@circlekeu-<br>rope.com | <b>P. nr.</b>  | 1008488580 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Godkendelsesdato</b>                      | 23.08.1983                                  |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> |   |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status  | Kommentar   |
|------------|--------|---------|---|
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Ved tilsynet blev der kun fremvist rapport for egenkontrol af dampretursystemet fra 2018. Ifølge dampretursystems bekendtgørelsens §9 skal egenkontrollen udføres mindst to gange om året. Der blev aftalt, at virksomheden fremsender rapport fra egenkontrol af dampretursystemet udført i 2019.  |
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Der blev aftalt, at virksomheden fjerner tæppet der ligger på risten i spildbakken. Fotodokumentation fremsendes til tilsynsmyndigheden. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode   |
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Ifølge dampretursystems bekendtgørelsens §10 skal der mindst hvert andet år udføres inspektion af eksternt akkrediteret firma. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal endvidere fremsende oplysning om gennemstrømningsmængden af benzin er større end 3000 m3 årligt. |
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Dokumentation for funktionskontrol af lækagealarmer i olietankene inden for det seneste år fremsendes til tilsynsmyndigheden  |
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke og de olietanke, der fremgår af BBR. Virksomheden skal fremsende anmeldelse af, at de gamle tanke er sløjfet.  |
| 03-09-2019 | Aftale | Meddelt | Virksomheden skal fremsende en redegørelse for det eksisterende udskilleranlæg dvs. sandfang, olieudskiller og rørføringer, ved vaskehallen med oplysninger om sandfangets størrelse og dimensioner, olieudskillerens tilløbskapacitet, type og alder, samt hvordan, hvornår og af hvem der sidst er udført eftersyn/vedligehold af udskilleranlægget for at sikre anlæggets funktion og tæthed.                  |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse  |
|--|
| <p>Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, kiosk, vaskehal og pusleplads.</p> <p>Virksomheden er etableret i 1962 med en større ombygning i 1983, hvor der er meddelt miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til spildevand den 23. august 1983. Autoværkstedet er nedlagt i 2003.</p> <p>I 1995 er der anmeldt, at der er etableret dampretursystem.</p> <p>I 2002 er der anmeldt, at miljøforholdene er i overensstemmelse med benzinstationsbekendtgørelsen.</p> <p>Ny vaskemaskine af typen Wash Tec Softcare Juno DH 28 er installeret 25. juni 2008.</p> <p>Der er i 2013 installeret et nyt miljøanlæg til genbrugsvand, men anlægget er indtil videre taget ud af drift, da det ikke fungerer efter hensigten. Der vaskes ca. 15.000 biler årligt. Ved tilsynet i 2019 oplyste virksomheden, at der ikke bruges genbrugsvand.</p> |

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse |                              |                  |         |                    |
|---|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) |         |                    |
|   |                              | Hverdage         | Lørdage | Søn- og helligdage |
|   | 10                           | 5:30-23          | 5:30-23 | 5:30-23            |
|   | Miljøledelse                 |                  |         |                    |
|   | Nej                          |                  |         |                    |

## Luftemissioner

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Luft                                     | Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.   |
| Luft, egenkontrol af dampretursystem     | Dokumentation for egenkontrol blev fremvist. Sidste kontrol udført d. 21.06.2018. Egenkontrol af dampretursystem foretages af Gilbarco Vedder-Root. Der blev aftalt, at virksomheden fremsender rapport fra egenkontrol i 2019.   |
| Luft, ekstern kontrol af dampretursystem | Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal endvidere fremsende oplysning om gennemstrømningsmængden er større end 3000 m <sup>3</sup> benzin årligt. |

## Støj

| Id | Støjkilde  | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--|
| 1  | Kompressor |                   | Indendørs i bygning                              |
| 2  | Vaskehal   |                   | Lydisolering                                     |
| 3  | Klimaanlæg |                   | Ingen afskærmning/støjdæmpning                   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Støj         | Vaskehallens port er lukket under vask og tørring. Der kan vaskes bil fra kl. 07-22.<br>Klimaanlægget er placeret på taget. Kompressorer står indendørs i et aflåst rum.<br>Ved tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til støjgener. |

## Spildevand

| Krav Id | Id | Aktivitet/proces    | Udledt spildevand |               |                | Rensning      |
|---------|----|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|         |    |                     | (l/sek.) max      | Mængde pr. år | Enhed          |               |
| 1       | 1  | Vaskehal/vaskeplads |                   | 2.160         | m <sup>3</sup> | Olieudskiller |
| 1       | 2  | Salg af brændstof   |                   |               |                | Olieudskiller |

|   |   |                                |  |  |  |               |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 3 | Påfyldningsplads til brændstof |  |  |  | Olieudskiller |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|---------------|

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Spildevand                               | Spildevand fra vaskehallen ledes gennem et sandfang og olieudskiller. Der anvendes vaskeprodukter fra firmaet WashTec, som indstiller og kontrollerer doseringen jævnlige. Oversigt over brugte vaskeprodukter blev udleveret ved tilsyn. De fleste af vaskeprodukter er svanemærket. Alle de anvendte vaskeprodukter er uden A- og B-stoffer. |
| Spildevand, procesvand                   | I 2018 er der vasket 16.382 biler (15.000 i 2013) med et forbrug på ca. 120 liter pr. vask.  |
| Spildevand, overfladevand                | Overfladevand fra påfyldningspladsen ledes gennem olieudskiller. Salgspladsen er overdækket, så der vil kun forekomme slagregn.  |
| Spildevand, afløbsforhold                | Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området planlægges separatkloakeret efter 2027.  |
| Spildevand, tilslutningstilladelse       | Der foreligger en gammel tilslutningstilladelse fra 23. august 1983 vedr. spildevand fra vaskehallen.  |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Der er belægning med SF-sten ved vaskeplads.   |

## Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces               | Type                 | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1  | Vaskehal/vaskeplads            | Ukendt olieudskiller |                 |             |              |
| 2  | Salg af brændstof              | Ukendt olieudskiller |                 |             |              |
| 3  | Påfyldningsplads til brændstof | Ukendt olieudskiller |                 |             |              |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Udskilleranlæg                           | Der er 3 olieudskillere ved henholdsvis afløb fra vaskehal, salgsplads og påfyldningspladsen.   |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion       | Udskiller ved påfyldningspladsen og salgspladsen er tæthedsprøvet i 2002.<br>Vaskehallen udskiller er ikke tæthedsprøvet. Rapporter for tømning af olieudskillere blev fremvist. Der anbefales, at tømningsrapporten udvides med oplysninger om hvilken olieudskiller er blevet tømt og inspiceret. Tømning foretages af Leif M Jensen A/S. |
| Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm | Der er alarm i udskillerne ved salgsplads og påfyldningsplads, som aktiveres, når 30% af udskillervolumet er brugt. Leif M Jensen A/S funktionstest alarm i forbindelse med tømning.  |

## Olie- og kemikalietanke

| Id     | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standeranlæg | Bemærkning   |
|--------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| tank 1 | 1978           | Benzin  | 16.000      | Nedgravet | JA           | tidl. tank 6 |
| tank 2 | 1970           | Benzin  | 10.000      | Nedgravet | JA           | tidl. tank 3 |

|        |      |        |        |           |    |              |
|--------|------|--------|--------|-----------|----|--------------|
| tank 3 | 1962 | Diesel | 16.000 | Nedgravet | JA | tidl. tank 1 |
| tank 4 | 1962 | Diesel | 10.000 | Nedgravet | JA |              |
| tank 5 | 1962 | Benzin | 16.000 | Nedgravet | JA | tidl. tank 2 |

## Tankoplysninger i BBR

| Matr. nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering              | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
|-----------|---------|---------|----------|--------------------------|-----------|------------------------|---------|-----------------|
| 15dk      |         |         | 1962     | Benzin                   | 16.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      | 1982    | 293887  | 1982     | Fyringsgasolie           | 2.500     | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1962     | Autogasolie (Dieselolie) | 10.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1970     | Autogasolie (Dieselolie) | 75.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      | 1970    | 11280   | 1970     | Benzin                   | 10.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1962     | Benzin                   | 16.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1978     | Benzin                   | 16.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1978     | Benzin                   | 100.000   | Nedgravet/underjordisk |         |                 |
| 15dk      |         |         | 1962     | Benzin                   | 50.000    | Nedgravet/underjordisk |         |                 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Olietanke                                | Der forefindes 5 nedgravede brændstoftanke.   |
| Olietanke, opstilling/placering          | Alle 5 olietanke er nedgravet.  |
| Olietanke, registrering i BBR            | Der er registret 9 olietanke i BBR. Der er oplysninger om 3 olietanke på henholdsvis 50, 75, 100 m <sup>3</sup> til benzin/diesel samt en fyringsolietank fra 1982. Heidi Kia Nielsen har ikke kendskab til disse tanke. Virksomheden skal fremsende anmeldelse af, at de gamle tanke er sløjfet. |
| Olietanke, belægnings ved påfyldningspl  | Der er befæstet med SF-belægning på påfyldningspladsen. Der er ikke krav til belægningen på påfyldningspladsen, da anlægget er etableret før 2001. Ved tilsynet blev de ikke konstateret revner.  |
| Olietanke, belægnings ved salgspladser   | Salgspladsen blev besøgt ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.  |
| Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp | Alle tanke er inspiceret i 2012. Næste inspektion skal udføres i 2022.  |
| Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab   | Der føres beholdningsregnskab hver måned. Beholdningsregnskab for alle 5 brændstoftanke blev udleveret i forbindelse ved tilsyn. Der er ikke konstateret afgivelser.  |
| Olietanke, årlig kontrol af lækagealarm  | Ifølge tilsynsmyndighedens oplysninger fra tidligere tilsyn, har tankene elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Dokumentation for funktionskontrol af lækagealarmer i olietankene fremsendes til tilsynsmyndigheden.  |

## Råvarer

| Produkt        | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder  |             | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|-----------|-------------|--------------------------|--------|
|                |         |       |       | Type      | Volumen (l) |                          |        |
| Vaskeprodukter |         |       |       | Plastdunk |             | Indendørs, bag opkant    | 2019   |

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar  |
|---------------------|---|
| Råvarer             | Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec.   |
| Råvarer, opbevaring | Vaskeprodukter opbevares på spildbakker i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen. Der er gulv afløb i rummet.<br><br>Ved tilsynet blev det konstateret, at der ligger et tæppe over spildbakke. Der blev aftalt, at tæppet fjernes fra spildbakken, så den kan fungere som spildbakke. |

## Affald

| Affaldsart         | Oplag | Enhed | Beholder           |             | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør         | Modtager | Bemærkninger |
|--------------------|-------|-------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------|
|                    |       |       | Type               | Volumen (l) |                          |                     |          |              |
| Forbrændingsegenet |       |       | Container - lukket |             | Udendørs, ubeskyttet     | Marius Pedersen A/S |          |              |
| Papir og pap *     |       |       | Container - lukket |             | Udendørs, ubeskyttet     | Marius Pedersen A/S |          |              |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar   |
|-----------------------|--|
| Affald                | Virksomheden har 3 containere, 2 til brændbart affald og 1 til pap/papir. Containerne står udendørs og er lukkede.         |
| Affald, farligt       | Der forekommer fraktionen slam fra tømning af oliedskillere og sandfang. Tømning foretages af Leif M Jensen A/S.           |
| Affald, sortering     | Affaldet sorteres i brændbart affald og pap/papir.   |
| Affald, bortskaffelse | Brændbart affald og pap/papir bortskaffes til Marius Pedersen A/S. Affald fra oliedskillere afhentes af Leif M Jensen A/S. |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Området er ikke omfattet af indsatsområde for drikkevandsinteresser. |
| Generelle bemærkninger                 | Tankstationen er beliggende tæt ved boliger (~25 m).                 |

| Kontrolpunkt                               | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Planforhold                                | Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 3.3C1 Bymidten. Området er omfattet af lokalplan 05-071 Centerformål, Hasseris By- midte, Hasseris.<br>Området anvendes til detailhandel, offentlig og privat service, samt libe- ralt erhverv. |
| Konklusion på egenkon- trol/driftsjournal* | De fleste dokumenter foreligger i elektronisk form.  |
| Jordforurening                             | Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke ta- get stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforu- reningsloven.               |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn*     | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.   |
| Bæredygtighed*                             | Der blev ikke ved dette tilsyn talt om bæredygtighed.  |