

## Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

|           |  |
|-----------|--|
| Adresse:  | Roderdal 2, 6900 Skjern  |
| CVR:      | 74799116   |
| Type:     | Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE                                  |
| Tilsyn:   | Prioriteret tilsyn – d. 08-12-2023                                       |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Udendørs ensilagesiloer: **Pumpen skal altid være i drift, så restvand/ensilagesaft opsamles korrekt.**
- 800 m<sup>3</sup>. gyllebeholder:
  - Spjæld: **Gyllebeholderen må kun anvendes op til jordniveau, når der er et spjæld mellem gyllebeholder og fortank.**
  - Dykket indløb: Hvis/når der pumpes gylle til gyllebeholderen (hvilket beholderen ikke er godkendt til), **skal der være et dykket indløb, så flydelaget ikke brydes ved pumpning.**
  - Flydelag: **Der skal være et flydelag i gyllebeholderen.**
- Olie-/dieseltanke fra før 1993 må ikke længere anvendes og skal afhændes til jernhandler/genbrugsplads.

### Indskærpelser ved tidligere tilsyn skal efterkommes:

#### 11-02-2023

- **Spjældet mellem fortank og den lille gyllebeholder skal afblændes** i henhold til landbrugets Byggeblad om Afblænding af forbindelse mellem gyllebeholder og fortank. Indtil dette er udført, må gyllebeholderen ikke fyldes mere, end det naturlige tilløb fra stalden tillader.

#### 27-03-2018

- **Afløb fra tag skal laves, så vandet ikke ledes ind på møddingsplads.**
  - Der skal etableres forhøjning i randzone af møddingsplads, så saftafløb ledes til fortank og ikke ud på terræn. Møddingspladsen skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 14.

- **Spjældet i 800 m3 gyllebeholder skal fjernes.** Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 stk. 2.
  - Gyllebeholderen må kun fyldes til terrænniveau indtil overstående indskærpelse er efterkommet.
- **Der skal etableres et dykket indløb til 800 m3 gyllebeholder,** så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 efterkommes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser |                     |   | Status   |
|-----------------------------|---------------------|---|--|
| 11-02-2022                  | Indskærpelse, Miljø | Olietank i gl. maskinhus har overskredet tidsfrist og skal udskiftes.   | Efterkommet                                      |
| 11-02-2022                  | Indskærpelse, Miljø | Spjældet mellem fortank og den lille gyllebeholder skal afblændes i henhold til landbrugets Byggeblad om Afblænding af forbindelse mellem gyllebeholder og fortank. Indtil dette er udført, må gyllebeholderen ikke fyldes mere, end det naturlige tilløb fra stalden tillader. | Gyllebeholder må kun anvendes op til jordniveau. |
| 03-06-2020                  | Indskærpelse, Miljø | Gylle skal nedfældes korrekt.   |  |
| 27-03-2018                  | Indskærpelse, Miljø | Tagvand skal ledes væk fra møddingsplads - ikke ned på møddingsplads. Møddingssaft skal ledes til fortank, det skal sikres vha. forhøjning mod øst.   |  |
| 27-03-2018                  | Indskærpelse, Miljø | Spjæld i gyllebeholder skal fjernes/efterstøbes. Alternativt skal beholderen tages ud af drift.   |  |
| 27-03-2018                  | Indskærpelse, Miljø | Gyllebeholder på 800 m3 skal have etableret dykket nedløb.  |  |

## Tilsynskommentarer

### Opbevaringsanlæg

|  |   |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)  | Udendørs ensilagesiloer:<br>Afløb til: pumpebrønd vest for siloer: Pumper til gylle.<br><b>Pumpen skal altid være i drift, så restvand/ensilagesaft opsamles korrekt.</b>   |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | <u>Afløb</u> : <b>Pladsen skal have afløb til gylle.</b><br><br><u>Overdækket</u> : <b>Alt dybstrøelse skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning på møddingsplads.</b><br><br><u>Tagrende</u> : <b>Mødding skal være indrettet, så forurening af overfladevand ikke finder sted</b> , og således at overfladevand fra omliggende tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. |

### Beholderoversigt

| Type          | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval |    | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning                           |
|---------------|------------|-------------------------|----|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1978 | 13-12-2018              | 10 | 200                     | 800                    |                   | <b>Må kun fyldes til jordniveau.</b> |
| Gyllebeholder | 01-01-1988 | 13-12-2018              | 10 | 263                     | 1.052                  | Flydelag          | Beholder kontrolleret 13-12-2018     |

### Beholdere

|  |  |
|--|--|
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 800 m <sup>3</sup> .<br>Spjæld: <b>Gyllebeholderen må kun anvendes op til jordniveau, når der er et spjæld mellem gyllebeholder og fortank.</b><br><br>Dykket indløb: Nej.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hvis/når der pumpes gylle til gyllebeholderen (hvilket beholderen ikke er godkendt til), skal der være et dykket indløb, så flydelaget ikke brydes ved pumpning.</b></li> </ul> Flydelag: Nej.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Der skal være et flydelag i gyllebeholderen.</b></li> </ul> |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.052 m <sup>3</sup> .<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>   |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | Roderdal 6: Gyllebeholder på 300 m <sup>3</sup> : Ikke set ved tilsynet.<br>Beholderkontrol sidst udført i 2018.   |

### BBR - oplysninger

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifi-kation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrels e | Placering             | Sløjf et | Sløjf. frist |
|----------|-----------|-----------------|----------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|----------|--------------|
|          |           | Tank            |          | 1982     | Mineralske olieprodukter |            | Over terræn, udendørs |          |              |
|          |           | Tank            |          | 1989     | Mineralske olieprodukter |            | Indendørs             |          |              |

### Olie og kemikalier

|                   |  |
|-------------------|--|
| Olie-/dieseltanke | <b>Olie-/dieseltanke fra før 1993 må ikke længere anvendes og skal afhændes til jernhandler/genbrugsplads.</b><br><br>Overjordisk dieseltank fra 2006 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.</li></ul> 4.000 liters tank til nedgravning blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR på ejendommen. <ul style="list-style-type: none"><li>- (Tanken er endnu ikke nedgravet, men ejer forventer at nedgrave tanken på ejendommen).</li></ul> |
|-------------------|--|

### Håndtering af vand

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Overfladevand (tage og store flader) | Vand fra tage ledes ud på terræn.<br>Vær opmærksom på, at overfladevand fra tage ikke må ledes ud på møddingsplads. |
|--------------------------------------|---|

### Miljørisikovurdering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 08-12-2023 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 3          |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20       |
| Vægtet konsekvens    | 3,00       |
| Vægtet score         | 3,60       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*