

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølgodvej 4, 6880 Tarm
CVR:	26977207
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-01-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Opsamlingsbeholder til restvand (mellem gyllebeholdere):
 - Beholderen ligger ustabil: Der sker udslip ud på terræn ved beholderen.
 - Opsamlingsbeholderens volumen er ikke tilstrækkelig ift. krav til udsprinklingsanlæg.
 - Pumpe til udsprinkling har været ude af drift.
- Ensilageplads: Ensilage ligger op af jordvold.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Opsamlingsbeholder til restvand/ensilagesaft skal "fastgøres"**, så der ikke er fare for, at rørføring til/fra beholderen bliver utæt.
 - **Hvis/når restvand udsprinkles, skal der minimum være en opsamlingsbeholder på 99 m³**, jf. "Landbrugets Byggeblad: Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
 - En større beholder skal være etableret **inden 01-09-2025**.
 - **Anlægget/pumpen skal holdes serviceret, så opsamlingsbeholderen ikke "flyder over"**.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 17 samt Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen § 10 stk. 8.
- **Ensilageplads skal have etableret muraftgrænsning (minimum 1 meter høj mur) inden 01-09-2025**. Alternativt skal der ved jordvold holdes 2 meter fri randbelægning.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
21-01-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal enten pumpes til gyllebeholder eller udsprinkles korrekt.
21-01-2025	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads: Der skal etableres murafrænsning eller holdes 2 meter fri randbelægning med 3% fald til afløb.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	11-10-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Ny aflastningsplads i den gamle foderlade: Er delvist etableret. - Nyt område/kalveplads til småkalve: Er ikke etableret. - Tilbygning til stald 2: Er ikke etableret. - Stald 1/stald 4 etableres 2 stk. separationsområder med dybstrøelse: Er etableret.
Staldtype	Sengestalde med spalter. Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabe anlæg - gulv	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav i §16a-miljøgodkendelse. - Der er etableret teltoverdækninger på gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes via containere af biogasanlæg fra område ved møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækninger på gyllebeholdere.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	474
2	Stald 2	455
3	Stald 3	1.387
4	Stald 4	1.479
5	Ny aflastningsplads	310
6	Nyt område småkalve	466
7	Tilbygning stald 2	35

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	210	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stald 1	Ja	210	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Stald 2	Ja	170	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Stald 3	Ja	1.030	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal)
4	Stald 4	Ja	25	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
4	Stald 4	Ja	1.100	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal)
5	Ny aflastningsplads	Ja	100	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Nyt område småkalve	Nej	80	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
7	Tilbygning stald 2	Nej	30	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret et dybstrøelsesareal/aflastningsareal ved malkerobot: - Arealet vurderes til at være væsentlig mindre end de 250 m², der er miljøgodkendt.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 20-01-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 223 køer, 198 kvier og 6 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u> - 231 årskøer, 51 kvier (0-6 mdr.), 141 kvier (6 mdr.-kælvning), 129 slagtekalve (40-71 kg.) og 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilageplads: - Fri randbelægning: Nej. Ensilage ligger op af jordvold. - Afløb til opsamlingsbeholder mellem gyllebeholdere. <u>Vurdering:</u> Der skal enten være fri randbelægning (ikke ensilage op af jordvold) eller etableres en mur a minimum 1 meters højde. 3 stk. ensilagesiloer fra før 2002 - Afløb mod syd til opsamlingsbeholder. - Mod nord: murafrænsning.

	1 ensilagesilo: - Mod nord: muraftgrænsning. - Afløb mod syd til opsamlingsbeholder. Ensilageplads/-siloer: Opmålt til i alt ca. 3.000 m². - Ifølge landbruget byggeblad: Udsprinkling af restvand: Krav til opsamlingsbeholder: 99 m³. Opsamlingsbeholder til restvand (mellem gyllebeholdere): Beholder på ca. 15 m³ ligger ustabil: Der sker udslip ud på terræn ved beholderen. <u>Vurdering:</u> I den nuværende form vurderes beholderen ikke til at opfylde kravene til beholdere til ensilagesaft/restvand: - Beholderen skal "fastgøres", så den ikke kan flytte sig: Der må ikke være risiko for brud på rørføring til/fra beholderen. Opsamlingsbeholderens volumen er ikke tilstrækkelig: - For at opfylde krav i "landbruget byggeblad: Udsprinkling af restvand" skal der ved 3.000 m² ensilageplads/-siloer minimum være en volumen på 99 m³.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder. - Der er etableret vulst, så saftafløb ledes til afløb. Dybstrøelse er ved tilsynet ved at blive muget ud. Dybstrøelsen afsættes via containere til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Udendørs kalveplads er ikke etableret.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2009	510	1.000	0	
Ensilageplads	01-01-2007	1.305	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2002	880	1.600	0	
Fast mødding	11-10-2021	100	150		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på markarealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	24-05-2017	10	288	820	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-05-2017
Gyllebeholder	01-01-2000	24-05-2017	10	587	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-05-2017
Gyllebeholder	22-08-2008	24-05-2017	10	776	4.200	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-05-2017
Gyllekanaler	01-01-1800			0	300		
Anden opsamlingsbeh.	11-10-2021			10	15	Fast låg	Opsamlingsbeholder - restvand

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 820 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb/fyldestuds: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.490 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb/fyldestuds: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.200 m ³ - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb/fyldestuds: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages afgasset biomasse.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	02V8854	Tank	55-5820	2006	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		30-12-2031
2009	017613-11	Tank	55-5820	2009	Mineralske olieprodukter	1.225	Over terræn, udendørs		30-12-2034

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåste fryseskabe.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på beton med afløb til gylle.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Pumpe til udsprinklingsanlægget virker ved tilsynet ikke efter hensigten: - Restvand udsprinkles ikke korrekt. <u>Vurdering:</u> - Anlægget/pumpen skal holdes serviceret, så opsamlingsbeholderen ikke "flyder over". Restvand skal enten: - pumpes til gyllebeholdere <i>eller</i> - Udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal. Arealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet. Opsamlingsbeholder til restvand (mellem gyllebeholdere): Beholderen ligger ustabil: Der sker udslip ud på terræn ved beholderen. <u>Vurdering:</u> I den nuværende form vurderes beholderen ikke til at opfylde kravene til beholdere til ensilagesaft/restvand: Beholderen skal "fastgøres", så den ikke kan flytte sig: Der må ikke være risiko for brud på rørføring til/fra beholderen. Opsamlingsbeholderens volumen er ikke tilstrækkelig: For at opfylde krav i "landbruget byggeblad: Udsprinkling af restvand" skal der minimum være en volumen på 99 m³.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 5 borer (DGU nr. 103.868, 103.1397, 103.1398, 103.950, 103.1277 (ved Odderupvej 11)): 156.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 17-09-2025. - Borer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehuset er tilkoblet almen vandforsyning. Boringen med DGU nr. 103.1398 bliver brugt til at vande dyr i stald.
Vaskeplads - læsseplads	På møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Vær opmærksom på, at affald skal sorteres på virksomheden: - Pap/papir skal opbevares/afhentes for sig. - Farligt affald skal håndteres for sig: fx. brugte fedtpatroner, spraydåser mm. - Restaffald skal opbevares for sig fx. mælkefiltre, inseminerings/-undersøgelseshandsker mm.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter, overdækkes med kappe, Daka afhenter.
Slam (brugere)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-01-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.