

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Steen Stockholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
6. maj 2026
Sagsnummer
26-000314

Tilsynsrapport for miljø- og affaldstilsynet torsdag den 19. marts 2026 hos G. Bech-Hansen A/S, Enghavevej 21, 6950 Ringkøbing

Adresse	Enghavevej 21, 6950 Ringkøbing
Virksomhed	Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.
Cvr.nr.	30098315
Type	Autoværksted
Miljøtilsyn og affaldstilsyn	Miljø- og affaldstilsyn torsdag den 19. marts 2026 kl. 09:00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Underjordisk olietank fra 1973 til fyringsolie

- Vi talte om, at virksomheden fortsat benytter en underjordisk olietank til fyringsolie, som virksomheden vurderer er fra før 1988. Det er oplyst, at tanken tidligere har tilhørt den gamle samlestald i Ringkøbing. Ved efterfølgende opslag i Filarkiv har kommunen fundet oplysninger om en 2500 liters underjordisk olietank fra 1973 til fyringsolie. Det fremgår af papirerne på tanken, at det er samlestalden, der har installeret den. Derfor går vi ud fra, at det er denne tank, som fortsat i dag benyttes af G. Bech Hansen A/S til fyringsolie. Tanken har passeret sløjfningsfristen. Derfor skal G. Bech Hansen sikre at tanken bliver bundtømt og afblændet. At den her efter anmeldes sløjfet til kommunen på www.bygogmiljoe.dk

Overjordisk indendørs olietank fra 1991 til motorolie

- Virksomhedens indendørs 2.500 liters ståltank fra 1991 til motorolie har overskredet sløjfningsfristen og vi talte om at virksomheden vil sørge for at tanken bliver udfaset, så der ikke påfyldes mere olie og at den bliver sløjfet i 2026.



Spild af olieprodukt på gulv i rum med beholdere til farligt affald

- Det blev konstateret at der var brændstoflignende lugt og tegn på at der har været et spild der øjensynlig dækkede det meste af arealet på betongulvet i det rum, hvor der opbevares olieaffald og aftappet benzin. Derfor talte vi om at virksomheden vil sikre at beholderne opbevares på en sådan måde at spild undgås ved placering på spildbakke eller på anden vis sikre at spild på betongulvet undgås. Gulvet var fortsat fugtigt fra spildet på tilsynstidspunktet, men det blev vurderet, at det meste af spildet var blevet opsamlet med skovl, spand og kattegrus.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke øvrige bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag den 21. maj 2026.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 3141 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 698 kr., og jeg har brugt 4,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	3. marts 2026	0,5 timer
Fysisk miljøtilsyn	19. marts 2026	1,0 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	13. april 2026	1,5 timer
	30. april 2026	1,5 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Affaldstilsyn

Sammen med basismiljøtilsynet blev der udført et affaldstilsyn, hvor vi sammen gennemgik de gældende regler for affaldssortering, affaldshåndtering og afsætning.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle affalds håndtering kan du se i bilaget til dette brev.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er drøftet at container til pap stod åben, og at virksomheden vil arbejde for en løsning der sikrer at affaldet er overdækket og beskyttet mod vejrlig

Brugerbetaling

Du skal betale 698 kr. for affaldstilsynet.

Timeprisen er 698 kr., og jeg har brugt 1,0 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af affaldstilsyn	3. marts 2026	0 timer
Fysisk affaldstilsyn	19. marts 2026	0,5 timer
Bearbejdning af affalds tilsyn og registrering i database	30. april 2026	0,5 timer

Virksomheden faktureres for medgået tid, herunder kommunens forberedelse, kørsel, selve tilsynet, opfølgning samt efterfølgende afrapportering til Miljøstyrelsen. Taksten er fastsat efter reglerne i Affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne og affaldstilsynskommentarerne).

Venlig hilsen

Steen Stokholm

Steen Stokholm