




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1566
Ref. PAOLS
Dato: 14. maj 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn
Virksomhedens adresse	Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals
CVR nummer	25868455
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	25.02.2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet d. 28.01.2020
Deltagere fra virksomheden	Peter Ydesen
Øvrige deltagere	Ane Grethe Stadel, Rambøll
Tilsynet udført af	Palle Olsen
Tilsynet omfattede	Rundgang på deponi og opfølgning på kontor
Materiale udleveret	-



Hirtshals Havn. Nedlukket deponi mod vest og nyt sediment deponi mod øst. Blå etaper er ikke en del af deponiet, men landvinding med uforurenet sand.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
09-07-2019	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår J6 - manglende årsrapportering for 2018. Frist for efterkommelse 16.08.2019

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport	Ingen indberetninger

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af Hirtshals Havns deponi for havnesediment. Miljøstyrelsen, 31. marts 2016.
2. Godkendelse af beregning af sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelsesberegning og påbud om ændring af vilkår om sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen, 18. sep. 2017.
3. Midlertidig tilladelse til direkte udledning af spildevand for havbundssedimentdepot Hirtshals Havn. Miljøstyrelsen, 16. aug. 2019.

Gennemgang af miljøforhold

Ved tilsynet blev miljøforholdene gennemgået ved dels en rundgang på deponiet og efterfølgende møde på havnens kontor.

Generelle forhold

Hirtshals Havn har fået Miljøstyrelsens accept til drift af deponiet d. 26. okt. 2017.

Hirtshals Havn har skulle udarbejde et driftsinstruks og driftsjournal, med angivelse af hhv. generelle driftsoplysninger for deponiet samt vedligeholdelse og eftersyn af deponiet. Se vilkår A3 og J3 i gældende miljøgodkendelse. Denne er dog ikke blevet lavet, og vilkårene vil blive indskærpede.

Det blev aftalt at driftsinstruks og skabelon til driftsjournal, fremsendes i forbindelse med næste årsrapportering.

Der er efterfølgende blevet fremsendt journal og rapport som beskrevet.

Indretning og drift

Der var sat omkransende hegn på deponiet, se foto 1. Der var desuden sat tydelige fareskilte op.



Foto 1. omkransende hegn og tydelig fareskiltning

Ved indkørsel til deponiet var der ikke sat aflåselig låge op. Af foto 2 fremgår indkørsel til deponiet som hegn der blot flyttes ved ønske om indgang. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at indgangen til deponiet skal indrettes med aflåselig låge jf. vilkår B2. Vilkåret vil derfor blive indskærpet.

Det blev aftalt, at Hirtshals Havn fremsender fotodokumentation for etablering af dette, ved årsrapportering.



Foto 2. Indgangen til deponiet.

Diger fremstod i god stand. Se foto 3.



Foto 3. Tilstand af diget

Af foto 4 fremgår der at der er blevet etableret en vindmølle på deponiets nord-østlige del. Vindmøllen står angiveligt på rent sand og jord, opgravet fra havbunden. Det blev aftalt at journal, med mængde og analyser for materialerne, fremsendes i forbindelse med kommende årsrapportering.



Foto 4. Der er etableret en vindmølle på deponiet areal. Der er angiveligt brugt rent sand som fundament.

Efterfølgende er det klarlagt, at der ikke forefindes analyser af materialet. Der er blot kendskab til at materialet kommer fra indsejlingen af Hirtshals Havn.

Miljøstyrelsen anser i denne forbindelse vilkår A6 for overskredet, da tilsynsmyndigheden ikke straks er blevet underrettet om manglende kendskab til overholdelse af kravværdier jf. vilkår B6. Vilkåret vil blive indskærpet. Desuden har Miljøstyrelsen ikke modtaget information som angivet i vilkår B9. Dette vilkår vil derfor også indskræpes.

I denne forbindelse vil Miljøstyrelsen umiddelbart herefter igangsætte et redegørende forløb for deponiets fremtidige drift. Der vil være fokus på at der opnås kendskab til det deponerede materiale, opdatering af sikkerhedsstillelse og evt. slutafdækning/nedlukning af delområdet.

På deponiets nord-vestlige del var der blevet deponeret de 2.000 m³ sediment fra 2017. Se foto 5.



Foto 5. Deponeret sediment fra 2017.

For det deponerede sediment, har der ikke været indsendt oplysninger som anført af vilkår B9. Vilkåret vil blive indskærpet. Miljøstyrelsen har af mail d. 27.feb. 2020 tilsendt Hirtshals Havn en opfordring til opfyldelse af vilkår B9, ifm. indsendelse af årsrapport. Der er d. 28. april modtaget dokumentation af dette.

Luftforurening

Der kunne ikke konstateres luftforurening ved tilsynet

Lugt

Der kunne ikke konstateres lugtgener ved tilsynet

Spildevand

Midlertidige udledningstilladelse var endnu ikke taget i anvendelse. Hirtshals Havn bør være opmærksom på at tilladelsen bortfalder august 2021, jf. vilkår A3

Støj

Der kunne ikke konstateres støj ved tilsynet

Affald

Der håndteres ikke affald på deponiet. Der var få rester flamingo o.l som tilsyneladende var blæst ind over heget. Se foto 6. Forholdet udgør ikke en miljømæssig farer.



Foto 6. Plastic o.l. blæst ind på deponiet.

Overjordiske olietanke

Der var ingen overjordiske olietanke på deponiet ved tilsynet

Jord og grundvand

Der blev ikke ført tilsyn med jord og grundvand

Til- og frakørsel

Der var adgang til deponiet ved indkørsel fra Containerkajen.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på at årsrapport skal indsendes rettidigt.

Sikkerhedsstillelse

Af årsrapport 2018 blev der fremsendt dokumentation for 2.438.034 kr. Beløbet er tilstrækkeligt for overholdelse af vilkår K1. Dog skal beløbet rettes til efter en redegørelse af sikkerhedsstillelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været konstateret driftsuheld siden sidste tilsyn.

Ophør

Ikke relevant

Andet

Der blev desuden ført tilsyn med det nedlukkede deponi. Se foto 7. Dette er nedlukket og slutafdækket med sf-sten. Arealet benyttes til parkering og oplag ifm. færgeterminalen. Der er ingen ændringer for drift af dette areal siden sidste tilsyn.



Foto 7. Nedlukkede deponi

Arealet ønskes overgå til passiv tilstand. På nuværende tidspunkt vil dette kræve, at Miljøstyrelsen modtager dokumentation for, at en eventuel udsivning fra deponiet ikke vil give anledning til at vandområdet overskrider gældende miljøkvalitetskrav.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Manglende aflåselig låger jf. vilkår B2. Forholdet indskærpes
2. Manglende driftsinstruks jf. vilkår A3. Forholdet indskærpes
3. Manglende driftsjournal jf. vilkår J3. Forholdet indskærpes
4. Der er ikke indsendt analyseresultater for de indbragte mængder af sand der aktuelt er fundament til ny vindmølle jf. vilkår B9. Forholdet indskærpes
5. Miljøstyrelsen har ikke været kontaktet i forbindelse med manglende kendskab til det deponerede materiale i forbindelse med etablering af vindmølle. Dette er ikke i overensstemmelse med vilkår A6
6. Manglende analyseresultat jf. vilkår B9 for de 2.000 m³ sediment, deponeret i 2017.

På tilsynet aftaltes, at årsrapport der indsendes senest d. 1. april 2020, vil følge op på de 4 punkter.

1. Fotodokumentation for etablering af aflåselig låger
2. Kopi af driftsinstruks
3. Skabelon for driftsjournal
4. Analyseresultater for 2.000 m³ deponeret sediment.

Hertil vil Miljøstyrelsen igangsætte et forløb, hvor der tages analyser af det tilførte sand under møllen, samt redegøre for den fremtidige drift af deponiet, med fokus på sikkerhedsstillelse og slutafdækning/nedlukning af delområde.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.