



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.07.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Strandesplanaden 124, 2665 Vallensbæk Strand.

Tilsynet er udført som Rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af Lis Larsen.

Fra virksomheden deltog: Allan Seeger

Virksomheden er ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens

Journal nr. 09.20.00-K08-2-17

Matrikler (BBR)

Matr.nr.	Ejerlavsnavn
1bs	Vallensbæk By, Vallensbæk

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
OK a.m.b.a.	Åhave Parkvej 11	8260 Viby J.

adresse	OK, Strandesplanaden 124, 2665 Vallensbæk Strand Attention: Allan Seeger CVRnr: 39170418
Tlf.	40 30 45 92
e-mail	aas@ok.dk
CVR- / P-nummer	39170418 / 1003059024
Etableringsdato	01.01.1980
Kort beskrivelse	Tankstation ved Mc Donalds med diesel og benzin standere. Der er et lille teknikrum i nabobygningen, hvor alarmsystemer, driftsjournaler mv. opbevares. Der er ikke nogen vaskehal.
Antal ansatte:	Ingen på adressen.
Driftstider (kl):	24 timer selvbetjening
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m
Bemærkning	CVR- og P-nummer er for hovedsædet da adressen ikke har et P-nummer

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	24-07-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14.07.2017	Henstilling	For at overholde bek. nr. 555 af 9. juni 2001 §9, stk. 3 skal betonen omkring rist ved stander 2 snart repareres, da betonen er begyndt at smulder og dermed ikke slutter helt op om risten. Dokumentation for udførelsen kan fremsendes som foto.

Belægning

	Beton	Asfalt	Tæt membran	Stålbakke	Andet
I grav	X		X		
Omkring plads:	X		X		
Øvrig salgsplads		x	X		
Under stander:	X			X	
Omkring stander:	X				

Bemærkninger

Beton omkring rist ved stander 2 skal snart repareres, da betonen er begyndt at smulder og dermed ikke slutter helt op om risten.

**Tanke**

Tank nr.	Produkt	Størrelse	År	Type	Beskyttelse	10 års Kontrol	Bemærkning
1	BF95	10.000 l	1997	Stål	Glasfiberarmeret polyester. Magnesium-anoder i bund	2017	Tanken er lagt sammen.
	BF95	30.000 l				2017	
2	Diesel	10.000 l	1997			2017	Der er tale om en 40.000 l tank opdelt i 3 rum.
	BF92	20.000 l				2017	
	Diesel	10.000 l				2017	

**Standere**

Dampgenindvinding		Sidste gang den	Bemærkninger
2 årlig kontrol	Ja	2017	
Egenkontrol	Ja	21. jun. 2017	Udføres en gang om måned

Stander nr.	Produkt	Dampgenindvinding monteret år	Bemærkninger – inspektion hvert 2. år
1	BF92, BF95, diesel	1998	OK
2	BF92, BF95, diesel	1998	OK
3	BF92, BF95, diesel	1998	OK
4	BF92, BF95, diesel	1998	OK

Spildevand

Tilslutningstilladelse							Bemærkninger
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår?						Nej	
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)?						Nej	
Olieudskillere							Bemærkninger
	Betjener område	Type / fabrikat	Kapacitet m ³	Sandfang	Magasinbrønd		
1	Hele pladsen	Uponor	550 l	Ja	Ja		3 l/s
Fast tømningsskema for olieudskillere + sandfang.						Ja	Marius Pedersen tømmer
Tømningsskema: 1 gang pr. år						Ja	Sidst nov. 2016
Har der været tæthedsprøvning?						Ja	i år 2001

Bemærkninger

OK har fritagelse fra kommunal ordning for tømning af olie- og benzinudskillere.

Benzinstationsbekendtgørelsen

Brændstofsalg			
Foranstaltninger jf. benzinbekendtgørelsen udført	Nej:	Ja: x	år: 2004

Benzinstationsbek. § 13	
1. Væskeførende rør af stål, som ikke er galvaniseret, er udskiftet.	Ja
2. Sugerør skal være forsynet med kontraventil. Evt. andre ventiler placeret andet steds i sugerøret er sat ud af funktion eller afmonteres.	Ja
3. Alle tanke er etableret med overfyldningssikring	Ja
3. Alle tanke, der ikke opfylder kap. 2 i bekendtgørelsen, er etableret med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm	Ja



5. Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads er tæthedsprøvet efter 1. januar 2000, i overensstemmelse med DS 455, og konstateret tætte.	Ja
6. Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads, er monteret med alarm for væskestand og lagtykkelse.	Ja
7. Der er etableret tæt belægning under udleveringsstandere.	Ja
8. Enkeltvæggede påfyldningsrør er tæthedsprøvet og konstateret tætte	Ja
9. Andre bemærkninger:	Nej

Jordforurening

		Bemærkninger
Er der konstateret jordforurening?	Nej	
Er ejendommen kortlagt	Nej	Udgået af kortlægning i 2011.

Luftforurening

		Bemærkninger
Dampgenindvinding?	Ja	

Støjforurening

		Bemærkninger
Kompressor?	Nej	
Andet	Nej	

Opbevaring af affald og råvarer

		Bemærkninger
Producers der farligt affald?	Ja	Slam fra sandfang og olie- og benzinudskillere
Opbevares spildolie i nedgravet spildolietank?	Nej	Der produceres ikke spildolie
Opbevares råvarer forsvarligt?	Ja	

Driftsjournal

		Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja	OK
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja	OK
Pejling af olieudskillere m.v.	-	Overvåges af alarm. Sidste service den 25. aug. 2016
Beholdningsregnskab – for alle tanke	Ja	OK
Funktionsprøvning af alarmer	Ja	Sidste service den 25. aug. 2016
10 års kontrol af tanke og rørsystemer	Ja	OK
Antal alarmer i perioden (Uorden alarmer)	Nej	



Tilsynskommentar:

Udført af: Lis Larsen (YLI)
Miljømedarbejder

telefon: 43577506
e-mail: yli@ishoj.dk