

JOBİ VÆRFT A/S
Værftskaj 2,
9970 Strandby
Att. Jesper Faurholt og Jacob Ditlevsen
(fremsendt på mail: jfj@jobigroup.com og jd@jobigroup.com)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

. december 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos JOBİ Værft A/S beliggende Værftskaj 2, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2022-01479
Dokumentnummer: 8245507

Frederikshavn Kommune har den 13.12.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
2043 9568

Fra virksomheden deltog Jesper Faurholt og Jacob Ditlevsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum og Rune Kongsgård Jensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A204 Stålskibsværfter og flydedokke jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- De to 15.000 liters isolerede tanke til olie/slopolie mm er opstillet udendørs ved mobil/demonterbar hal. Dette oplag efterlever ikke vilkår 35 i miljøgodkendelsen, idet olie ved en utæthed vil kunne løbe i havnebassinet. Værftet opfordres derfor til at finde en mere egnet placering på sigt.
- Grundet den marginale overskridelse af zink i seneste analyse af spildevandet, skal næste prøve udtages i foråret 2025 således, at der er mulighed for endnu en udtagning, hvis kommunen ser et behov herfor.
- Det aftaltes, at miljørapporten for 2024 udbygges således, at kontrollen med filtre til hhv. luftrensesystemer og spildevandsrensning er mere tydelig.
- Opmærksomheden henledes på formuleringen i vilkår 26 om, at I senest den 1. januar 2026 skal fremsende fornyet redegørelse til Frederikshavn Kommune for virksomhedens tekniske og økonomiske muligheder for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Jette Brønnum (JEBN)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96444496	CVR nr.	29220611
		P. nr.	1020350055

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Jobi Værft A/S udfører traditionelle værftsaktiviteter. Værftet servicerer fiske- og flådefartøjer, totalrenoverer gamle træskibe, udfører apteringsopgaver, motorudskiftning og skruearbejde o. lign. Der er tale om følgende processer; vask og spuling, sandblæsning, stålarbejde, træarbejde, hydraulikarbejde, kompositarbejde, montage og maling. JOB! Group A/S er godkendt af Søfartsstyrelsen til fremstilling og reparation af glasfiberfartøjer. Virksomheden har ligeledes erfaring med kulfiber.  Glasfiberoplæg ved infusion  Blandesystem til resin og hærder  Arbejde på skib i mobil/demonterbar hal

Egenkontrol (journal)	I følge tilslutningstilladelsens afsnit om Indberetning, vilkår 1 skal følgende indberettes senest 15. februar for det foregående kalenderår. a) Det totale vandforbrug samt forbrug til spuling af skibe. b) Antallet af skibe der er antifoulingbehandlet. c) Hvilken antifouling der er benyttet på de afrensede skibe. Hvis der benyttes et andet antifoulingsmiddel end dem som Miljøsektionen har datablade på, skal databladet for dette vedlægges. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe datamateriale, skal dette begrundes. d) Oversigt over mængder af bundmaling og bundmalingstyper. e) Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller samt vedligeholdelse af multisandfilter og multifilter. f) Desuden skal virksomheden i sin indberetning til Kommunens Miljøsektion anføre eventuelle driftsforhold, der har betydning for spildevandsudledningen. g) Virksomheden skal også anføre, hvad der er gjort i den forgangne kontrolperiode og vil blive gjort i den kommende kontrolperiode for, at reducere vandforbruget og spildevandsmængden, samt minimere de forurenende stoffer. Jf. miljøgodkendelsens vilkår 45 skal der føres driftsjournal med følgende: - Årligt forbrug af råvarer opdelt på typer af: · Resin og gelcoat · Rensevæske i form af acetone - Dato for og resultatet af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer, jf. vilkår 39. - Dato for og resultatet af kontrollen af tætte belægninger, gruber, mv. og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 40. Jf. nyt vilkår 26 skal der føres journal med antallet af timer på årsbasis, hvor der sandblæses og/eller hydroblastes på beddingen. Det er aftalt med virksomheden, at oplysninger, der skal indgå i miljørapport og driftsjournal samles og sendes årligt til Frederikshavn Kommune. Der er fremsendt miljørapport for årene 2022 og 2023 den 4. december 2024. Oplysninger, der ikke umiddelbart fremgik af miljørapporterne, blev fremvist. Det aftaltes, at miljørapporten for 2024 udbygges således, at kontrollen med filtre til hhv. luftrensesystemer og spildevandsrensning er mere tydelig.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af følgende afgørelser: • Miljøgodkendelse, 15. december 2016 (revision af eksisterende godkendelse og tilladelse til kompositarbejde), undtaget vilkår 26. • Vilkår 26 om støjvilkår er ændret med afgørelse af 13. marts 2023. Denne afgørelse er påklaget, men gælder da den er meddelt efter §33. Sagen forventes pt. færdigbehandlet af klagenævnet inden udgangen af juni 2025.

	- Miljøgodkendelse, 4. august 2017 (tårnkran). - Tilslutningstilladelse til kloaksystemet, 18. april 2001. Virksomheden er certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Forurenet jord	Der blev ikke konstateret forurenet jord på tilsynstidspunktet.
I øvrigt	Der er opstillet to 15.000 liters isolerede tanke til olie/slopolie o. lign. udendørs ved mobil/demonterbar hal. Dette oplag efterlever ikke vilkår 35 i miljøgodkendelsen, idet olie ved en utæthed vil kunne løbe i havnebassinet. Værftet opfordres derfor til at finde en mere egnet placering på sigt.   Mobil tank og 2 stationært placerede tanke til opsamling af slopolie/olie o.lign. Øvrig oplag af spildolie og olie (som råvare) sker på miljømæssig forsvarlig vis i spildbakke og under tag.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er senest indgået en klage over lugt den 4. juni 2023, hvor der blev malet med en lugtende maling i fralandsvind. Vinden vendte under arbejdet. Jesper blev ringet op af Nordjyllands Beredskab, ringede derefter til maleren og arbejdet blev stoppet. Malerarbejde på beddingen søges i videst muligt omfang tilpasset således, at det foregår, når vinden er ud over havnebassinet. På tilsynstidspunktet var der ingen støvende eller lugtende aktiviteter på værftet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De gældende støjgrænser i boligområdet er 50 dB(A) i dagtimerne på hverdage og lørdage, de resterende svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dog kan der sandblæses og/eller hydroblastes på beddingsarealet (dvs. udenfor mobil/demonterbar hal) 150 timer om året på hverdage, hvor grænseværdien er 60 dB(A) i stedet for de 50 dB(A). Der er opsat en støjmur samt etableret en mobil/demonterbar hal siden sidste tilsyn i 2021. Værftet har oplyst i juli 2023, at de er glade for både støjmur og mobil/demonterbar hal, det giver dem meget frihed i forhold til arbejdets udførelse.  Mobil/demonterbar hal  Støjmur Jf. miljørapporten for 2023 er der sandblæst og/eller hydroblastet 116,5 timer, hvilket overholder kravet på maksimalt 150 timer/år i vilkår 26.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevand fra afvaskning af fartøjer opsamles og renses i kombineret sand- og kulfilter (multifilter). Virksomheden indkøber selv filtermateriale og udskifter efter brugsanvisning 1 gang årligt. Brønden for enden af ophalerbedding er permanent forsynet med dykpumpe. Der opsamles således også regnvand til rensning inden det ledes til kommunalt kloaknet. Der har i januar 2024 været dialog om overskridelse af kobber i prøve taget den 11. december 2023. Det aftaltes at der skulle udtages en ekstraprøve. Prøve udtaget den 18. november 2024 viser en marginal overskridelse på zink. Det oplystes på tilsynet, at årsagen sandsynligvis er zink-anoder. Hvis der ikke er et behov for at skifte disse, får de lov at blive siddende under nedspulingen.

	Det aftaltes på tilsynet, at næste prøve udtages i foråret 2025 således, at der er mulighed for endnu en udtagning, hvis Kommunen ser et behov herfor. Der gøres opmærksom på, at virksomheden jf. vilkår 4 (kontrolkrav) selv skal foretage kontrol af resultater, forklare hvorfor eventuelle overskridelser har fundet sted og hvad der iværksættes for at undgå disse. Ved besigtigelsen af beddinger konstateredes, at de alle var rengjorte.  Multifilter (kombineret sand- og kulfilter)
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Inden regnvand og processpildevand løber til multifiltret renses det i sandfang og olieudskiller. Sandfang og olieudskiller er tilsluttet en tømningsordning. Stæten A/S står for denne tømning. Stæten renser renden, når de alligevel henter bundslam fra skibe.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret olietanke i BBR på virksomheden.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der er følgende typer af farligt affald, som er uddrag af den samlede liste over affald (fremsendt til kommunen): Elektronikaffald Flydende kemikalier og maling Kattegrus-vædet klude med kemikalier Oliefilter Spildolie Batterier

	Det farlige affald køres typisk enten på genbrugsstationen eller afhentes af Stena Recycling.
Affald, generelt	Værftet fremviste en liste over affaldstyper med tilhørende indsamler/transportør og aftager. Denne liste blev fremsendt til kommunen under tilsynet.