



## Rapport for miljøtilsyn hos Hendrik Lucas Marcel Nienhuis, Dybvadgårdsvej 6, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Hendrik Lucas Marcel Nienhuis	Dybvadgårdsvej 6	9240 Nibe	
<b>Tilsynsdato</b>	19-07-2023		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31346
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	41922095
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1026566327
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	05-05-2021

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-03-2022	Aftale	Efterkommet	Uoverensstemmelse i BBR. Tek2 er der ikke længere, og er blevet udskiftet med en 1330 L fra 2008. G.nr 71-5820. Nr. H2363.
19-07-2023	Indskærpelse	Meddelt	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilage opbevaringsanlæg og være indrettet således at forurening af overfladevand og grundvand ikke finder sted. De skal desuden være indrettet med afløb der har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede ensilagesaft og restvand.
19-07-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene vandet ikke må føres til vandløb, eller oplægges således at der er fare for forurening af vandløb.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	kostald	940	
14	nye kalvehytter	119	
2	forlængelse kostald	580	
3	opdrætsstald	1.116	
4	kalvestald	290	
5	opr bindestald	620	
6	geder	90	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	køer	763	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	
14	kalvehytter	54	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
2	køer	437	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	
3	opdræt	687	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
4	kalve	90	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
5	opdræt	296	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	

6	geder	33	Får og geder	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
---	-------	----	--------------	-------------	---	------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	05-05-2021	350	1.000	0	
Møddingsplads	05-05-2021	79	140		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Køresiloerne benyttes som møddingsplads. Bunden vurderes at være tæt.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Intet oplag af ensilage ved tilsynet. Der er et stort støbt areal hvor de plejer at opbevare ensilage. Her er der kun et afløb i det sydvestlige hjørne af arealet, der er hældning hermod.  Hvis der ligger ensilage på arealet, er disse afløbsforhold ikke tilstrækkelige, da ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, herunder afløb der har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.
Ensilage, tag/overfladevand	Afløbet er underdimensioneret ift. at kunne lede vand fra hele pladsen væk ved store regnmængder. Denne vurdering skyldes pladsens store areal, samt at der bag afløbet og udenfor det befæstede areal, ses der spor af vand der er løbet til grøften.
Ensilage, øvrige	Der må ikke lægges ensilage på det støbte areal som forholdene var ved tilsynet, da manglende afløbskapacitet giver anledning til forurening af vandløb.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Ensilagesaftbe holder	01-01-1999		2	5		Pumpebrønd.
Gyllebeholder	01-01-1993	04-09-2023	358	1.481		
Gyllekælder	01-01-1998		0	475		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	47		

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet blev der vha. sporstoffer undersøgt om afløbet førte til vandløbet: Det gjorde det ikke. Dog blev det konkluderet at pladsens afløbsforhold ikke er tilstrækkelige til at undgå forurening når denne bruges til opbevaring af ensilage. Derfor må pladsen fremover ikke bruges til opbevaring af ensilage, førend dette er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	bragt i orden. Indtil da må tørt ensilage lægges i markstak og saftgivende ensilage skal lægges i køresiloerne.