



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01594  
Ref. TISCH  
Dato: 11. april 2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sengeløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene
CVR nummer	64141112
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	19.12.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn (boringer)
Varsling af tilsynet	Telefonisk d. 13. december 2018, skriftligt d. 14. december 2018.
Deltagere fra virksomheden	Ole Christian Hegelund Pedersen (OHP)
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Tina Schmidt og Patrik Leth Jørgensen
Tilsynet omfattede	Perkolatbortskaffelse, herunder aflæsning af måler Besigtigelse af boringer (kampagnetilsyn) Status for slutafdækning
Materiale udleveret	-




Fig. 1 Oversigtkort med angivelse af Sengeløse Losseplads og en række nærliggende losse- og fyldpladser

### **Håndhævelser**

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
19-04-2018	Indskærpelse	Manglende grundvandsmonitoring i 2017 og februar 2018
19-04-2018	Indskærpelse	Manglende perkolatmonitoring for 2017
19-04-2018	Indskærpelse	Manglende årsrapport for 2017
11-04-2019	Indskærpelse	Manglende grundvandsmonitoring i 2018
11-04-2019	Indskærpelse	Manglende perkolatmonitoring i 2018

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Indberetning af egenkontrol for 2017 (årsrapport) er endnu ikke fremsendt til Miljøstyrelsen.

### **Jordforurening**

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse – nedlukning og efterbehandling, Sengeløse Losseplads I/S. Københavns Amt 16. august 2006.

### Gennemgang af miljøforhold

#### Perkolatmængder

Perkolattanken var næsten tom. Pumpen i perkolatbrønden kørte.

Der er installeret ny måler på perkolattanken medio maj 2018. Måleren blev aflæst til 30295 m<sup>3</sup>. Ole Hegelund havde på tilsynet ikke oplysninger om målertallet, som det var ved installationen, men ville eftersende oplysningen.



Foto 1: Måler på perkolattank blev aflæst

#### Grundvandsmonitoring

Det fremgår af vilkår 4.5.1-4.5.4 i påbud af 16. august 2006, at der skal foretages grundvandsmonitoring i 4 borer (DGU 200.3339, DGU 200.3349, DGU 200.3375 og DGU 200.3900) i februar, maj, august og november måned.

OHP oplyste, at der ikke var udført grundvandsmonitoring i 2018, men at grundvandsmonitoring straks ville blive rekvireret. OHP oplyste, at der samtidigt vil blive udført perkolatmonitoring i henhold til vilkår 4.4.1 miljøgodkendelsen. Der er heller ikke udført perkolatmonitoring i 2018. Miljøstyrelsen indskærper vilkår 4.4.1 og vilkår 4.5.1-4.5.4 i påbud af 16. august 2006 (indskærpelse meddeles i særskilt brev).

#### **Boringskontrol - kampagnetilsyn**

Lossepladsens fire monitoringsboringer blev besigtiget, og der er udarbejdet et særskilt boringsnotat med fotos og detaljer fra besigtigelsen. Tre ud af de fire borer lever ikke op til kravene i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (brøndborerbekendtgørelsen).

Kommunalbestyrelsen er den kompetente myndighed i forhold til brøndborerbekendtgørelsen, men for virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, besigtiger Miljøstyrelsen borerne i forbindelse med det almindelige miljøtilsyn og videregiver oplysningerne til kommunen. Særskilt brev er fremsendt til kommunen.

### **Slutafdækning**

Der mangler fortsat slutafdækning på hovedparten af Sengeløse Losseplads. Pladsen fremstår som ved tidligere tilsyn: bevokset med græs, urteagtige vækster og ind imellem buske og med oplag af materialer til slutafdækning. Det er fortsat et krav, at slutafdækningen færdigetableres.



*Foto 2 og 3: Materialer til slutafdækningen ligger i miler på lossepladsen.*

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.5.1-4.5.4, om at der skal udføres grundvandsmonitoring
- Miljøstyrelsen indskærper miljøgodkendelsens vilkår 4.4.1, om at der skal udføres monitoring på perkolat

På tilsynet aftales desuden, at OHP fremsender målertallet for perkolatafledningen, som det var ved installationen.

Det blev også aftalt, at OHP rekvirerer grundvandsmonitoring.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.