

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23. april 2026
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	18227290
P-nummer	1014779872
Virksomhed	Borum Auto v/Lasse Pedersen
Adresse	Borum Byvej 12, Borum
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	86948323
e-mail	lasse@borumauto.dk
Virksomhedstype	Autoværksted
Opstartsdato	01.08.2008
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Lasse Pedersen og Kasper Lund Pedersen
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

1. Opbevaring af skrotbiler

Virksomheden opbevarer skrotbiler. De tre skrotbiler, omtalt i afsnittet om affald, skal bortskaffes hurtigst muligt til en godkendt autoophugger. Dokumentation for dette skal sendes til kommunen senest den 1. juli 2026.

Følgende krav gælder for modtagelse og opbevaring af skrotbiler efter bilskrotbekendtgørelsens §§ 11-12:

Registrering i DUS: [Skrotter - DUS](#)

Der er i bilskrotbekendtgørelsen krav om, at godkendte autoophuggere, forhandlere og værksteder skal være registeret i DUS. Virksomheden er ikke registreret.


Hvis virksomheden fremadrettet ønsker at kunne modtage skrotbiler, skal virksomheden lade sig registrere i DUS. Det er kun godkendte autoophuggere, der kan registrere en indgået aftale mellem forhandlere og værksteder, så kontakt jeres samarbejdspartner og sørg for at aftalen bliver registreret i DUS.

Krav til opbevaring af skrotbiler

Udtjente køretøjer skal opbevares på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak.

INDRETNING, DRIFT, EGENKONTROL

Kort beskrivelse	Service og reparation af alle bilmærker. Værkstedet er indrettet med følgende: 4 lifte 1 bremsetester 1 dækmaskine 1 søjleboremaskine 1 hydraulisk presser 1 CO2-svejseanlæg Der er ingen afløb i gulvet.
Produktionsareal	259 m ² .
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget to personer.
Driftstid	Hverdage kl. 7.00-18.00 Ingen drift i weekender og på helligdage.
Udvidelser / ændringer	Nej.
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej.
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden har oplysninger om mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen. Øvrige punkter er ikke relevante.
Opfølgning på sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger ved tilsynet i 2020.
Certificering	Nej.
Andet	-



STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Støjkilde	Placering
Kompressor	Indendørs.
Værkstedsarbejde	For lukkede porte.
Bemærkninger	Afstanden til nærmeste bolig, som er Borum Byvej 14, er nogle få meter. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

LUFT OG LUGT

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
Udsugning, udstødning	Ført over tag	Nej
Bemærkninger:	Rumopvarmning ved fastbrændsel og pillefyr. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

RÅVARER

Råvarer	Opbevaring
Olie, forskellige typer	I værksted med betongulv uden afløb bagerst i værkstedet i god afstand til porten.
Bremsevæske	
Køler væske	
Bemærkning	Der er ingen olietanke, bortset fra spildolietanken.



SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Der afledes kun sanitært spildevand. Der har tidligere været afløb i gulvet, men disse er konstateret afproppet ved tidligere tilsyn.
Kloakopland	Spildevandskloakeret med privat regnvandshåndtering.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen.

Udskillere

Ingen.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen, indendørs sandfang er konstateret afproppet ved tidligere tilsyn.

AFFALD

Affaldstype	Opbevaring	Transportør	Modtager
Farligt affald:			
Spildolie	Indendørs i dobbeltvægget spildolietank	Avista	Avista
Oliefiltre	ABAS-beholdere i værksted	ABAS	ABAS
Bremsevæske		ABAS	ABAS
Køler væske		ABAS	ABAS
Spraydåser		ABAS	ABAS
Batterier	Værksted, afhentes løbende	FTZ/Danbrit	FTZ/Danbrit
Ikke-farligt affald:			
Metal	Container ude	ABAS	ABAS
Brændbart	Container ude	ABAS	ABAS
Dæk	Inde	Øksendal Dæk	Imdex
Kofangere	Ude på jorden	ABAS	ABAS
Ruder	-	Rudemontør tager med retur	
Pap/papir		ABAS	ABAS
Bemærkninger	Farligt affald opbevares indendørs på tæt betongulv uden afløb. Mærkepladen på spildolietanken var ikke tilgængelig. Virksomheden oplyste, at tanken er ca. 10 år. Der opbevares biler udendørs på brosten og græs. Bilerne blev gennemgået og tre skal bortskaffes som skrotbiler. Se bemærkning 1, s. 2. Husholdningslignende affald lægges i affaldsbeholdere ved bolig.		



Farligt affald



Spildolietank



Biler til skrot



BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Indendørs tæt betonbelægning. Udendørs brosten.
Spild på belægninger	Kun begrænset spild på værkstedsgulv.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Nej, opbevaring sker indendørs. Udendørs opbevares biler. Enkelte skal skrottes.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Udlagt til blandet bolig og erhverv i lokal- og kommuneplan.
Følsomme brugerområder	Beliggende i Borum med boliger som nærmeste naboer.
Overfladerecipienter	Borum Bæk løber i skel.
Vandindvindingsinteresser	Område med særlige drikkevandsinteresser, særligt sårbart område, indvindingsopland til Lyngbyværket.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 1. maj 2026

REGULERINGSGRUNDLAG

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er etableret/ændret efter 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Affaldstilsynsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ
- Affaldsbekendtgørelsen^{iv}
- Bilskrotbekendtgørelsen^v

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn^{vi} og styrket affaldstilsyn. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. Reglerne fastlægger, at tilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at beløbet bliver større end for tidligere miljøtilsyn.

ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

^{iv} Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

^v Bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

^{vi} Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.