

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-01-2019 på ejendommen:

Gråtopvej 4  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nyere ensilagesiloer: Der er ikke etableret afløb mod vest.

#### Til information:

- Vær opmærksom på, at hvis nuværende produktion fortsætter og der fremadrettet yderligere produceres 2.440 stk. tyrekalve (55-150 kg), så vil dyreholdet overstige det tilladte for ejendommen.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilagesiloer skal etableres med korrekt afløb, hvis ikke der etableres en mur i den vestlige ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal etableres inden 01-10-2019. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18 stk. 2.

## Opsummering af håndhævelser

30-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal have etableret afløb mod vest.
------------	---------------------	--

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	16-01-2008
Sidste tilladelse	06-06-2017
Tilladte dyreenheder	760,81

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§12 miljøgodkendelse fra 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny 3.000 m<sup>3</sup> gylletank uden teltoverdækning:<ul style="list-style-type: none"><li>o Ifølge byggetilladelse er gyllebeholderen ændret til en 4.400 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</li><li>o Beholderen har teltoverdækning.</li><li>o Gyllebeholderen er etableret ved tilsynet.</li></ul></li><li>- Nye starterstalde: er ved tilsynet ved at blive færdiggjort. Der er endnu ikke indsat dyrehold i starterstalde.</li></ul> <p>Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden for 6 år fra meddelelsen af miljøgodkendelsen.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p>Sengestald: fast gulv med dræn i midten. Sengestald: spaltegulv. Dybstrøelsesarealer.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal senest et halvt år (eller alternativt, det førstkommende efterår) efter staldbygningernes opførelse, plantes slørende beplantning omkring de nye staldbygninger.</li><li>- Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen, som vist på bilag 4, i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Der er ved tilsynet ikke etableret beplantning ved nyt staldanlæg og gyllebeholder.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsurening - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mellemstald: kædeskraber hver 2. time.</li> <li>- Slutstald: Robotskraber hver 4. time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrabe anlæg vurderes til at køre efter hensigten.</li> </ul> <p>Der er i slutningen af 2017 kommet nye forskningsresultater omhandlende reduktion af ammoniakfordampning ift. skrabe anlæg på spaltegulv. Forskning viste, at skrabning af spaltegulv ikke har ammoniakreducerende effekt. På den baggrund er vilkåret om skrabe anlæg på spaltegulvet ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i 1.335 m <sup>3</sup> gyllebeholder. Der er etableret teltoverdækning på ny 4.400 m <sup>3</sup> gyllebeholder.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på ny 4.400 m <sup>3</sup> gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	I alt 1.809 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres fremadrettet til biogasanlæg.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 55-150 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2.440	151,50	06-06-2017	
Slagtekalv st.r. (150-250 kg)	Sengestald m. fast gulv	2.440	196,95	06-06-2017	
Slagtekalv st.r. (250-395 kg)	Sengestald m. fast gulv	2.440	412,35	06-06-2017	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 170-239 kg)	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	2.626	145,19	0,00	2.134,20
Slagtekalv st.r. (220-394 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	2.742	492,79	5.332,55	0,00
St.r. årsopdr. 7,4-9,9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,05	0,00	20,70
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	4,29	0,00	102,61
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,21
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	0,00	37,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 29-01-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slagtekalvebesætning: 119 kvier og 1.069 handyr.</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 7 køer, 12 kvier og 1 handyr</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>o (Besætning 906438): 6 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.) og 4 kvier (6-27 mdr.)</li> <li>o (Besætning 59320): 3 kvier (7,4-9,9 mdr.), 2.626 slagtekalve (170-239,4 kg) og 2.742 slagtekalve (240-394 kg).</li> </ul> </li> <li>- 2016/2017: (besætning 59320): 4 kvier (0-6 mdr.), 5 kvier (6,2-8,9 mdr.), 2716 slagtekalve (175-230 kg) og 2.669 slagtekalve (230-388 kg).</li> <li>- 2015/2016: (besætning 59320): 6 kvier (7,7-9,3 mdr.), 2232 slagtekalve (172,6-220 kg.) og 2.692 slagtekalve (220-394 kg).</li> </ul> <p>Kødkvægsbesætningen er udegående.</p> <p><u>Vurdering:</u>  Det samlede antal dyreenheder på ejendommen overholder det tilladte for ejendommen, og dyreholdet giver af den grund ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Vær dog opmærksom på, at hvis produktionen fortsætter og der fremadrettet yderligere produceres 2.440 stk. tyrekalve (55-150 kg), <u>så vil dyreholdet overstige det tilladte for ejendommen.</u></p>

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex og smøremiddel efter behov.
----------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1992	375	750	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2010	1.100	2.000		Afløb til fortank mod øst. Ingen afløb mod vest.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ældre ensilagesiloer mod vest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til fortank.</li> <li>- Ensilagesiloer har endemur mod nord.</li> </ul> <p>Nyere ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod vest: ingen afløb. <b>Der skal etableres afløb til opsamling (gylle eller udsprinkling)</b></li> <li>- Afløb mod øst: afløb til fortank.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Møddingsplads ved Egerisvej 5 anvendes ved tilsynet.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Steffen Ejstrup Kousgaard	Birkelundvej 10		1.900,0 0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	11-09- 2015	333	1.335		Beholderkontrol udført den 11-09-2015.
Gyllebeholder	01-01- 2019		1.100	4.400	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1.335 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst foretaget i 2015. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 1.935 m <sup>3</sup> . på Birkelundvej 10. Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 1.050 m <sup>3</sup> . ved Videvangsvej 15.  Gyllebeholderen er ifølge ejer taget ud af drift. Hvis gyllebeholderen igen tages i brug, skal der først foretages beholderkontrol af gyllebeholderen.  Flydelag: tom.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.400 m <sup>3</sup> . Gyllebeholderen har teltoverdækning.

Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.
-------------------------------------	---

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Egerisvej 5.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Egerisvej 5.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på Egerisvej 5.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	<p><u>Vilkår:</u> Idet arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m<sup>2</sup> og idet regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet.</p> <p>Alternativ, kan der etableres faskine.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret faskiner til tagvand.</p>

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1f	1211258			Tank (Produkt på væskeform)		1965	Mineralske olieprodukter			Afblændet	



## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 1996 står på fast bund i maskinhus/lagerbygning.  Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. Nedgravet, afblændet olietank fra 1965 blev fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affaldscontainer fra Marius Pedersen. Tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket ved gyllebeholder. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: (DGU nr. 84.2705): 5.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025.  Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Vandindvindingstilladelse, mark, er lagt under egerisvej 5.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-01-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*